EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No: 45/102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

TIRE BELEDIYESI

Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Cad. No: 19 Tire / İZMİR



| 596249136/1 0a7c7254-e91f-426d-9ec3-3 | 9c5c8fc438e | R.TIR.22.059 | 94.T1 - 0 | 25/08 | /2022 | 1. Takip - 24/10/2022 | (T) |
|--|--|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü TIRE BELEDIYESI adına AKREDITEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece | | | | | r sadece | | |
| periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir. | | | | | | | |
| | | | E L KNBLO | | | | |
| ASANSÖR C NS | : X NSAN | YÜK | ASANSÖ | • | H DROI | | KL |
| MONTAJ YILI | : 2014 | | SEY R M | | : 15 | M. Dairesi : HAYIR | |
| | SANSÖR SER NO : YOLCU ASANSÖRÜ MAK. MOTOR SER NO : -/15-0470 | | | | | | |
| BEYAN YÜKÜ (kg) | : 375 kg | 5K | KAT VE | DURAK SAYISI | : <u>6</u> | 6 | |
| | ARD/STANDARDLAR : TS EN 81-1 + A3 | | | | | | |
| BEYAN HIZI (m/sn) | : 0,5 0,6 | | 1,6 | 2 | 2,5 | D ER | |
| ADRES | : TİRE / ADNAN MEND | B NA SORUMLU | | | <u>: 2</u> | | |
| ADI VE COVADI | | | | | | | |
| ADDES | : SİNAN PUZA | | | | NO 47D TIDE (IZMIE | | |
| ADRES TELEFON NUMARASI | : 1919 APT. / ADNAN M | ENDERES MAHAL | | | | | |
| TELEFON NUMARASI | : 05340724666 | ETK L SERV SE | E-POSTA | | : info@eget | patiasansor.com | |
| ÜNVAN | | | | | | | |
| ADRES | EGE BATI ASANSÖR | | | | | | |
| TELEFON VE FAKS NO | HÜRRİYET MAH. MAH | MUT AŞIK CAD. | NO:3 TIRE/IZM E-POSTA | | | | |
| PERSONEL N ADI VE SOYADI | : 05300315382 | | GÖREV | | | patiasansor.com.tr | |
| TSE HYB | SEMİH ARPACI VAR | YOK | BELGE N | io. | FİRMA PE | | |
| 13E 111B | : A VAIC | | M SÖZLE MES | | : 35-HYB-64 | 140 | |
| SÖZLE ME | : X VAR | | | e efinee | 04 / 04 / 4 | 2000 4 1/4 | |
| SÖZLE ME | : X VAR | YOK | TAR H V | | : 01/01/ | 2023 1 Yıl | |
| # | | REV ZYON YAF | PANA L KNI | B LG LER | | | |
| ÜNVAN | : | | | | | | |
| ADRES TELEFON VE FAKS NO | : | | E-POSTA | | : | | |
| PERSONEL N ADI VE SOYADI | : | | GÖREV | | · | | |
| PER YOD K/TAK P KONTROL SONUCUNUN DE ERLEND R LMES | | | | | | | |
| PER YOD K KO | NTROL SONUCUNUN TANII | | | TME SÜRES | | ER YOD K/TAK P KONTRO | L TAR H |
| UYGUN | | | | YOK | | | |
| HAF F KUSURLU | | | 12 A | Y / (48 AY)* | | | |
| KUSURLU | | | + | 20 GÜN | | | |
| X GÜVENS Z | | | | 60 GÜN | | | |
| | *KISALTMA | A: (Mevcut asansörde | | nsuzluk için düzel | tme süresi) | | |
| | | AÇı | IKLAMALAR | | | | |
| 28 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ASANSÖRDE REVİZYON İŞLEMLERİ DEVAM ETMESİ SEBEBİYLE ASANSÖR FAAL DEĞİLDİR VE PERİYODİK KONTROLDE YAZILAN EKSİKLER TEKRAR | | | | | | | |
| YAZILMIŞTIR | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RAPOR ONAY TAR H | <u> </u> | | MUAY | ENE MÜHEND | S | TEKN K YÖNET C | |
| | ADI/SOYADI/UN | VANI | Abdulla | n Serdar İnce | | İsmail Uyar | |
| 24 / 40 / 2022 | MZASI | | Elektrik Ele | ktronik Mahendi | si | Makine Milhendisi | |
| 24 / 10 / 2022 | | | | gt ful | | July L | |
| | | | | / V | | V / V | |

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

TIRE BELEDIYESI

Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Cad. No: 19 Tire / İZMİR



| 596249136/1 | R.TIR.22.0594.T1 - 0 | 25/08/2022 | 1. Takip - 24/10/2022 (T) |
|-------------|----------------------|------------|---------------------------|
| | | | |

- 1 1.1.2 (M) Makina veya makara mekânlarina erisim saglayan herhangi bir kapiya/kapaga komsu geçis yollari sabit olarak tesis edilmis aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli sekilde aydınlatilmalidir.
- 2 1.11.5 (M) Makina dairesinde geçis yollari üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalidir.
- 3 1.13.2 (K) Beyan yükü ile yüklü kabini yukari dogru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibati bulunmalidir. Acil durum çalistirma sistemi elektrik kesildiginde kullanılmamasi durumunda ikincil bir enerji kaynagindan beslenen acil durum çalistirma sistemi çalisir hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçisinin kullanma kilavuzunda belirtilmis oldugu degere uygun olmalidir.)
- 4 1.13.4 (K) Kumanda panosunda elektrikli elle kumanda tertibati bulunmasi zorunlu oldugu durumda TS EN 81-1 madde 14.2.1.4 c de belirtilen elektrik cihazlarini (güvenlik tertibati, regülatör sinir kesiciler ve hidrolik tampon emniyet kontagi) devre disi birakmalidir.
- 5 2.13.1 (M) Kuyunun üst bölümlerindeki güvenlik alanının, TS 10922 EN 81-1 madde 5.7.1 ve madde 5.7.2'ye veya TS EN 81-21 standardı ilgili kurallarına uygun olmalidir.
- 6 2.13.3 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken , kuyu tavaninin en alt kismindan, kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasina olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalidir.
- 7 2.13.4 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken , patenler veya makaralari, halat baglantilari, varsa kabin üstü siperi ve varsa düsey hareket eden sürmeli kapi baslik ve parçalarinin en yüksek kismina olan serbest mesafe en az 0,1 +0,035 v² metre olmalidir.
- 8 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 9 2.13.6 (M) Kabin, tam kapanmis tamponlar üzerinde oturdugu sirada karsi agirlik kilavuz rayinin uzunlugu, yukari yönde en az 0,1 + 0,035v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir.
- 10 2.13.7 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken kabin üstünün, (TS EN 81-1 madde 5.7.1.1 c'de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavaninin en alt seviyesi (kabin izdüsümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiris ve parçalar dahil) arasındaki serbest düsey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalidir.
- 11 3.4.4 (M) Kuyu aydınlatmasında yanmayan ampüller çalisir hale getirilmelidir.
- 12 3.4.6 (M) Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi dösemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir aydınlatma tesisati bulunmalidir.
- 13 3.8.1 (M) Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanindan en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yükseklige kadar uzanan sert bir ayirici bölme ile korunmalidir.
- 14 3.14.7 (M) Kabin üstü kasnaklari ile zincir makaralari için sahislarin yaralanmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 15 3.14.8 (M) Kabin üstü kasnaklari ile zincir makaralari için gevsek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çikmasini önleyici tertibat olmalidir.
- 16 3.14.16 (M) Hiz regülatörü gergi makarasi kasnagi halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 17 3.17.2 (M) Bir binanin içinde, yanginin yayılmasına karsi korunmak için asansör kuyusu gerekliyse, bu kuyu tamamen deliksiz duvar, kuyu tabani ve kuyu tavani ile çevrilmis olmalidir.
- 18 3.24.2 (M) Kuyu dibine toprakli priz takilmalidir.
- 19 3.26.1 (M) Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 20 4.8.1 (M) Kapiyi açip kabine girmek isteyen bir kullanici, kabin aydınlatması arizalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek sekilde, durak kapıları civarındaki tâbiî ve sunî aydınlatma döseme seviyesinde en az 50 lüx olmalıdır.
- 21 4.8.2 (M) Kat kapisi sahanlik avdinlatmalari calisir hale getirilmelidir.
- 22 4.16.2 (M) Kat buton isiklari yanar hale getirilmelidir.
- 23 5.1.1 (S) Kabinde, asansörün beyan yükükg olarak ve tasiyacagi insan sayisikisi olarak ikaz levhasinda belirtilmelidir.
- 24 5.7.2 (M) Toplama kumanda asansörlerde kumanda butonlarinin kayit isiklari yanar hale getirilmelidir.
- 25 6.2.2 (S) Makinalarda bakimin/kontrollerin kabin içinden veya kabin üstünden yapilmasi gerekiyorsa, kabinin herhangi bir tehlikeli hareketi mekanik bir tertibat varsa dayanimi artirilmalidir.

| RAPOR ONAY TAR H | | MUAYENE MÜHEND S | TEKN K YÖNET C |
|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | ADI/SOYADI/UNVANI | Abdullah Serdar İnce | İsmail Uyar |
| 24 / 10 / 2022 | MZASI | Elektrik Elektronik Mahendisi | Makine Milhendisi |
| | | 7 0 1 1 | |

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sıt. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

TIRE BELEDIYESI

Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Cad. No: 19 Tire / İZMİR



| 596249136/1 | R.TIR.22.0594.T1 - 0 | 25/08/2022 | 1. Takip - 24/10/2022 (T) |
|-------------|----------------------|------------|---------------------------|

26 - 6.2.3 (S) - Makinalarda bakimin/kontrollerin kabin içinden veya kabin üstünden yapılmasi gerekiyorsa, kabinin herhangi bir tehlikeli hareketi mekanik bir tertibat ile engellenmelidir.

27 - 6.2.5 (S) - Mekanik tertibat hareketli konumda iken, tüm kabin hareketleri uygun elektrikli güvenlik tertibati ile engellenmelidir.

28 - 7.5.3 (M) - Tüm yapilardaki asansörlerde TS ISO 3864-1'e uygun asansörün yangin aninda kullanilmayacagina dair bir yasak isareti kolaylikla görülebilecek sekilde bütün duraklarda asansörün yakininda yer almalidir. Isaretin büyüklügü en az 50 mm ve grafik sembolü Sekil-1'de gösterildigi gibi olmalidir. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)

| RAPOR | ONAY | TAR | Н |
|-------|------|-----|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

24 / 10 / 2022

| ADI/SOYADI/UNVANI | |
|-------------------|--|
| MZASI | |

| MUAYENE MÜHEND S | TEKN K YÖNET C |
|-------------------------------|------------------|
| Abdullah Serdar İnce | İsmail Uyar |
| Elektrik Elektronik Mahendisi | Makine Muhendisi |

