

AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



			•			
120829098/1 c58235a0-0460-45ab-8f1f-7	ecaaae63767	R.EFE.21.1293.T1	- 0 01/04	1/2021	1. Takip - 31/05/2021 (T	Γ)
İlgili mevzuat gereği imzalanan protoko	ol kapsamında aşağıda bilgileri bu	unan asansörün periyodik kol periyodik kontrolü yapılan bu		adına AKREDITEST taı	afından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor s	sadece
		ASANSÖRE L				
ASANSÖR C NS	: X NSAN		ASANSÖR T P :	H DRO	L K X ELEKTR K	T.
MONTAJ YILI	: 1990		SEY R MESAFES	: 18	M. Dairesi : EVET	II.
ASANSÖR SER NO	: YOLCU ASANSÖRÜ		MAK. MOTOR SER NO			
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 225 kg	/	KAT VE DURAK SAYIS	_		
STANDARD/STANDARDLAR						
BEYAN HIZI (m/sn)		TS EN 81-80 0,5 0,63 1 1,6 2 2,5 0.8 D ER				
ADRES	: EFELER / ZEYBEK / 1	EFELER / ZEYBEK / 1529 / 15 /1 ADA:- PARSEL: -				
		B NA SORUMLUSUNA				
ADI VE SOYADI	: AHMET UYSAL					
ADRES		K / ZEYBEK MAH 1529 \$	SOK NO:2 EFELER/AYD	IN		
TELEFON NUMARASI	: 05359491756		E-POSTA ADRES	: emresans	arrr@gmail.com	
		ETK L SERV SE L K	N B LG VE BELGELER			
ÜNVAN	: EMRE SANSAR KARD	EŞ ASANSÖR SAHIS				
ADRES	: KURTULUŞ MAHALLE	Sİ SÜLEYMAN SEBA CA	AD. NO: 21 A EFELER/A	YDIN / EFELER/AYD	NN/TÜRKİYE	
TELEFON VE FAKS NO	: 05425419392		E-POSTA	: emresans	arrr@gmail.com	
PERSONEL N ADI VE SOYADI	: EMRE SANSAR		GÖREV	: TEKNÍK P	ERSONEL	
TSE HYB	: X VAR	YOK	BELGE NO	: 09-HYB-1	112	
		BAKIM SÖZ	LE MES			
SÖZLE ME	: X VAR	YOK	TAR H VE SÜRES	: 01/01/	2022 1 Yıl	
		REV ZYON YAPANA	L K NB LG LER			
ÜNVAN	:					
ADRES	:					
TELEFON VE FAKS NO	:		E-POSTA	:		
PERSONEL N ADI VE SOYADI	:		GÖREV	:		
DED VOD V VO		K/TAK P KONTROL SON			ED VOD V/EAV DVOMEDOL	TADII
UYGUN	NTROL SONUCUNUN TANI	WII	DÜZELTME SÜRES YOK	B R SONRAK P.	ER YOD K/TAK P KONTROL T	TAK H
X HAF F KUSURLU	J		12 AY / (48 AY)*	01 / 04 / 2022		
KUSURLU			120 GÜN			
GÜVENS Z			60 GÜN			
*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)						
		AÇIKLAN	MALAR			
	68 Adet Uya	ınsuzluk Tespit Edil	miştir. Uygunsuzluk	klar Ektedir.		
RAPOR ONAY TAR H			MUAYENE MÜHEND	S	TEKN K YÖNET C	
	ADI/SOYADI/UN	VANI	Ozan Al		Emre Aydınlı	
04 105 1005	MZASI	EI	ektrik Elektrønik Mühend	isi	Makine Milhendisi	
31 / 05 / 2021			(backle		AAAA 💷	
			/ grall			74.0



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



120829098/1	R.EFE.21.1293.T1 - 0	01/04/2021	1. Takip - 31/05/2021 (T)

- 1 1.1.2 (M) Makina veya makara mekânlarina erisim saglayan herhangi bir kapiya/kapaga komsu geçis yollari sabit olarak tesis edilmis aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli sekilde aydınlatilmalidir.
- 2 1.7.1 (M) Makina mekânlarında, agir donanimlarin kaldirilip tasinmasi için, bir veya birden fazla, uygun sekilde yerlestirilmis, üzerilerine güvenli tasima kapasiteleri yazılmıs metal destekler veya tasiyici kancalar bulunmalidir.
- 3 1.8.4 (M) Makina dairesindeki durdurma anahtari üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilma riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi bulunmalidir.
- 4 1.8.6 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
- 5 1.8.9 (M) Makina ve makara mekanlarina ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir. Bir ana anahtarin açilmasindan sonra bazi kisimlar gerilim altında kaliyorsa (asansörler arasındaki baglantılar, isik devreleri ve benzeri) bu belirtilmelidir.
- 6 1.9.1 (M) Makina dairesi dösemesinde kanallar veya 0,5 m'den daha derin ve 0,5 m'den daha dar girintiler varsa, bunlarin üstü kapatilmalidir.
- 7 1.9.2 (M) Makina platformu ve makina dairesi dösemesindeki delikler kullanim amacina uygun olarak en küçük boyutta olmalidir. Malzemelerin düsme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçislerinin çevresinde platform veya bitmis dösemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çikintilar yapılmalidir.
- 8 1.9.3 (M) Makina dairesindeki farkli seviyedeki dösemeler arasinda 0,5 m'den fazla bir yükseklik farki varsa, düsme tehlikesine karsi uygun korkuluklar ile donatilmalidir.
- 9 1.10.3 (M) Makina platformu çikis merdivenine tutamak takilmalidir.
- 10 1.11.3 (M) Hareketli parçaların bakim ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalismasının gerekli oldugu durumlarda en az 0,50 m x 0,60 m'lik bir serbest yatay alan bulunmalidir. (Kurtarmanın yapılacagi yer için makina motor imalatçisi tarafından hazırlanan kullanma klavuzunda belirtilen bilgi ve bu bilgiye dayanılarak hazırlanan kurtarma talimati esas alinir.)
- 11 1.11.4 (M) Geçis yollari en az 0,5 m genisliginde olmalidir. Hareketli parçalarin bulunmadigi yerlerde bu genislik 0,4 m'ye kadar azaltilabilir.
- 12 1.22.2 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için gevsek halatlarin veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 13 1.28.3 (M) Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karistirilma riskine karsi adreslenmelidir.
- 14 1.29.6 (M) Makina dairesi/mekani aydinlatma anahtari takilmali ve adreslenmelidir.
- 15 1.29.7 (M) Ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir.
- 16 1.30.1 (M) Makina dairesinde/mekaninda kuyu aydinlatma anahtari takilmali ve adreslenmelidir. (MDRSZ asansörlerde kumanda panosu içinde ana anahtar yakininda olmalidir.)
- 17 1.31.12 (M) Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydinlatma sigortalari takilmali ve adreslenmelidir.
- 18 1.42.1 (M) Kumanda panosunda emniyet devre semasi olmalidir.
- 19 1.43.2 (M) Kumanda panosu kablo baglantilari ve klemensler düzenlenmelidir.
- 20 1.48.1 (M) Makina dairesi/mekani depo olarak kullanilmamalidir.
- 21 1.48.2 (M) Makina dairesi/mekani içinde çalismayi engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.
- 22 1.48.3 (M) Makina dairesi/mekaninda yanici malzeme olmamalidir.
- 23 2.10.2 (M) Kabin girisine bakan durak kapilari ve kuyu duvarlari veya duvar bölümlerinden olusan kuyu yüzeyi, kabin kapisinin tüm genisligi boyunca, kapilarin çalismasi için gerekli açikliklar haricinde kesintisiz bir yüzey olusturmalidir.
- 24 2.12.3 (M) Kuyu içi elektrik tesisati kablo kanal kapaklari kapatilmalidir.
- 25 2.12.4 (M) Kuyu içi elektrik tesisati düzenlenmelidir.
- 26 2.12.6 (M) Kabin üstü daginik kablo baglantilari düzenlenmelidir.
- 27 2.12.9 (M) Kabin üstüne toprakli priz takilmalidir.
- 28 2.12.16 (M) Kabin üstü elektrik baglanti kutusu kapagi takilarak koruma altina alinmalidir.
- 29 2.13.3 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken , kuyu tavaninin en alt kismindan, kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasina olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Ozan Al	Emre Aydınlı
31 / 05 / 2021	MZASI	Elektrik Elektronik Mühendisi	Makine Mijhendisi
		I brell	



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

EFELER BELEDİYESİ

Yedi Evlül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Avdın Türkiye



120829098/1 R.EFE.21.1293.T1 - 0 01/04/2021 1. Takip - 31/05/2021 (T)

- 30 2.13.4 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken , patenler veya makaralari, halat baglantilari, varsa kabin üstü siperi ve varsa düsey hareket eden sürmeli kapi baslik ve parçalarinin en yüksek kismina olan serbest mesafe en az 0,1 +0,035 v² metre olmalidir.
- 31 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 32 2.13.6 (M) Kabin, tam kapanmis tamponlar üzerinde oturdugu sirada karsi agirlik kilavuz rayinin uzunlugu, yukari yönde en az 0,1 + 0,035v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir.
- 33 2.13.7 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken kabin üstünün, (TS EN 81-1 madde 5.7.1.1 c'de belirtilen parçalarin üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavaninin en alt seviyesi (kabin izdüsümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiris ve parçalar dahil) arasındaki serbest düsey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalidir.
- 34 2.14.1 (M) Kabin üstü bakim kumandasi butonlarinin üstünde veya yakininda, hareket yönü isaretlenmelidir.
- 35 2.14.2 (M) Kabin üstü durdurma anahtarinin üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilmasi riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi olmalidir.
- 36 2.14.3 (M) Kabin üstü bakim kumandasi anahtarinin üstünde veya yakininda, "NORMAL" ve "BAKIM" kelimeleri olmalidir.
- 37 2.14.4 (M) Kabin üstü korkuluk üzerinde uyari levhasi veya yazisi olmalidir.
- 38 3.1.1 (M) Kuyu dibinde mevcut sabit merdiven kapi kilidine ulasmayi saglayacak sekilde olmalidir.
- 39 3.4.2 (M) Kuyu dibi aydınlatma anahtari çalisir hale getirilmelidir.
- 40 3.4.6 (M) Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi dösemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir aydınlatma tesisati bulunmalidir.
- 41 3.4.7 (M) Kuyu aydinlatmasi, kuyunun tavani ve tabanindan en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunlarin arasina konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.
- 42 3.8.1 (M) Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanindan en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yükseklige kadar uzanan sert bir ayirici bölme ile korunmalidir.
- 43 3.13.4 (M) Kabin tam kapanmis tampon üzerinde otururken kuyu alt boslugunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutlari en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen blogu içine alabilecek bir hacim bulunmalidir.
- 44 3.14.16 (M) Hiz regülatörü gergi makarasi kasnagi halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 45 3.18.13 (M) Karsi agirlik karkasındaki çarpiklik giderilmelidir.
- 46 3.18.15 (M) Karsi agirlik bloklarinin ziplamasina karsi önlem alinmalidir.
- 47 3.18.17 (M) Karsi agirlik bloklarındaki deformasyon giderilmelidir.
- 48 3.18.18 (M) Karsi agirlik ile kabin arasinda en az 50 mm mesafe olmalidir.
- 49 3.21.2 (M) Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulasilabilir olmalidir.
- 50 3.21.4 (M) Asansör kuyusu (kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalisan kisilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alinmamissa, bu risklerin olustugu yerlere alarm tertibati konulmalidir.
- 51 3.22.4 (M) Kuyu alt boslugundaki durdurma anahtari üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilmasi riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi bulunmalidir.
- 52 3.22.7 (M) Tamponlar üzerinde (enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), tamponu imal eden firmanin adi, tip kontrolü ile ilgili isaret ve referanslari içeren bir bilgi levhasi bulunmalidir.
- 53 3.24.2 (M) Kuyu dibine toprakli priz takilmalidir.
- 54 3.26.1 (M) Kuvu dibi temizlenmelidir.
- 55 5.2.2 (M) Kabinde kirmizi ve sari renkler diger butonlarda kullanılmamalidir. Bu renkler ancak, isikli çagri kayit sinyallerinde kullanılabilir.
- 56 5.2.4 (M) Kabinde motor gücüyle çalisan kabin iç kapisini tekrar açma butonu açik bir sekilde isaretlenmelidir.
- 57 5.2.7 (M) Kabinde asansör seri numarasi, imal yili ve monte eden firma adi olmalidir.
- 58 5.2.8 (M) Kabin iç kumanda buton cihazlari, görevlerine göre açik bir sekilde isaretlenmelidir.
- 59 5.4.1 (M) Kabin üstü eksik montaj civatalari tamamlanmalidir.
- 60 5.4.3 (M) Kabin alti eksik montaj civatalari tamamlanmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Ozan Al	Emre Aydınlı
31 / 05 / 2021	MZASI	Elektrik Elektronik Mühendisi	Makine Milhendisi
		I grell	



AKREDİTEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



120829098/1 R.EFE.21.1293.T1 - 0 01/04/2021 1. Takip - 31/05/2021 (T)

61 - 5.4.13 (M) - Kabin duvarlari, içten disa dogru herhangi bir noktasında dik olarak 5 cm²'lik yuvarlak veya kare seklinde bir alana esit olarak dagilacak 300 N'luk bir kuvvet uygulandiginda, kalici bir sekilde biçim degistirmemeli ve 15 mm'den çok esnememelidir.

62 - 5.4.14 (M) - Kabin ve karkas baglantilarinda eksik kontra somunlar takilmalidir.

63 - 5.4.15 (M) - Kabin üstü temizlenmelidir.

64 - 5.4.18 (M) - Kabin alti metal malzemelerdeki korozyon giderilmelidir.

65 - 5.4.19 (M) - Kabin alti gevsek montaj somunlari sikilmalidir.

66 - 5.4.20 (M) - Kabin alti kaynakli baglantilar civata baglantilari ile desteklenmelidir.

67 - 5.4.22 (M) - Kabin üstü korozyon giderilmelidir.

68 - 5.14.1 (M) - Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayari) ± 30 mm. olmalidir. (01.01.2012 öncesi)

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Ozan Al	Emre Aydınlı
	MZASI	Elektrik Elektronik Mühendisi	Makine Milhendisi
31 / 05 / 2021			

4