

8 – ANALISIS DE IMPACTOS SOBRE EL TRANSPORTE

8.1. TRANSITO AUTOMOTOR – SITUACION ACTUAL

8.1.1. Caracterización de la red de transporte vial en el área

El proyecto en análisis se ubica en el corredor norte del área metropolitana, en el partido de San Isidro, en cercanías de la Autopista Pascual Pallazzo, ramal Tigre, un área que en su origen tuvo un uso predominante suburbano. La dinámica poblacional y la presencia de grandes predios han determinado sectores residenciales de niveles socioeconómicos medios y medios bajos y otros de niveles socioeconómicos medio altos. La presencia de grandes y medianos establecimientos industriales, de depósito, distribución y mercados concentradores, si bien una tendencia declinante, genera aún una alta demanda de transporte de cargas pesadas y vehículos medianos. Algunos predios, como el del caso de estudio se reconvierten en actividades terciarias y residencia. Esta dinámica de usos del suelo urbano incorpora un gran movimiento de vehículos livianos y medianos.



Si bien existe una demanda de tránsito vehicular del área generado por sus propios usos, es predominante el componente de tránsito pasante. Estos son los vehículos que usan avenida

Uruguay sin detenerse en ella o en cercanías, atraídos hacia las vías regionales de Ramal Tigre al Este y de autopista Acceso Norte y Camino del Buen Ayre al Oeste.

La caracterización dinámica del tránsito automotor del área está determinada por la avenida Uruguay, dada su conectividad directa a la gran arteria transnacional Autopista Ing. Pascual Palazzo, al Oeste, y hacia el Este, a solo 400m del predio, la autopista Acceso Norte Ramal Tigre.

La propia avenida Uruguay conecta además con las zonas al Este del Ramal Tigre, (Beccar centro, San Fernando centro y San Isidro), con tramos recientemente ensanchados a cuatro carriles en 2017. Hacia el Oeste, al llegar a Acceso Norte, permite acceder a la continuidad vial hacia el Oeste y Sur del Área Metropolitana a través de la denominada autopista Camino del Buen Ayre.

La caracterización del parque automotor no está solo marcada por viajes de automóviles particulares, sea viajes originados en el hogar (residencia) o con destino al trabajo (oficinas) y estudio (escuelas primarias y secundarias), sino también por camiones medianos y pesados (doble y triple eje, con acoplado, semirremolques), de gran variedad de tipos de cargas, circulando desde horas de la madrugada



Esta arteria conduce a los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos a la vera del Río Reconquista, lo cual genera un intenso tránsito de camiones de residuos urbanos generales, camiones atmosféricos, y de residuos especiales y/o peligrosos.



Otra característica es la participación del transporte público automotor de línea en el movimiento de personas.

Es mínima la influencia del transporte ferroviario, ya que la cercana estación-paradero Doctor Schweitzer del FFCC Bme. Mitre, no es un atractor de pasajeros porque tiene baja frecuencia y no conduce directo al área central sino que debe transbordar en la estación Victoria.

Se observa la participación, aunque en menor medida, del transporte colectivo automotor de contratación privada como combis y transporte de escolares. Se suma la presencia de motociclistas y en menor medida de ciclistas.

El predio participa de la red secundaria en su calle lateral, Ramos Mejía, de un ancho de calzada insuficiente para contener su doble mano más fila de vehículos estacionado, que genera giros a la izquierda desde y hacia Uruguay.



El macizo al que pertenece el predio se cierra en una calle de la red secundaria aunque con demanda de red terciaria, Padre Acevedo, y en una avenida de la red primaria, Almirante Blanco Encalada.



La calle Quesada, cortada en la fracción 1Fg, presenta un muy bajo flujo vehicular. Razón por la cual es usada para estacionamiento diario en ambas aceras, aunque su prohibición esté señalizada.



Es de destacar que el cruce en el extremo SO de este tramo de avenida Uruguay, con Av. Blanco Encalada, ambas arterias de doble mano, es administrado por semaforización de cuatro tiempos, situación donde se genera una notoria congestión.



En el extremo NE de este tramo de Av. Uruguay, al llegar al Ramal Tigre, las rotondas recientemente construidas, y el cruce bajo nivel de la autopista, permiten administrar sin semaforización los flujos con niveles notoriamente menores de congestión.



8.1.2. Situación actual - Relevamiento


Por la disposición de accesos, es previsible que la influencia del proyecto ya en operación sobre la red de tránsito se manifieste primariamente sobre la calle Ramos Mejía, luego derivando hacia Avenida Uruguay y tenga mínima repercusión sobre la calle Quesada, excepto en la presencia de vehículos destinados a RSU y materiales reciclables. Es de notar que las calles Ramos Mejía y Quesada no tienen continuidad del lado Norte de avenida Uruguay, en el partido de San Fernando siendo ambas bocacalles en “T”.

El diagnóstico del tránsito vehicular se focaliza sobre el área micro donde se determinan tres puntos de conteo, teniendo presente los caudales actuales, las manos de circulación y la ubicación proyectada del acceso vehicular.

Punto 1: Av. Uruguay entre Ramos Mejía y Quesada - Ambos sentidos.

Punto 2: Ramos Mejía - Entre Uruguay y Padre Acevedo. Ambos sentidos


Punto 3 Quesada entre Uruguay y su corte en parcela 1Fg.




Los relevamientos de flujo vehicular se realizaron el día **jueves 12 de Marzo de 2020**. Se utiliza el día martes, miércoles o jueves, como el día hábil que disminuye la desviación estadística que provocan los flujos atípicos de entrada y salida de la ciudad los días lunes y viernes. Cabe explicitar la particularidad de que la validez del trabajo de campo se sostiene, ya que en esa fecha todas las actividades del entorno operaban a pleno régimen (industriales, de servicio, educativas, comerciales), situación que a los pocos días se modificó prácticamente en su totalidad al entrar en régimen el período de asilamiento preventivo producto de la crisis pandémica.

Los segmentos censados fueron la cresta matutina (7:00hs a 10:00hs) y vespertina (16:00hs a 19:00hs), y la cresta mediana (12:00 a 14:00hs) en intervalos de 30 minutos. También se censaron vehículos no motorizados (bicicletas, carros) y peatones en ambos sentidos.

El relevamiento se grafica en unidades de ocupación cinética de la calzada, donde los automóviles representan una unidad, los vehículos más grandes (utilitarios, camiones, colectivos, semirremolques) se les aplica una mayoración entre 1,2 a 4,4 y a las motocicletas, una minoración de 0,5. (ver anexo *Conteos tránsito ponderados.pdf*). Se grafican los conteos en igual escala máxima de 950 unidades, para permitir la comparación visual.




8.1.2.1. Punto 1: Avenida Uruguay - Ambos sentidos.



El ancho de calzada, de 13m contiene el doble carril por mano de manera estrecha, con escaso margen entre vehículos y sin dar posibilidad a estacionamiento. Pavimento en buenas condiciones. La doble línea amarilla separadora y las bandas peatonales están desdibujada o son inexistentes.

Se observa un comportamiento relativamente homogéneo a lo largo de la jornada, con alto porcentaje de grandes vehículos (camiones de diverso tamaño, semirremolques, colectivos de línea, escolares, charters). Mediana a alta demanda con suaves valles. Hacia el Oeste se observan filas detenidas desde el semáforo de Av. B. Encalada. El volumen de vehículos automotores registrado en los intervalos censados es de **10.711 unidades**. Aplicando el coeficiente de mayoración de 40% se estima que el **Volumen Total Diario es de 14.995 unidades en ambos sentidos**.

8.1.2.2. Punto 2: Calle Ramos Mejía – Punto de acceso - Ambos sentidos.




El ancho de calzada es de 7m. Doble mano. Un carril por mano. Permite contener la doble mano, pero el flujo se ve interferido cuando hay vehículos estacionados en la calzada. Pavimento en buenas a muy buenas condiciones, aunque con sectores desgranados del cordón de hormigón.

Se observa un comportamiento homogéneo a lo largo del día con un crecimiento en horas de la tarde, probablemente inducido por las salidas de los lugares de trabajo y la llegada a las residencias ubicadas al interior de la trama del barrio. Baja demanda.

El cruce en "T" con Av. Uruguay se encuentra semaforizado.

El volumen de vehículos automotores censados es de 1.082 unidades. Aplicando el coeficiente de mayoración de 40% se estima que el **Volumen Total Diario es de 1.515 en ambos sentidos.**

8.1.2.3. Punto 3: Calle Quesada



El ancho de calzada es de 7m . La calle es necesariamente doble mano porque es cortada en el límite con la parcela 1Fg. Permite un carril por mano. Pavimento en muy buenas condiciones aunque con sectores desgranados del cordón de hormigón.

En el cruce en "T" con avenida Uruguay no tiene semaforización.

Se observa un comportamiento homogéneo a lo largo del día de muy baja demanda, al punto de ser nula durante alguno de los intervalos censados. Durante la jornada se produce una ocupación casi total de estacionamiento paralelo a ambos cordones, lo que solo habilita un carril de paso.

El volumen de vehículos automotores censados es de 75 unidades. Aplicando un coeficiente de mayoración de 40% se estima el **Volumen Total Diario en 105 unidades en ambos sentidos.**