



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

## Intel PRO/Wireless 3945 ABG (46755 lectures)

Per Toni Pizà Rosselló, servomac (http://servomac.blogspot.com)

Creado el 30/07/2006 02:45 modificado el 30/07/2006 02:45

La darrera versió de les targetes inalàmbriques d'Intel, la PRO/Wireless 3945ABG, no duu suport a les versions del kernel Linux més noves. En aquest petit document explicam com fer-ho per tenir-la funcionant.

En primer lloc necessitam el codi font del kernel actual (i aquest kernel ha de ser d'una versió >= 2.6.13). Si empres un kernel empaquetat per la seva distribució, el pots baixar dels repositoris (tendrà un nom com ara linux-source-2.6.15), pero el més recomanable seria baixar un kernel i compilar-lo a mà<sup>(1)</sup>.

Una vegada que tenim els sources del kernel, necessitam la darrera versió del subsistema ieee80211, que podem obtenir a <u>la seva plana de SourceForge</u><sup>(2)</sup>. Baixam el paquet, que tendrà un nom com ara **ieee80211-1.1.14.tgz**, i ho descomprimint emprant **tar xvzf ieee80211-1.1.14.tgz**. Accedim al directori que acabam de crear (cd ieee80211-1.1.14) i ho instalam fent **make && make install**.

Amb el mòdul ieee80211 llest, ens dirigim a la web del <u>driver ipw3945</u><sup>(3)</sup>. Baixam la darrera versió disponible a l'<u>apartat de descarregues</u><sup>(4)</sup>, però abans de compilar-lo hem de baixar i col·locar al seu llocs respectius els binaris de <u>firmware</u><sup>(5)</sup> (binary microcode image i binary user space regulatory daemon). Són dos fitxers que podem trobar comprimits a aquesta plana<sup>(6)</sup>.

Primer descomprimim ipw3945-ucode-versió.tgz de la mateixa manera que hem fet abans amb l'arxiu del mòdul ieee80211, **tar xvzf ipw3945-ucode-1.13.tgz**, i accedim al directori que es crea. Hem de copiar el binari al directori de firmware -que en la meva Debian és a /lib/firmware- de la següent manera : **cp ipw3945.ucode /lib/firmware** (pensau que necessitareu privilegis de super usuari, ja que /lib/firmware és un directori amb privilegis restringits). Ara li toca el torn als segons binaris, ipw3945d-1.7.22.tgz. Tornam a fer el mateix, descomprimi i accedim al directori. Ara, si som usuaris d'un processador de 32 bits feim **cp x86/ipw3495d /sbin**, i si pel contrari empram arquitectura de 64 bits, feim **cp x86\_64/ipw3945d /sbin**.

Arribat a n'aquest punt, descomprimim el fitxer de la darrera versió dels drivers ipw3945 (en el moment d'escriure aquest artícle els ipw3945-1.1.0-pre2) que hem baixat anteriorment, accedim al directori i feim un simple **make**. Si com a sortida trobes un grapat de Warnings no t'alarmis, pot funcionar igualment :D. Després del satisfactori make, feim un simple **./load debug=0**, i podrem comprovar amb un **iwconfig** que ja tenim interfície de xarxa inalàmbrica operativa!

## Lista de enlaces de este artículo:

- 1. http://llistes.bulma.net/pipermail/bulmailing/Week-of-Mon-20060605/077141.html
- 2. http://ieee80211.sourceforge.net/
- 3. http://ipw3945.sourceforge.net/
- 4. http://ipw3945.sourceforge.net/#downloads
- 5. http://es.wikipedia.org/wiki/Firmware
- 6. http://bughost.org/ipw3945/

E-mail del autor: servomac \_ARROBA\_ gmail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2324