
## 3.9. Werkszeugnis

Das Werkszeugnis kann in verschiedenen Bereichen gedruckt werden. Einmal in der Materialübersicht unter Druck oder aber auch unter Lieferscheine.

Das Formular druckt nach folgendem Schema die Werte an (Individualanpassungen möglich):

- 1. Schaut das Formular, ob in der 2. Messung Werte vorhanden sind
- 2. Es wird geprüft, ob in der Analyse Werte stehen
- 3. Als letztes wird geprüft, ob Werte in der 1. Messung vorhanden sind

In dieser Reihenfolge werden die Werte auch ausgedruckt. Es werden immer die zuletzt eingegeben Werte ausgedruckt. Bsp.: Stehen bei Punkt 1. und 2. keine Werte, so wird Punkt 3. angedruckt.



Diese Dokumente werden, je nach Setting oder Anwendung von DMS, in einer internen Dokumentenablage abgelegt. Diese finden Sie unter Extras/Dokumentenablage/Werkszeugnis oder Lieferscheine Werkszeugnis.

