


Reporte de Detección de Fallas en Motores AC

Fecha y hora de creación: 14-11-2024 12:22:04

Imagen Original:



Temperatura Máxima: 78.82 °C



Recomendaciones:

Mantén la ventilación libre de obstrucciones:
Asegúrate de que las entradas y salidas de aire del motor estén limpias y sin bloqueos para prevenir sobrecalentamiento. Evita sobrecargar el motor: Asegúrate de que el motor opere dentro de su capacidad nominal para prolongar su vida útil. Comprueba las conexiones eléctricas: Revisa visualmente las conexiones para asegurarte de que estén bien apretadas, evitando puntos calientes y arcos eléctricos.


Observaciones:

Preprocesamiento:

Subbanda cA:



Subbanda cV:



Subbanda cD:

Subbanda cH:





Gráfico de Probabilidades:



Diagnóstico:

Motor sano