

FALTA PINZA

PORTUGAL (PENDIENTE)
RURAL CAMPO LDA

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/0723
MODELO	☐ VARIANT FR ☒ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4
MOTOR	☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☐ SM Nº DE SERIE: _____
BOMBA	☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____
ACEITE	☐ HV-68 ☒ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2021
LATIGUILLOS	☒ HIDYMEC ☐ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☐ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: <u>GH 13346</u>
INSTALACION	☐ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>TR-00102</u>
DISTRIBUIDOR	☒ BUCHER: <u>5</u>
TIPO PINZA	☐ BONDIOLI: _____ ☐ 170 ☐ 210
TIPO APERTURA	☐ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____
OBSERVACIONES	maci zas