

FA-031485

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1117 <u>NACARINO / PAULINO ROWCERO</u>
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☒ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2287874/30</u>
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2295171/11</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK <u>J 23072</u> ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>PG3/363</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>150003</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☒ <u>NOTA BS 900A / 2023 / R 231</u> ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Cajón 6 + 0'5 m. Muelles 320 brs.



J23072_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J23072		FA-030574		Fecha de fabricación: 19-OCTUBRE-2023	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V 1.3.12B	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G02080028		Joystick
3	MF2424		BDH09069		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23035		Pantalla
5			INF23043		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexión MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexión MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexión pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

HOJA DE FABRICACION

CLIENTE	230000208		
NACARINO	Nº PEDIDO	ORDEN DE FABRICACION	NºSERIE
	23000146		

Paulino RONCERO MURTADO.

TRACTOR	JOHN DEERE		
PALA	PALA LG3		
BRAZO/MODELO	P63 F		
CENTRAL HIDRAULICA	GR2	GR3	MIXTA
CABEZAL	AP70/210	AP100/210	
MOTOR	SM	LINDE	BONDIOLI
BLOQUE PRESIONES	SI	NO	
TACOS	40SH	50SH	60SH
FALDILLAS	GOMA	FIELTRO	
TIPO SUJECCION	ESLINGAS	SILEMBLOCK	
RECOLECTOR	BS908 ABATIBLE		
DIAMETRO LONAS	6		
SUPLEMENTO	0,5CM	0,75CM	
CONTRAPESO	HORMGON	PLACAS	PESAS
REPUESTO	SI	NO	
LUGAR MONTAJE	TALLER	FUERA	
REPUESTO ESPECIAL			

En la pinza tacos 50 en cura
De repuesto tacos 50 ancho + faldilla goma
+ muelles 320

OBSERVACIONES

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfo: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO

23000146 / 1

FECHA

27/06/2023

COD. CLIENTE

43000001512

VENDEDOR

PATRICIA

S. REF

NACARINO S.L
NACARINO S.L
CRTA ALMENDRALEJO, SN
06207 ACEUCHAL
Badajoz
C.I.F. : B06176630

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
38F100/210SM	PAULINO RONCERO HURTADO VIBRADOR DE OLIVOS CON PG3F AP100/210SM			1,00		
BS900	RECOLECTOR ABATIBLE BS900 PLANO843 DIAMETRO : 6+ 0.75 JOHN DEERE 6620 PALA LG3 OPCION PROLONGACION-PG3 OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)			1,00		
V200565	SUPLEMENTO LONA COMPLETO (B+L) 0.75 EXTRA CABEZAL APERTURA 100			1,00		

Suma Importes

Otros Descuentos

% Financiero

B. Imponible

% I.V.A

Imp. I.V.A

Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:

CLIENTE:	NACADINO C PAULINO ROMERO		
Nº PEDIDO	23000208	FECHA:	
Nº SERIE			
MODELO MAQUINA	P63F - AP100		
RECOLECTOR	BS400 Abt. bk 6+0.50		

SERIE ORDENES DE FABRICACION			
	HIERRO	PRE-MONTAJE	MONTAJE
ENGANCHE RAPIDO			
BASTIDOR	029495/1	030969/1	
PINZA	029289/2	030742/1	
CENTRAL	029402/3	029892/3	
PARAGUAS	030623/3	030992/1	
LONAS		030393/1	
BARRAS	029791/1		
SUPLEMENTO		030996/1	
JOYSTICK			
PALA	TRIPUNTAL		
LG			

OBSERVACIONES

- Se instala en Necarimo.