

Isabel Ramirez  
Sandoz.

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

|               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DE SERIE   | B/0966 FENDT E9310 BFT                                                                                                                                                                                         |
| MODELO        | <input type="radio"/> VARIANT FR<br><input type="radio"/> VARIANT TR<br><input checked="" type="radio"/> VARIANT PG2 0 MIXTA<br><input type="radio"/> VARIANT PG3<br><input type="radio"/> VARIANT PG4 0 MIXTA |
| MOTOR         | <input type="radio"/> LINDE Nº SERIE: _____<br><input type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: _____<br><input checked="" type="radio"/> SM Nº DE SERIE: 2283422/6                                                    |
| BOMBA         | <input checked="" type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: 2196996/00014                                                                                                                                              |
| ACEITE        | <input checked="" type="radio"/> HV-68<br><input type="radio"/> HV-46<br><input type="radio"/> OTRO: _____                                                                                                     |
| AÑO           | <input checked="" type="radio"/> 2022                                                                                                                                                                          |
| LATIGUILLOS   | <input type="radio"/> HIDYMEC<br><input checked="" type="radio"/> RAYFLEX<br><input type="radio"/> FRENDI<br><input type="radio"/> TALLER                                                                      |
| MANDO         | <input checked="" type="radio"/> JOYSTICK Antiguo<br><input type="radio"/> TELEMANDO Nº SERIE: _____                                                                                                           |
| INSTALACION   | <input checked="" type="radio"/> Nº INSTALACION ELECTRICA: PG2/245                                                                                                                                             |
| DISTRIBUIDOR  | <input type="radio"/> ROQUET:<br><input type="radio"/> BUCHER: _____<br><input checked="" type="radio"/> BONDIOLI: 1813600                                                                                     |
| TIPO PINZA    | <input type="radio"/> 170 ESTRECHA<br><input checked="" type="radio"/> 210 ANCHA                                                                                                                               |
| TIPO APERTURA | <input checked="" type="radio"/> 70<br><input type="radio"/> 100                                                                                                                                               |
| TIPO DE CAJON | <input type="radio"/> FARVOLI: _____<br><input type="radio"/> AGROMELCA: _____<br><input type="radio"/> NOLI: _____<br><input type="radio"/> ESTUPIÑA: _____                                                   |
| TACOS         | <input type="radio"/> 40 SHORES <input checked="" type="radio"/> 50 SHORES 0 60 SHORES                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES | <p>Central suyo y Joystick suyo + manguera<br/>         - multiconector antiguo. Cuchazo angan chet<br/>         pinza + bastidor nuevo<br/>         Pala Fendt 310<br/>         Paragüas suyo</p>             |