



PERMISO DE TRABAJO

Obtenga el Permiso de Trabajo antes de iniciar tareas de alto riesgo.




EXCAVACIONES

Obtenga autorización antes de comenzar un trabajo de excavación.



NO EXPONERSE A LA “LÍNEA DE FUEGO”

Nunca se sitúe en la “Línea de Fuego” de equipos móviles, presurizados o cargas suspendidas.



ASLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGÍAS

Asegúrese que todas las fuentes de energía han sido aisladas y bloqueadas (incluyendo la energía residual o almacenada) antes de intervenir un equipo o maquinaria.



CONDUCCIÓN SEGURA

Mientras conduce, hágalo de forma segura: no use el teléfono celular, conduzca a una velocidad prudente, y asegure siempre el uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes.



OPERACIONES DE LEVANTE

Toda operación de levante debe contar con un plan de izaje autorizado.



TRABAJOS EN ALTURA

Al trabajar en altura y donde exista el potencial de caer desde más de 1,8 metros, use equipo de protección personal apropiado.



INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS

Obtenga autorización antes de entrar en espacios confinados.



NO FUMAR

No fume al interior de las instalaciones de ENAP.



ANULACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Nunca anule o desactive dispositivos críticos de seguridad sin autorización.



CONTROL DE ATMÓSFERAS PELIGROSAS

El ingreso a zonas con riesgo de exposición a atmósferas peligrosas estará limitado a personal entrenado y autorizado.



NO CONSUMIR ALCOHOL NI DROGAS

No consuma alcohol ni drogas cuando trabaje o conduzca.