SEL0620 - Controle Digital

Projeto de Controlador PID

(uma entrega por dupla, peso 2)

Controlador PID

Uma vez que o controlador proporcional não elimina o erro de regime permanente, um controlador PID será implementado nesta prática para zerar esse erro.

Valores que você vai precisar para o projeto do PID

- Mostre no início do relatório desta etapa, os seguintes dados que foram obtidos das experiências anteriores, e que serão utilizados como base para o projeto do controlador PID:
 - (a) Período de amostragem, T_{08} , utilizado no laboratório anterior para a malha fechada com controlador proporcional para K=8. O período de amostragem T_{08} não deve ser inferior a 0,2 segundos.
 - (b) Função de transferência da planta do sistema discretizada com retentor de ordem zero para o período de amostragem T_{08} (indicado o item anterior).
 - (c) Tempo de pico, t_{p1} , do sinal de saída da planta obtido com o sistema de malha fechada com controlador proporcional K = 1.
 - (d) Tempo de subida, t_{r1} , do sinal de saída da planta obtido com o sistema de malha fechada com controlador proporcional K = 1.
 - (e) Tempo de acomodação t_{s1} , do sinal de saída da planta obtido com o sistema de malha fechada com controlador proporcional K = 1.

Responda as seguintes questões

2. Utilizando a ferramenta RLTOOL do Matlab, projete um controlador PID discreto que proporcione além do erro de regime nulo, um tempo de pico semelhante (não mais que 20% maior) a t_{p1} , e um sobresinal máximo M_p de 6%. Ao invés de projetar para um tempo de pico semelhante, você pode também projetar para um o tempo de subida e um um tempo de acomodação semelhante a t_{r1} e t_{s1} respectivamente.

A função de transferência do controlador PID deve ter o seguinte formato:

$$G_{PID}(z) = \frac{q_0 z^2 + q_1 z + q_2}{z^2 - z} = \frac{q_0 + q_1 z^{-1} + q_2 z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$

Lembre-se que ao projetar o PID, a saída do controlador não deve ultrapassar os limites de entrada da planta quando o sistema de malha fechada é submetido ao degrau de amplitude r, ou seja, a entrada da planta deve ficar sempre dentro do intervalo -10 < u(k) < 10.

- 3. Mostre no relatório a função de transferência discreta do controlador projetado $G_{PID}(z)$.
- 4. Mostre no relatório a função de transferência discreta do sistema de malha fechada (desconsiderando o distúrbio).
- 5. Mostre no relatório os pólos e zeros de malha fechada em z.
- 6. Implemente no **simulink** o sistema de malha fechada com controlador PID discreto projetado. Mostre no relatório o diagrama de simulink implementado.
- 7. Repita nesta experiência o **simulink** do sistema de malha fechada com controlador P para K = 1, mas utilize na simulação o período de amostragem T_{08} .
- 8. Mostre no relatório as **curvas discretas de resposta do sistema** (sinal de erro, sinal de controle, e sinal de saída do sistema) do sistema de malha fechada no simulink controlado pelo PID sobrepostas às respectivas curvas para o sistema com controlador proporcional com ganho K=1.
- 9. Quais os valores do erro de regime permanente antes do distúrbio e após o distúrbio para o sistema controlado com o PID (utilize o gráfico obtido pelo simulink para obter os valores)? O que se pode observar comparando esses erros com o sistema de malha fechada com controle proporcional?
- 10. Mostre uma tabela comparando o tempo de acomodação (t_s) da resposta do sistema discreto considerando o critério de $\pm 2\%$, o tempo de subida (t_r) da resposta do sistema discreto, o tempo de pico t_p , e o sobressinal M_p para o sistema controlado com o PID e para o sistema com o controlador proporcional K=1. Comente se o controlador PID atende os requisitos de projeto.