Casa Bonita Oregón	MATRIZ IPERC – INSTALACIONES SANITARIAS			OBRA / CLIENTE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SST			
	Código: **CBO-SST-IPERC-01**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

EMPRESA	RUC	ESPECIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN
Casa Bonita Oregón S.A.C.	20614484153	Instalaciones sanitarias	

OBRA / PROYECTO	ÁREA / FRENTE	ELABORADO POR
		Supervisor de SST

N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	A	B	C	D	IP	IS	P×S	Nivel	Signif.	Medidas de control (jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativas, EPP)	IP	IS	P×S	Nivel residual
Actividades generales en obra																		
1	Actividades generales	Traslado manual de materiales (tubos, accesorios, bolsas)	Carga manual de materiales pesados o voluminosos	Sobreesfuerzo, lesión lumbar	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Adm: carga máxima 25 kg por persona; cargas mayores entre dos o con carretilla; capacitación en manipulación de cargas (PETS-04). EPP: guantes de cuero, zapatos de seguridad.	7	1	**7**	Tolerable
2	Actividades generales	Desplazamiento por la obra	Superficies irregulares, materiales y desmonte en el piso	Caída al mismo nivel, torceduras	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: orden y limpieza al inicio y fin de jornada; vías de tránsito libres; iluminación adecuada. EPP: zapatos de seguridad.	7	1	**7**	Tolerable
3	Actividades generales	Trabajo en frentes compartidos con otras especialidades	Objetos que caen desde niveles superiores	Golpe en la cabeza o el cuerpo	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: mallas y rodapiés en bordes (contratista principal). Adm: no trabajar bajo cargas suspendidas ni debajo de otras cuadrillas; señalizar el área. EPP: casco con barbiquejo.	7	2	**14**	Moderado
4	Actividades generales	Trabajo a la intemperie (azoteas, losas)	Radiación solar	Quemadura solar, golpe de calor	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: hidratación permanente, pausas a la sombra. EPP: bloqueador SPF 50, cortasol para casco, ropa manga larga.	7	1	**7**	Tolerable
Picado de muros y losas																		
5	Picado	Picado con rotomartillo y corte con amoladora	Herramienta eléctrica energizada	Contacto eléctrico	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: herramientas con doble aislamiento y tablero con interruptor diferencial. Adm: inspección diaria y cinta del color del mes (F-07); extensiones sin empalmes. EPP: guantes de cuero, zapatos dieléctricos.	7	2	**14**	Moderado
6	Picado	Corte con amoladora	Disco de corte en movimiento	Cortes, amputación	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: amoladora con guarda y mango lateral; disco adecuado y sin fisuras. Adm: PETS-03; no retirar guardas; desconectar al cambiar disco. EPP: guantes anticorte, careta facial y lentes.	7	2	**14**	Moderado
7	Picado	Picado y corte	Proyección de partículas	Lesión ocular, cortes en el rostro	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Ing: delimitar el área. EPP: lentes de seguridad y careta facial.	7	2	**14**	Moderado
8	Picado	Picado y corte de concreto y ladrillo	Polvo con sílice cristalina	Afección respiratoria (silicosis)	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Ing: humedecer la superficie antes de cortar. Adm: trabajar a favor del viento; limpieza con aspiradora o en húmedo. EPP: respirador con filtro P100 o N95.	7	2	**14**	Moderado

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".

N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	A	B	C	D	IP	IS	P×S	Nivel	Signif.	Medidas de control (jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativas, EPP)	IP	IS	P×S	Nivel residual
9	Picado	Uso de rotomartillo y amoladora	Ruido mayor a 85 dB	Hipoacusia	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Adm: rotación de personal; limitar el tiempo de exposición. EPP: tapones u orejeras.	7	2	**14**	Moderado
10	Picado	Uso de rotomartillo	Vibración mano-brazo	Trastornos musculoesqueléticos	1	2	2	3	8	1	**8**	Tolerable	No significativo	Adm: pausas y rotación. EPP: guantes antivibración o de cuero.	6	1	**6**	Tolerable
Tendido de redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión																		
11	Redes de agua PPR	Termofusión de tuberías y accesorios	Superficie caliente de la termofusora (260 °C)	Quemaduras	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Ing: termofusora sobre soporte estable. Adm: PETS-05; no dejarla encendida sin vigilancia; extintor PQS cerca. EPP: guantes de cuero para calor, lentes.	7	2	**14**	Moderado
12	Redes de agua PPR	Termofusión de tuberías	Termofusora eléctrica y cable	Contacto eléctrico	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: conexión a tablero con diferencial. Adm: inspección del cable y enchufe (F-07); no usar en zonas con agua. EPP: zapatos dieléctricos.	7	2	**14**	Moderado
13	Redes de agua PPR	Corte de tubería	Tijera cortatubos, sierra	Cortes en manos	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: cortar sobre superficie firme, alejando las manos de la línea de corte. EPP: guantes de cuero.	7	1	**7**	Tolerable
14	Redes de agua PPR	Tendido de tuberías colgadas o en techo	Trabajo en altura con escalera o andamio (> 1,80 m)	Caída a distinto nivel	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: andamio certificado con barandas; escalera tipo tijera en buen estado. Adm: PETAR de altura (F-02); check-list (F-08); PETS-01. EPP: arnés y línea de vida sobre 1,80 m, casco con barbiquejo.	7	2	**14**	Moderado
15	Redes de agua PPR	Instalación en techo y bajo losa	Posturas forzadas, brazos sobre la cabeza	Trastornos musculoesqueléticos	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: pausas activas; usar andamio a la altura adecuada en lugar de escalera.	7	1	**7**	Tolerable
Tendido de redes de desagüe y ventilación en PVC																		
16	Redes de desagüe PVC	Pegado de tuberías con pegamento y limpiador	Solventes inflamables (THF, MEK, ciclohexanona)	Incendio	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Elim: no fumar ni hacer trabajos en caliente cerca. Adm: envases cerrados y con etiqueta; MSDS en obra (MSDS-01); extintor PQS. EPP: guantes de nitrilo.	7	2	**14**	Moderado
17	Redes de desagüe PVC	Pegado de tuberías	Vapores de solventes	Intoxicación, mareo, irritación	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Ing: ventilación natural o forzada en ambientes cerrados. Adm: usar la cantidad necesaria. EPP: respirador con cartucho para vapores orgánicos en espacios cerrados, lentes, guantes de nitrilo.	7	2	**14**	Moderado
18	Redes de desagüe PVC	Corte de tubería con sierra	Sierra manual	Cortes	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: sujetar la tubería con prensa o soporte. EPP: guantes de cuero.	7	1	**7**	Tolerable
19	Redes de desagüe PVC	Tendido en zanjas o terreno	Zanja abierta	Caída a la zanja, derrumbe	2	2	2	2	8	2	**16**	Moderado	Significativo	Ing: entibado si la profundidad supera 1,50 m o el terreno es inestable. Adm: señalizar y colocar barreras; desmonte a más de 0,60 m del borde.	6	2	**12**	Moderado
Montantes en ductos y shafts																		

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".

N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	A	B	C	D	IP	IS	P×S	Nivel	Signif.	Medidas de control (jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativas, EPP)	IP	IS	P×S	Nivel residual
20	Montantes	Instalación de montantes en ductos	Abertura del ducto o shaft	Caída de altura	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: tapa o baranda en el ducto, plataforma de trabajo. Adm: PETAR de altura (F-02). EPP: arnés anclado a punto fijo, casco con barbiquejo.	7	2	**14**	Moderado
21	Montantes	Instalación de montantes en ductos	Herramientas y materiales que caen por el ducto	Golpe a personas en niveles inferiores	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: herramientas con cordón de seguridad. Adm: señalizar y bloquear el ducto en los niveles inferiores; coordinar con el contratista principal. EPP: casco.	7	2	**14**	Moderado
Instalación de electrobombas y equipos de bombeo																		
22	Equipos de bombeo	Traslado y montaje de electrobombas	Equipos pesados (> 25 kg)	Sobreesfuerzo, atrapamiento de manos y pies	2	2	2	2	8	2	**16**	Moderado	Significativo	Ing: uso de tecle, carretilla o patín. Adm: levantar entre dos o más personas; PETS-09. EPP: guantes, zapatos de seguridad.	6	2	**12**	Moderado
23	Equipos de bombeo	Conexión eléctrica del tablero de bombas	Energía eléctrica	Electrocución	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Significativo	Ing: tablero con diferencial y puesta a tierra. Adm: bloqueo y etiquetado (PETS-14), PETAR eléctrico (F-05); la conexión la hace un electricista. EPP: guantes dieléctricos, zapatos dieléctricos.	6	2	**12**	Moderado
24	Equipos de bombeo	Prueba de funcionamiento	Partes en movimiento (acople motor-bomba)	Atrapamiento	2	2	2	2	8	2	**16**	Moderado	Significativo	Ing: guarda en el acople. Adm: no manipular con el equipo en marcha. EPP: ropa ajustada, sin anillos ni cadenas.	6	2	**12**	Moderado
Trabajos en cisternas y tanques																		
25	Cisternas y tanques	Ingreso a cisterna para instalaciones	Atmósfera con deficiencia de oxígeno o gases	Asfixia, intoxicación	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Significativo	Ing: ventilación forzada; medición de oxígeno (19,5 % – 23,5 %) antes y durante el trabajo. Adm: PETAR de espacio confinado (F-04); vigía permanente afuera; PETS-10. EPP: arnés con línea de rescate.	6	2	**12**	Moderado
26	Cisternas y tanques	Ingreso y salida de la cisterna	Escalera vertical, superficie húmeda	Caída a distinto nivel	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Significativo	Ing: escalera fija o portátil asegurada. Adm: tres puntos de apoyo; no cargar herramientas al subir (izarlas con soga). EPP: botas de jebe antideslizantes, arnés.	6	2	**12**	Moderado
27	Cisternas y tanques	Iluminación y herramientas dentro de la cisterna	Equipos eléctricos en ambiente húmedo	Electrocución	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Significativo	Ing: iluminación a 24 V o a batería; herramientas inalámbricas. Adm: no ingresar extensiones de 220 V.	6	2	**12**	Moderado
Instalación de aparatos sanitarios y griferías																		
28	Aparatos sanitarios	Instalación de inodoros, lavatorios y griferías	Piezas de cerámica frágiles	Cortes por rotura	2	2	2	2	8	2	**16**	Moderado	Significativo	Adm: transportar en su empaque; manipular entre dos personas. EPP: guantes de cuero.	6	2	**12**	Moderado
Pruebas hidráulicas																		

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Casa Bonita Oregón	MATRIZ IPERC – INSTALACIONES SANITARIAS			OBRA / CLIENTE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SST			
	Código: **CBO-SST-IPERC-01**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	A	B	C	D	IP	IS	P×S	Nivel	Signif.	Medidas de control (jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativas, EPP)	IP	IS	P×S	Nivel residual
29	Prueba hidráulica	Prueba de presión de redes de agua	Tubería y accesorios a presión	Golpe por rotura o desprendimiento de accesorios	2	2	2	2	8	2	**16**	Moderado	Significativo	Ing: manómetro calibrado; tapones bien asegurados. Adm: PETS-11; presión de prueba según especificación (no exceder); delimitar el área. EPP: lentes y careta.	6	2	**12**	Moderado
30	Prueba hidráulica	Uso de bomba de prueba manual	Mecanismo de la bomba	Atrapamiento de dedos	2	2	2	2	8	1	**8**	Tolerable	No significativo	Adm: operar con ambas manos en la palanca. EPP: guantes.	6	1	**6**	Tolerable

Índice	A · Personas expuestas	B · Procedimientos existentes	C · Capacitación	D · Exposición al riesgo	Severidad (IS)
1	1 a 3	Existen, son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado; conoce el peligro y lo previene	Esporádica: al menos 1 vez al año	Lesión sin incapacidad / disconfort
2	4 a 12	Existen parcialmente; no son satisfactorios	Personal parcialmente entrenado	Eventual: al menos 1 vez al mes	Lesión con incapacidad temporal / daño a la salud reversible
3	Más de 12	No existen	Personal no entrenado	Permanente: al menos 1 vez al día	Lesión con incapacidad permanente o muerte / daño irreversible

Nivel de riesgo	P × S	Interpretación
Trivial	4	No se necesita adoptar ninguna acción.
Tolerable	5 – 8	Mantener los controles y hacer comprobaciones periódicas.
Moderado	9 – 16	Reducir el riesgo; implementar medidas en un plazo determinado.
Importante	17 – 24	No iniciar el trabajo hasta reducir el riesgo (PETAR, supervisión).
Intolerable	25 – 36	Prohibido trabajar hasta reducir el riesgo.

Metodología: Guía básica sobre Sistema de Gestión de SST, R.M. N° 050-2013-TR. Índice de probabilidad IP = A + B + C + D. Nivel de riesgo = IP × IS. Evaluación inicial con B = 2 y C = 2; evaluación residual con PETS difundido y personal capacitado (B = 1, C = 1).

Elaborado por: Supervisor de SST	Revisado por: Responsable técnico / Maestro de obra	Aprobado por: Gerente General
Nombre, firma y fecha	Nombre, firma y fecha	**Jesús Donato Villar Bendezú** · DNI 72906209

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".