Casa Bonita Oregón	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-08**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar inodoros, lavatorios, lavaderos, duchas y griferías de forma segura, controlando los riesgos de cortes, sobreesfuerzos y golpes.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial gasfitero.
- Ayudante.

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes de nitrilo (silicona y selladores)

7. Equipos, herramientas y materiales

- Taladro, brocas, tacos y pernos
- Llaves, alicates, desarmadores
- Silicona, cinta teflón, anillo de cera
- Nivel

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-08
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Trasladar los aparatos en su empaque y entre dos personas (PETS-04).
4. Verificar que la llave de paso del ambiente esté cerrada.

Instalación

1. Desembalar el aparato en el lugar de instalación y revisar que no tenga fisuras.
2. Marcar y perforar los puntos de fijación usando lentes de seguridad.
3. Colocar el aparato entre dos personas, sin forzarlo, y fijarlo con los pernos sin apretar en exceso (la cerámica puede romperse).
4. Conectar la grifería y los conectores con cinta teflón; sellar con silicona en ambiente ventilado.
5. Abrir la llave de paso y verificar que no haya fugas.

Al terminar

1. Retirar los empaques y restos de cerámica rota con guantes.
2. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No manipular piezas de cerámica rotas sin guantes.
- No cargar aparatos pesados una sola persona.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-08
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-08
Las versiones impresas son copias "No controladas".