1. Objetivo

Establecer los pasos para trasladar, montar, conectar y probar electrobombas, sistemas de presión constante e hidroneumáticos en cuartos de bombas y cisternas, controlando los riesgos de sobreesfuerzo, atrapamiento y electrocución.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- Manual del fabricante del equipo.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial gasfitero (montaje hidráulico).
- Electricista calificado (conexión eléctrica).
- Ayudante.

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes dieléctricos y zapatos dieléctricos para la conexión eléctrica

7. Equipos, herramientas y materiales

- Tecle o polea con soporte, patín o carretilla
- Llaves, nivel, pernos de anclaje
- Válvulas, uniones universales, manómetro
- Kit de bloqueo y etiquetado

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-09
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Detector de tensión

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Verificar el peso del equipo en su placa o manual; si supera 25 kg, trasladar con patín o entre varias personas (PETS-04).
4. Si el cuarto de bombas está dentro de la cisterna o es un espacio confinado, aplicar el PETS-10.

Montaje

1. Bajar el equipo con tecle o polea, guiándolo con soga, sin colocar manos ni pies debajo de la carga.
2. Colocar el equipo sobre su base, nivelarlo y anclarlo con pernos.
3. Instalar las tuberías de succión e impulsión con sus válvulas, sin forzar las bridas del equipo.

Conexión eléctrica (solo electricista)

1. Desenergizar, bloquear y etiquetar el tablero de alimentación (PETS-14) y tramitar el PETAR eléctrico.
2. Verificar la ausencia de tensión.
3. Conectar el motor según el diagrama del fabricante, con su protección termomagnética, guardamotor y puesta a tierra.
4. Retirar el bloqueo según el PETS-14.

Prueba de funcionamiento

1. Verificar que la cisterna tenga agua suficiente y que las válvulas estén abiertas (no hacer funcionar la bomba en seco).
2. Verificar que el acople motor-bomba tenga su guarda.
3. Arrancar el equipo, comprobar el sentido de giro, la presión y que no haya fugas.
4. No manipular el equipo en funcionamiento.

Al terminar

1. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.
2. Reportar al maestro de obra cualquier incidente, condición insegura o desviación ocurrida durante la tarea.

9. Restricciones

- El personal no electricista no realiza conexiones eléctricas.
- No pararse debajo de cargas suspendidas.
- No operar bombas sin guarda en el acople.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-09
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-09
Las versiones impresas son copias "No controladas".