| Tabela de requisitos   |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| Requisitos funcio  | onais         |  |  |
| - (R1) Determinar a temperatura do resistor                        |               |  |  |
| - (R2) Exibir temperatura atual                                    |               |  |  |
| - (R3) Fornecer uma interface local para operação                  |               |  |  |
| - (R4) Manter o resistor na temperatura determinada                |               |  |  |
| - (R5) Permitir controle por comando serial em uma interface RS232 |               |  |  |
| Requisitos não funcionais  |               |  |  |
| - (R1) Sistema deve aquecer o mais rápido possível                 |               |  |  |
| - (R2) Overshot r  | náximo de 1ºC |  |  |
|  |               |  |  |
|  |               |  |  |
|  |               |  |  |
|  |               |  |  |