

SERVICIO EXPRESS LOJA

Servicios Automotrices Integrales
RUC: 123456789 - INVÁLIDO
Quito, Ecuador
Tel: (02) 2661962

FACTURA

Nº: 001-002-562666648
Fecha: 2025-07-13
Siniestro Ref: SIN-0005

Cliente: López Guerrero Juan
Pablo

Placa: AZY-7734

C.I./RUC: 1795557883

Vehículo: SUV Multimarca

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Reparación de carrocería y pintura (Siniestro SIN-0005)	\$3649.04	\$3649.04
1	Repuestos originales y mano de obra mecánica	\$2432.70	\$2432.70

Subtotal 15%	\$6081.74
IVA 15%	\$912.26
TOTAL A PAGAR	\$10491.00