

MECÁNICA MANABÍ

Servicios Automotrices Integrales
RUC: 1792912240001
Quito, Ecuador
Tel: (02) 2136237

FACTURA

Nº: 001-002-651605673
Fecha: 2025-07-28
Siniestro Ref: SIN-0007

Cliente: Freire Castillo Marco Antonio
C.I./RUC: 1735568594

Placa: GYE-8371
Vehículo: SUV Multimarca

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Reparación de carrocería y pintura (Siniestro SIN-0007)	\$1865.74	\$1865.74
1	Repuestos originales y mano de obra mecánica	\$1243.83	\$1243.83

Subtotal 15%	\$3109.57
IVA 15%	\$466.43
TOTAL A PAGAR	\$3576.00