

TALLER EL NORTE CÍA. LTDA.

Servicios Automotrices Integrales
RUC: 1792649274001
Quito, Ecuador
Tel: (02) 2363577

FACTURA

Nº: 001-002-932488070
Fecha: 2025-07-22
Siniestro Ref: SIN-0010

Cliente: Flores Castillo Roberto Antonio **Placa:** GYE-4837
C.I./RUC: 1746819001 **Vehículo:** SUV Multimarca

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Reparación de carrocería y pintura (Siniestro SIN-0010)	\$5164.70	\$5164.70
1	Repuestos originales y mano de obra mecánica	\$3443.13	\$3443.13

Subtotal 15%	\$8607.83
IVA 15%	\$1291.17
TOTAL A PAGAR	\$9899.00