

AUTOMOTRIZ AMBATO CENTRAL

Servicios Automotrices Integrales
RUC: 0992341234001
Quito, Ecuador
Tel: (02) 2151652

FACTURA

Nº: 001-002-951063631
Fecha: 2025-07-22
Siniestro Ref: SIN-0029

Cliente: Brito Ordóñez Henry Omar
C.I./RUC: 1777189265

Placa: TNB-1029
Vehículo: SUV Multimarca

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Reparación de carrocería y pintura (Siniestro SIN-0029)	\$6928.39	\$6928.39
1	Repuestos originales y mano de obra mecánica	\$4618.93	\$4618.93

Subtotal 15%	\$11547.32
IVA 15%	\$1686.91
TOTAL A PAGAR	\$13433.00