INVENTARIO EQUIPOS BIOMEDICOS E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

SEDE CAIMI							
ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	6238	MED.FAM-CONS.1	SE ENCONTRO EN CONS.3 3 MD.FAMILIAR, EQUIPO OPERATIVO
2	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844 KL	8440140401	7702	MED.FAM-CONS.3	EQUIPO TIENE UN DESFASE MAYOR A 100 GRAMOS
3	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	777	N/R	3239	MED.FAM-CONS.1	EQUIPO PRESENTA ABLE ESPIRALADO EN MAL ESTADO
4	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	140327072555	3249	MED.FAM-CONS.1	EQUIPO OPERATIVO
5	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/R	N/R	MED.FAM-CONS.1	EQUIPO OPERATIVO
6	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	6239	MED.FAM-CONS.2	EQUIPO OPERATIVO
7	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844 KL	8440140732	7701	MED.FAM-CONS.1	EQUIPO OPERATIVO
8	PESA BEBE	CHORDER	MS3500	C22012993	7711	MED.FAM-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO
9	PESA BEBE	CHORDER	MS3500	C2206775	7712	MED.FAM-CONS.2	ENCONTRADO EN CONS. 3, EQUIPO OPERATIVO
10	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	777	408282	3241	MED.FAM-CONS.2	EQUIPO OPERATIVO
11	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844 KL	3940142464	7836	MED.FAMILIAR 1	ENCONTRADO EN CONS. 2, EQUIPO OPERATIVO
12	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIMITED	140918092536	3247	MED.FAM-CONS.2	EQUIPO OPERATIVO
13	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/R	N/R	MED.FAM-CONS.2	EQUIPO OPERATIVO
14	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M18504500055	5889	MED.FAM-CONS.2	EQUIPO OPERATIVO
15	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844 KL	8440140731	N/R	MED.FAM-CONS.4	EQUIPO OPERATIVO
16	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	6241	MED.FAM-CONS.4	EQUIPO OPERATIVO
17	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	777	13259	3240	MED.FAM-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO
18	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	140227211175	3246	MED.FAM-CONS.4	EQUIPO OPERATIVO
19	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	777	N/R	3236	MED.FAM-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO
20	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	6240	MED.FAM-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO
21	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/R	N/R	MED.FAM-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO
22	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	130918095646	3245	MED.FAM-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO
23	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844 KL	844140402	7703	MED.FAM-CONS.2	EQUIPO OPERATIVO
24	SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIREK	64378	6215	REANIMACION	SE REALIZA DESPIECE , LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE DE CIRCUITO NEUMATICO , FUNCIONA CORRECTAMENTE

25	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-96047111	6211	HIDRATACION	EQUIPO PRESENTA PERDIDAS DE COLOR EN LA PANTALLA (BRILLO) DETERIORO POR USO , RECOMENDACIÓN DE RENOVACION DE TENOLOGIA. EQUIPO OPERATIVO CON OBSERVACIONES
26	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	2319	6811	OBS-URG	SE REALIZA MANTENIMIENTO CON RUTINA DE LIMPIEZA , PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OPERATIVO
27	TENSIOMETRO RODANTE	WELCH ALLYN	LIFE TIME	110919073200	3431	OBS-URG	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
28	LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	LS-135	N/R	3470	SALA DE PROCEDIMIENTOS	SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE ILUMINACION , FUNCIONA CORRECTAMENTE
29	PESA BEBE	SECA	354	8354320000000	5827	TRIAGE	SE REALIZA RUTINA DE LIMPIEZA , PREBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PATRONES, EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
30	INFANTOMETRO	SECA	417	N/R	21102484	TRIAGE	SE REALIZA RUTINA DE LIMPIEZA , EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
31	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	4020126159	3620	TRIAGE	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRESENTA CORROSION EN BASE METALICA
32	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	5912	URG-CONS.4	SE REALIZA RUTINA DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES MECANICOS, EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
33	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	4020054451	3515	URG-CONS 2	EQUIPO PRESENTA CORROSION EN BASE METALICA, CUMPLE CON PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
34	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	3621	ESTACION	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE , SE HACE RUTINA DE LIMPIEZA Y AJUSTE
35	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-45010394	3533	TRIAGE	SE REALIZA INSTALACION DE LAS VALVULAS Y BRAZALETE , EQUPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
36	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844 KL	8440140745	7707	TRIAGE	SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA.EQUIPO CUMPLE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO.PRESENTA DESGASTE HABITUAL EN ABS . FUNCIONA CON OBSERVACIONES
37	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	13010	N/R	21100342	TRIAGE	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
38	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19807720004	6253	HIDRATACION	SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO PRESENTA ERROR 01 DE FALLA EN BATERIA Y EL SENSOR DE SATURACION PEDIATRICA DAÑADO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO
39	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	107289	3509	AISLAMIENTO-URG	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE , PRESENTA CARCASA CRISTALIZADA CONFISURAS, REQUIERE BATERIAS, SE HCE RECOMENDACIO DE RENOVACION DE TECNOLOGICA. EQUIPO MODELO 2013
40	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-96021608	6220	REANIMACION	SE REALIZA RUTINA DE LIMPIEZA , AJUSTE DE COMPONENTES , PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO CUMPLE CON PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA. . OPERATIVO EN EL SERVICIO
41	SUCCIONADOR	THOMAS	1130-067	79900002352	3404	REANIMACION	EQUIPO NO SE UBICO EN EL SERVICIO
42	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	309025-M14400510009	3228	REANIMACION	SE INSTALA ELECTROVALVULA DE SUCCION, AJUSTE DE ARAMETROS DEL EQUIPO. EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
43	LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	LS-135	N/R	3584	URG-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO

44	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	3544	URG-TRIAGE	REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE DE 2 VIAS, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
45	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	777	N/R	3469	URG-CONS.4	CABLE ESPIRALADO DEL MANGO EN MAL ESTADO, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
46	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	120523202643	3468	URG-CONS.1	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
47	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	3549	URG-CONS.1	EQUIPO NO SE ENCUENTRA TOPE SUPERIOR , FUNCIONA CORRECTAMENTE CON OBSERVACIONES
48	LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	LS-135	N/R	3545	REANIMACION	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE OPERATIVO EN EL SERVICIO
49	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	3626	BODEGA	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
50	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	5913	TRIAGE	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
51	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	80710142029	3625	BODEGA	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
52	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	204120933	3567	URG-CONS.3	EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE Y PERA . FUNCIONA CON OBSERVACIONES
53	TALLIMETRO	SECA	217	N/R	3581	URG-CONS.2	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
54	LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS-300	N/R	3532	URG-CONS 1	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LUZ LED
55	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	120720073945	3579	URG-CONS.4	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
56	MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	560139-M14604420006	3388	MONITORIA FETAL	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
57	NEBULIZADOR	PULMO AIDE DEVILBISS	5650D	D7053621	6364	URG-SALA ERA	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE REQUIERECAMBIO DE FILTRO
58	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFE TIME	80710163636	3543	URG-TRIAGE	EQUIPO REQUIERE BRAZALETE DOS VIAS. FUNCIONA CON OBSERVACIONES
59	INFANTOMETRO	SECA	417	N/R	21102485	URG-CONS.4	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
60	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SCHOCK RESISTANT	180308222608	N/R	URG-CONS.4	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
61	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M11A00840023	5484	TRIAGE-URG	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
62	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.14	74035	3502	HIDRATACION	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN GAS SPRINT. NO SOSTIENE CAMILLA MOVIMIENTO TRENLEMBURG
63	CAMILLA	MUBI	HYDRUX	72620	6718	OBS HOMBRES	SE AJUSTA ACTIVADOR DE ACTIVADOR DE LOS MOVIMIENTOS, LUBRICACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, OPERATIVA EN EL SERVICIO
64	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	72570	6717	AISLAMIENTO-URG	GAS SPRINT ESPALDAR , ACTIVA RETRNO PIN BLOQUEADO , NO SE DEJA SUBIR ESPALDAR .QUEDA FUNCIONANDO CON OBSERVACION
65	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	72623	6710	OBS HOMBRES	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN GAS SPRINT ESPALDAR . FUCIONA CON OBSERVACIONES
66	CAMILLA	MUBI	HYDRUX	65953	6298	PROCEDIMIENTOS	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE TODOS SUS MOVIMIENTOS
67	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	72588	6709	BODEGA	EQUIPO SE TRASLADO DE SEDE , AHRA SE ENCUENTRA EN IPC

68	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	72591	6714	OBS HOMBRE	EQUIPO PRESENTA CORROSION DE BASESMETALICAS , FUNCIONA ADECUADAMENTE
69	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	5406	6716	OBS MUJERES	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
70	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	72631	6707	TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	SE HABILITA TRENLEMBURG PENDIENTE CAMBIO DE PISTON ESPALDAR 400 N , PRESENTA CORROSION EN BASES METALICAS. FUNCINA CON OBSERVACION
71	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.14	74019	3596	OBS HOMBRES	PRESENTA CORROSION EN BASE METALICA Y EJE DEL FRENO PEDAL
72	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-75009324	3207	HIDRATACION	EQUIPO PRESENTA PANTALLA EN MAL ESTADO. SE RECOMIEND RENOVAR TECNOLOGIA , DESGASTE POR USO , FUNCIONA CON OBSERVACIONES
73	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.14	76360	3286	AISLAMIENTO-URG	CONTROL EN MAL ESTADO, Y CABLE DEL CONTROL . REQUIERE CONTROL NUEVO. FUNCIONA CON OBSERVACIONES
74	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.15	74041	3608	PROCEDIMIENTOS	EQUIPO PRESENTA CORROSION EN EJE DE FRENO Y BARANDAS . FUNCIONA CON OBSERVACIONES
75	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69448	6279	OBS MUJERES	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
76	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.16	74039	3615	URG-HIDRATACION	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
77	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.16	74034	3534	AISLAMIENTO-URG	PRESENTA CORROSION EN EJE DE LA PALANCA DE FRENO, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
78	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.16	74028	3602	BODEGA	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
79	CAMA CUNA PEDIATRICA	LOS PINOS	740P V11	503367	3922	OBS-URGENCIAS	EQUIPO REQUIERE CABLE AC Y CONTROL . SE REALIZA ENDEREZADO DE BARANDA.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
80	CAMA CUNA PEDIATRICA	LOS PINOS	740P V11	503365	3926	OBS-URGENCIAS	EQUIPO PRESENTA ABLE DE CONTROL EN MAL ESTADO. FUNCIONA CON OBSERVACIONES
81	CAMA CUNA PEDIATRICA	LOS PINOS	740P V11	503366	3925	OBS-URGENCIAS	EQUIPO NO TIENE CONTROL NI CABLE , SE REALIZA ENDEREZAMIENTO DE TELESCOPICA DE LA BARANDA. FUNCINA CON OBSERVACIONES
82	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	777	N/R	3580	URG-CONS.1	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
83	CAMILLA	LOS PINOS	C-396BV BCS V.16	76365	3274	OBS-URG	FUNCIONAL LOS MOVIMIENTOS MECANICOS , NO TIENE CONTROL NI CABLE AC
84	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	3568	URG-CONS.3	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
85	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740 LV01.08	503352	N/R	OBS MUJERES	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
86	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740 L V01,08	500230	3421	OBS HOMBRE	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
87	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740 L V01,08	500231	3422	OBS HOMBRE	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
88	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	741 L V01,08	503352	3303	OBS HOMBRE	PRESENTA CABLE DE CONTROL EN MAL ESTADO, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
89	MICROSCOPIO	LABOMED	LX400	130964300	2786	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
90	MICROSCOPIO	LABOMED	LX 400	9126011	2787	LABORATORIO	DESGASTE POR USO DE LA MESA, OBJETIVOS EN BUEN ESTADO. OPERATIVO CON OBSERVACIONES

91	INCUBADORA DE MUESTRAS	MEMMERT	100-800	N/R	2842	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
92	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31RBSFA	9MO4992	2762	LABORATORIO	DETERIORO POR USO DE LA MESA LONGITUDIAL Y PINTURA, OBJETIVO EN BUEN ESTADO. FUNCIONA CON OBSERVACIONES
93	CABINA DE FLUJO LAMINAR	THERMO SCIENTIFIC	1300 SERIES A2	300086042	2756	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO , REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO UV . FUNCIONA CON OBSERVACIONES
94	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31RBSFA	6L06369	2766	LABORATORIO	EQUIPO PRESENTA EXCESO DE MATERIAL EN LAS PERILLAS. DETERIORO POR USO , SE RECOMIENDA RENOVACION TECNOLOGICA
95	AGITADOR DE MAZZINI	LAB ROTATOR	DSR 2100V	126	21000217	LABORATORIO	EQUIPO PRESENTA CORROSION EN PLATAFORMA.DESAJUSTE EN EL TEMPORIZADOR Y EL IMS DE VELOCIDAD. CUMPLIO SU VIDA UTIL . SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
96	CENTRIFUGA	THERMO SCIENTIFIC	LABOFUGE 200	721013092006	2800	LABORATORIO	EQUIPO FUERA DE SERVICIO , SE RECOMIENDA RECNOVACION DE TECNLOGIA
97	CONTADOR DE CELULAS ELECTRONICO	KRAMER	LMP001	852	4807	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
98	MICROPIPETA	BOECO	20-200 UL	OB1111718	N/R	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
99	MICROPIPETA	HUMAN	N/R	N/R	3341	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
100	MICROPIPETA		200UL-1000UL	N/R	3345	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
101	MICROPIPETA	HUMAN	5-30 UL	N/R	2820	LABORATORIO	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO
102	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-96097042	6207	HIDRATACION	REQUIERE BATERIA Y BRAZALETES, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
103	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-27148967	7671	URG-REANIMACION	EQUIPO FUCIONA CORRECTAMENTE , REQUIERE BATERIA DE RESPALDO
104	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	21101677	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
105	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	695001	N/R	N/R	CARRO DE PARO	OPERATIVO EN EL SERVICIO
106	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	51400002689	3268	SALA ERA-URG	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
107	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740L V01 , 08	503348	3302	CAMA 1B	CONTROL PRESENTA CABLE EN MAL ESTADO, CRISTALIZACION DEL ENCAUCHETADO.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
108	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740L V01 , 08	503449	3250	CAMA 2A	CABLE DE CONTROL EN MAL ESTADO.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
109	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740L V01 , 08	503396	3253	CAMA 2B	CABLE CRISTALIZADO EN SU ENCAUCHETADO, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
110	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740L V01 , 08	503353	3251	CAMA 3A	FALTA CABLE AC, PRESENTA CONTRL EN MAL ESTADO. EQUIPO OPERATIVO CON OBSERVACIONES
111	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740L V01 , 08	503440	3304	CAMA 3B	CABLE DEL CONTROL EN MAL ESTADO . FUNCIONA CON OBSERVACIONES
112	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69445	6284	CAMA 4B	REQUIERE BATERIA DE RESPALDO, PRESENTA CORROSION EN LA BISAGRA DEL PIECERO.OPERATIVO CON OBSERVACIONES
113	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69439	6271	CAMA 4A	OPERATIVO EN EL SERVICIO
114	CUNA PEDIÁTRICA	MUBI	POLARIX	69532	6288	CAMA 5A	REQUIERE BATERIA DE RESPALDO, FUCNIONA CON OBSERVACIONES

115	CUNA PEDIÁTRICA	MUBI	POLARIX	69534	6292	CAMA 5B	CABLE AC NO SE UBICO Y REQUIERE BATERIA.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
116	CUNA PEDIÁTRICA	MUBI	POLARIX	69531	6290	CAMA 5C	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
117	CUNA PEDIÁTRICA	LOS PINOS	740P V10	500201	1000	CAMA 5C	CABLE DEL CONTROL EN MAL ESTADO . FUNCIONA CON OBSERVACIONES
118	CUNA PEDIÁTRICA	LOS PINOS	740P V11	503362	3921	CAMA 5D	REQUIERE CABLE AC, CONTROL DE MANDO Y PRESENTA TELESCOPICA CON DEFLEXION
119	CUNA PEDIÁTRICA	LOS PINOS	740P V10	500207	1002	CAMA 6A	NO TIENE CABLE AC , CABLE ESPIRALADO CRISTALIZADO.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
120	CUNA PEDIÁTRICA	MUBI	POLARIX	69530	6291	CAMA 6B	NO TIENE CABLE AC , REQUIERE BATERIA DE RESPALDO.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
121	CUNA PEDIÁTRICA	LOS PINOS	740P V10	500206	1001	CAMA 6C	FALTA CONTROL SE ENCUENTRA ARRANCACADO DE MODULO, NO TIENE PASADOR UNA BARANDA.PRESENTA CORROSION EN LA BASE Y NO TIENE CABLE AC. FUNCIONA CON OBSERVACIONES
122	CUNA PEDIÁTRICA	MUBI	POLARIX	69533	6289	CAMA 6C	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
123	CUNA PEDIÁTRICA	MUBI	POLARIX	69537	6287	CAMA 6D	OPERATIVO EN EL SERVICIO
124	LÁMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS-300	NR	3221	ESTACIÓN	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
125	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69442	6276	CAMA 7	FUNCIONA CORRECTAMENTE, FALTA CABLE AC
126	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740L V01 , 08	503452	3254	CAMA 8B	CABLE ESPIRALADO EN MAL ESTADO.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
127	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69441	6286	CAMA 9A	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
128	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69438	6272	CAMA 9B	REQUIERE BATERIA DE RESPALDO, FUNCIONA CON BSERVACIONES
129	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69436	6282	CAMA 10A	REQUIERE BATERIA DE RESPALDO, OPERATIVO EN EL SERVICIO
130	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69433	6275	CAMA 10B	REQUIERE BATERIA DE RESPALDO, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
131	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69432	6285	POSTPARTO	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE TODOS LOS MOVIMIENTOS, REQUIERE BATERIA DE RESPLDO
132	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69434	6274	POSTPARTO	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE TODOS LOS MOVIMIENTOS, REQUIERE BATERIA DE RESPLDO
133	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69435	6273	POSTPARTO	EQUIPO REQUIERE BATERIA RESPALDO DEL MODULO, FUNCIONA CORRECTAMENTE CON OBSERVACIONES
134	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69446	6281	PREPARTO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. REQUIERE BATERIA DE RESPALDO
135	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69440	6277	PREPARTO	EQUIPO FUCIONA CORRECTAMENTE SOLO REQUIERE BATERIA DE RESPALDO
136	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69437	6278	PREPARTO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. REQUIERE BATERIA DE SOPORTE
137	CAMILLA	MUBI	HYDRUX	66032	6294	POSTPARTO INMEDIATO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
138	CAMILLA	MUBI	HYDRUX	66264	6297	POSTPARTO INMEDIATO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
139	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	72592	6713	POSTPARTO INMEDIATO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO

140	EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS-777	NR	3237	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
141	TENSIÓMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	200109000000	6397	SALA DE VISITA	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
142	CAMILLA	MUBI	HYDRUX	65954	6301	SALA DE VISITA	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
143	CAMILLA	MUBI	HYDRUX	66029	6293	POSTPARTO INMEDIATO	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
144	CUNA PEDIÁTRICA	LOS PINOS	740P V11	503364	3923	RECUPERACIÓN CIRUGÍA	NO TIENE CABLE AC , LE FALTA CONTROL DE MANDO, FUNCIONA SOLO CON MOVIMIENTOS MECANICOS
145	CAMA ELECTRICA	MUBI	LYNIX	69443	6280	RECUPERACIÓN CIRUGÍA	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, OPERATIVO EN EL SERVICIO
146	CAMILLA	MUBI	CIGNUX	72586	6711	RECUPERACIÓN CIRUGÍA	CAMILLA PRESENTA DAÑO EN PISTON DE ESPALDAR, FUNCIONA CON BSERVACIONES
147	CAMILLA	LOS PINOS	C-396 V.14	76368	3280	PREPARACIÓN PACIENTE	FALTA CABLE AC, BARANDA PRESENTA DAÑO EN PIEZA DE TEFLON Y SISTEMA DE FRENOS DE LA BRANDA , NO TIENE CONTROL DE MANDO.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
148	CAMILLA	MUBI	HYDRUX	65967	6296	PREPARACIÓN PACIENTE	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
149	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740L V01 , 08	500236	3420	PREPARACIÓN PACIENTE	FALTA CABLE AC, FUNCIONA CON OBSERVACIONES
150	MESA DE CIRUGÍA	BELMONT	AT-260Z31P	ET14D0006	3279	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
151	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	ADVANCED	AI A4051	AAP071968	6251	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
152	INCUBADORA DE TRANSPORTE	ADVANCED	A3158	GAP074934	6249	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, REQUIERE SENSOR DE PIEL , PERATIVO CON OBSERVACIONES
153	SUCCIONADOR	THOMAS	1130067	10393	3259	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
154	LÁMPARA CIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	15-9B000809	6200	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
155	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DM30846	3368	SALA DE PARTOS 2	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
156	MESA DE CIRUGÍA	BELMONT	AT-260Z31P	ET14D0005	3278	SALA DE PARTOS 2	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
157	LÁMPARA CIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	15-9B000810	6199	SALA DE PARTOS 2	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, RECOMIENDO RUTINAS DE IMPIEZA
158	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	ADVANCED	AI A4051	AAP071960	6250	SALA DE PARTOS 2	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON PARAMETROS DE SERVO, TEMPERATURA Y POTENCIA
159	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65 PRO	KY-96001411	6245	SALA DE PARTOS 2	EQUIPO REQUIERE SUMINISTRO DE GASES PARA REALIZAR PRUEBA DE FUGAS Y REQUIERE LA CELDA DE OXIGENO PARA CALIBRAR SISTEMA Y PARA CICLAR LA MAQUINA
160	MESA DE CIRUGÍA	BELMONT	AT-260Z31P	ET14D0007	3277	SALA DE CIRUGÍA	EQUIPO FUNCIOAN CORRECTAMENTE TODOS SUS MOVIMIENTOS
161	LÁMPARA CIELITICA	KLS MARTIN	MARLED E9	ME_9A2A 30 14 14C2219	3290	SALA DE CIRUGÍA	EQUIPO FUNCIONAL PRESENTA CORROSION Y OXIDACION POR RESIDUOS EN PARTES METALICAS
162	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	DRAGER	BABYTHERM 8004	ASFE-0090	3369	SALA DE CIRUGÍA	EQUIPO TIENE DAÑADO PASADOR Y REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
163	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	FANEM	2051-LDR	GAA 4815	3396	SALA DE CIRUGÍA	EQUIPO PRESENTA CORROSION EN LA BASE DE LA CUNA , EL LABEL PRESENTA MAL ESTAD Y FALTA SESOR DE PIEL.FUNCIONA CON OBSERVACIONES

164	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65 PRO	KY-89000894	6247	SALA DE CIRUGÍA	NO POSEE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA REALIZAR TEST DE FUGAS, REQUIERE CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO PARA CALIBRAR MAQUINA Y PONERLA A CICLAR
165	ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAD0003393	6255	SALA DE CIRUGÍA	REQUIERE PLACA PACIENTE Y LAPIZ PARA REALIZAR PRUEBAS DE CORTE Y COAGULACION.ACCESORIOS PEDAL.
166	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	309025-M14400510019	3229	MONITORIAS	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRESENTA CABLE EKG EN MAL ESTADO , SE RECOMIENDA CAMBIO
167	BASCULA DIGITAL	BADECOL	EB7005	25689-125	8624	URG-HIDRATACION	SE INSTALAN BATERIAS . EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON PARAMETROS DE MASA
168	BASCULA DIGITAL	BADECOL	EB7005	25689-131	8625	TRIAGE	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
169	INFANTOMETRO	SECA	N/R	N/R	5841	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
170	PESA BEBÉ	SECA	N/R	N/R	4427	N/R	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
171	SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASKIR 30	64582	6218	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
172	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M19200960062	6222	SALA PARTOS ALMACÉN MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
173	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814		11/02/3602	SALA PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
174	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	732094000000		SALA PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
175	LAMPARA CUELLO CISNE	WELCH ALLYN	GS -300	N/A	3225	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
176	LAMPARA CUELLO CISNE	WELCH ALLYN	GS -300	N/R	3223	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
177	BASCULA DE PISO	BADECOL		25689-334	8631	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
178	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M18C14840017	6254	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
179	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SCHOCK RESISTANT	180309105049	N/R	SALA PARTOS ALMACÉN MEDICAMENTOS	NO SE UBICO EN EL SERVICIO
180	FOTOFORO LUZ FRIA	WELCH ALLYN	46000R	18030188	OVS 5148	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
181	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/R	N/R	SALA PARTOS ALMACÉN MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
182	LAPIZ HALOGENO	WELCH ALLYN	76600	N/R	N/R	SALA PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO

183	PESA GRAMERA	SECA	22089	8852220000000	5513	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	NO SE ENCONTRO EN EL SERVICIO
184	SUCCIONADOR	THOMAS	1130067	122	3529	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
185	MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	560139-M14604420002	3231	SALA DE PARTOS ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE CON ACCESORIOS, REQUIERE BATERIA DE RESPALDO
186	CAMILLA	MUBI		72633	6719	OPERATIVA	SE REALIZA AJUSTE DE ACTIVADOR GAS SPRINT Y LUBRICACION GENERAL. FUNCIONA CON OBSERVACIONES
187	CENTRIFUGA	UNICO	C8724X	DP1901183	6256	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
188	ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOQIC F8 EXPRESS	600484OWXO	6317	TOMA ECOGRAFIAS	EQUIPO REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. FUNCIONA CON OBSERVACIONES
189	LAMPARA CUELLO CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N/R	3406	REANIMACION	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
190	LAMPARA CUELLO CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N/R	3220	TOMA DE MUESTRAS	EQUIPO FUCIONA CORRECTAMENTE
191	MICROPIPETA	BOECO	5-50 UL	OB1112224	6339	LABORATORIO	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO
192	TENSIOMETRO RODANTE	WELCH ALLYN	LIFE TIME	61123086341	3450	OBSERVACION	EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE.FUNCIONA CON OBSERVACIONES
193	AUTOCLAVE	STERICLINIC	STE500	291119-STE500-330L2P-N0001	6197	ESTERILIZACION	EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE MANÓMETRO DE CHAQUETA, LA VALVULA DE SEGURIDAD REQUIERE CAMBIO
194	EQUIPO DE RAYOS X	GENERAL ELECTRIC	XR 6000	173261HL9	6316	IMAGENOLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO