STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

DAS ISHIKAWA-DIAGRAMM

Woher die Fischgräte kommt, wie sehr Qualitätsfachleute den sieben Basiswerkzeugen trauen, wie man sie zeichnet, Ishikawas drei Typen, was Klinikuntersuchungen am Ende vorschlugen, und eine Karte.

< 25 %

von 456 leitenden Qualitätsfachleuten meinten, die sieben Basiswerkzeuge lösten mehr als 95 % der Qualitätsprobleme.

ANTONY, MCDERMOTT & SONY, 2021

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Ursachen ordnen
SEITE 03

DAS MODELL
Wie man es zeichnet
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die Fischgrätenkarte
SEITE 08

NR. 76 · BETRIEB

In dieser Ausgabe

Wenn etwas schiefgeht, nennt man zuerst meist eine einzige Ursache, oft einen Menschen. Das Ishikawa-Diagramm zwingt ein Team, jede denkbare Ursache nach Gruppen geordnet aufzuschreiben, bevor es eine auswählt. Diese Ausgabe fragt, woher das Diagramm kommt, wie man es zeichnet und was es beweisen kann.

Kaoru Ishikawa gilt als Urheber des ersten Diagramms (1943) und zählte es zu sieben Basiswerkzeugen, die bis zu 95 % der Qualitätsprobleme lösen sollten; in einer Umfrage von 2021 ging weniger als ein Viertel von 456 Qualitätsfachleuten so weit. Das Vorgehen der ASQ beginnt mit einer Wirkung und allgemeinen Kategorien wie den 6M. Forscher zur Patientensicherheit warnen, dass „Grundursache“ eine einzige nahelegt. In einem Klinikum endeten acht Jahre Analysen am häufigsten mit Schulung, Prozessänderung und Richtlinien.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Ursachen ordnen

04 DIE ZAHLEN
Viel genutzt, maßvoll vertraut

05 DAS MODELL
Wie man es zeichnet

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Drei Typen, eine Warnung

07 WIE MAN ES MISST
Was die Analysen vorschlugen

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Fischgrätenkarte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Ursachen ordnen

Kaoru Ishikawa, später Professor an der Universität Tokio, soll 1943 das erste Ursache-Wirkungs-Diagramm gezeichnet haben, um Ingenieuren von Kawasaki Steel zu zeigen, wie sich die vielen Faktoren hinter einem Ergebnis ordnen und miteinander verbinden lassen.

01
Der Kopf
die Wirkung: ein Problem, rechts in einem Kasten

02
Die Gräten
die Hauptkategorien der Ursachen, die von der Mittelgräte abgehen

03
Die kleinen Gräten
Ursachen und Unterursachen, gefunden mit der Frage, warum es passiert

Die Form gab ihm seinen zweiten Namen, Fischgräte. Ishikawa zählte es zu sieben Basiswerkzeugen der Qualität, neben Strichliste, Pareto-Diagramm, Histogramm, Streudiagramm, Schichtung und Regelkarte.

UNSERE LESART

Das Diagramm findet die Ursache nicht. Es hält ein Team davon ab, sich mit der ersten zufriedenzugeben, die ihm einfällt.

Quellen: Anthony Mark Doggett, Quality Management Journal 12(4), 2005 (über Secondary quotations); Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 (über Secondary summaries); ASQ, 2026 (über Excerpts, through web search)

Die Geschichte von 1943, wie Doggett (2005) sie erzählt; Ishikawas eigenen Bericht konnten wir nicht einsehen, andere Darstellungen nennen andere Jahre und Orte. Die ASQ führt die Namen Fischgräte, Ursache-Wirkungs- und Ishikawa-Diagramm.

DIE ZAHLEN

Viel genutzt, maßvoll vertraut

Ishikawa meinte, bis zu 95 % der Qualitätsprobleme in der Fabrik ließen sich mit sieben Basiswerkzeugen lösen. 2021 legten Jiju Antony, Olivia McDermott und Michael Sony diese Aussage 456 leitenden Qualitätsfachleuten auf fünf Kontinenten vor.

456
leitende Qualitätsfachleute beantworteten die Online-Umfrage

< 25 %
meinten, die sieben Werkzeuge lösten über 95 % der Qualitätsprobleme

Das Pareto-Diagramm war das meistgenutzte der sieben, Streudiagramm und Schichtung die am wenigsten genutzten; eingesetzt wurden die Werkzeuge vor allem in der Produktion, am seltensten in IT und Finanzen.

UNSERE LESART

Fachleute nutzen die Werkzeuge breit und erwarten weniger von ihnen als ihr Urheber. Das ist die richtige Haltung für das Diagramm.

Quelle: Jiju Antony, Olivia McDermott & Michael Sony, IEEE Transactions on Engineering Management 70(11), 2021 (über Abstract and excerpts, through web search)

Selbstauskünfte in einer Online-Umfrage; gelesen haben wir nur die Zusammenfassung. Ishikawas 95 % nach den Autoren und anderen Zitaten aus zweiter Hand.

DAS MODELL

Wie man es zeichnet

Das Vorgehen der ASQ, aus Nancy Tagues Quality Toolbox übernommen, beginnt damit, dass sich das Team auf eine Problemaussage einigt, die Wirkung, und sie rechts in einen Kasten am Ende einer waagrechten Mittelgräte schreibt.

DIE VIER SCHRITTE (ASQ)

01	02	03	04
Wirkung benennen	**Gräten wählen**	**Warum fragen**	**Erneut fragen**
ein Problem, vereinbart	die Hauptkategorien	jede Antwort eine Ursache	Unterursachen je Ursache

Fertigung: die 6M

- Methode
- Maschine
- Material
- Messung
- Mensch
- Mitwelt

Dienstleistungen

- Richtlinien
- Abläufe
- Menschen
- Anlagen, Technik

UNSERE LESART

Die Mensch-Gräte ist die bequemste. „Unachtsamer Bediener“ beendet die Suche; warum der Prozess den Fehler durchließ, ist die nächste Frage.

Quelle: ASQ, 2026 (über Excerpts, through web search)

Ishikawa führte die 6M als allgemeine Etiketten ein, ermutigte Teams aber zu eigenen Namen (ASQ). Die Dienstleistungsgruppe folgt Tague, wie der ASQ-Auszug sie nennt.

Mehr im Essay — Pareto und 5 Why in der Praxis, nicht in PowerPoint

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Drei Typen, eine Warnung

Ishikawa beschrieb drei Wege, das Diagramm aufzubauen. Sie unterscheiden sich darin, was die Gräten bildet: die Quellen der Streuung, die Schritte des Prozesses oder eine freie Liste von Ursachen, die man danach ordnet.

01

Streuungsanalyse

die Gräten sind Quellen der Streuung, etwa die 6M

02

Prozessgliederung

die Mittelgräte folgt den Schritten; Ursachen gehen von jedem ab

03

Ursachenaufzählung

erst alle möglichen Ursachen auflisten, dann gruppieren und verbinden

Mohammad Farhad Peerally, Susan Carr, Justin Waring und Mary Dixon-Woods (2017) schreiben über Ursachenanalysen in der Patientensicherheit, die Methode habe sich mit zu wenig Blick auf ihren Kontext verbreitet, und der Begriff „Grundursache“ lege eine einzige Ursache nahe und lade zu allzu einfachen Erzählungen ein.

UNSERE LESART

Die meisten Probleme haben mehrere Ursachen, die zusammenwirken. Ein Diagramm mit einer eingekreisten Gräte ist der Ort, an dem die Prüfung beginnt, kein Urteil.

Quellen: Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 (über Secondary summaries); M. F. Peerally, S. Carr, J. Waring & M. Dixon-Woods, BMJ Quality & Safety 26(5), 2017 (über A published summary (SafetyInsights.org))


Die drei Typen, wie Sekundärquellen Ishikawas Leitfaden zusammenfassen; das Buch lag uns nicht vor. Peerally et al. über eine veröffentlichte Zusammenfassung. Zur Schuldfrage nach Fehlern siehe Nr. 50.

WIE MAN ES MISST

Was die Analysen vorschlugen

Eine Ursachenanalyse lässt sich daran messen, was sie ändert. Kellogg und Kollegen prüften 302 Ursachenanalysen eines großen Universitätsklinikums aus acht Jahren; 106 schlugen Lösungen vor, insgesamt 731.

DIE HÄUFIGSTEN ARTEN UNTER 731 VORGESCHLAGENEN LÖSUNGEN (2017)



Die häufigsten Ereignisse waren Komplikationen bei Eingriffen, Herz-Kreislauf-Stillstände, neurologische Ausfälle und zurückgelassene Fremdkörper. Mehrere Ereignisarten wiederholten sich in den acht Jahren trotz wiederholter Analysen. Die Autoren folgern, die häufigsten Lösungen seien schwache gewesen, die eine Wiederholung seltener verhindern.

UNSERE LESART

Man messe die Analyse an ihrer letzten Zeile: Wurde die Ursache mit Daten geprüft, und ändert die Lösung den Prozess, statt nur zu erinnern?

Quelle: K. M. Kellogg, Z. Hettinger, M. Shah et al., BMJ Quality & Safety 26(5), 2017 (über PubMed abstract and excerpts, through web search)

Ein Klinikum; gelesen haben wir nur die Zusammenfassung. Es waren Ursachenanalysen allgemein, nicht nur Fischgräten. Zu stärkeren und schwächeren Maßnahmen siehe Nr. 46.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Fischgrätenkarte

Eine Karte pro Problem. Die Wirkung messbar formulieren, jede Gräte füllen, bevor man wählt, dann die wahrscheinlichsten Ursachen mit Daten prüfen. Was standhält, kommt in ein 5 Why.

01 Die Wirkung was, wo, seit wann, wie viel: ein Satz

02 Die Gräten die 6M, die Dienstleistungsgruppe oder eigene; höchstens sechs

03 Ursachen an jeder Gräte Warum passiert es? Eine Ursache pro Zeile

04 Die drei wahrscheinlichsten vom Team gewählt und im Diagramm eingekreist

05 Mit Daten prüfen was jede bestätigt oder ausschließt, wer prüft, bis wann

06 Maßnahme und Prüftermin was sich im Prozess ändert, und wann man wieder hinsieht

Quellen: ASQ, 2026 (über Excerpts, through web search); Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 (über Secondary summaries)

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach dem ASQ-Vorgehen und Ishikawas Typen. Wie oft jede geprüfte Ursache auftritt, zählt ein Pareto-Diagramm (Nr. 15); das 5-Why-Werkzeug führt einen Ast weiter.

Tool öffnen: 5 Whys stivencatalyst.com/de/tools/five-whys/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Guide to Quality Control
Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 · über Secondary summaries

Root Cause Analysis: A Framework for Tool Selection
Anthony Mark Doggett, Quality Management Journal 12(4), 2005 · über Secondary quotations

What is a Fishbone Diagram? Ishikawa Cause & Effect Diagram
ASQ, 2026 · über Excerpts, through web search
https://asq.org/quality-resources/fishbone

Revisiting Ishikawa's Original Seven Basic Tools of Quality Control: A Global Study and Some New Insights
Jiju Antony, Olivia McDermott & Michael Sony, IEEE Transactions on Engineering Management 70(11), 2021 · über Abstract and excerpts, through web search
https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3095245

The problem with root cause analysis
M. F. Peerally, S. Carr, J. Waring & M. Dixon-Woods, BMJ Quality & Safety 26(5), 2017 · über A published summary (SafetyInsights.org)
https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005511

Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?
K. M. Kellogg, Z. Hettinger, M. Shah et al., BMJ Quality & Safety 26(5), 2017 · über PubMed abstract and excerpts, through web search
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27940638/

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html