
github.com/catuta0/fruta-midi-controller
USB
no bare copper
no copper
TP7
A1
H1
H2
H3
H4
OCTAVE
1 3V3
2 WIPER
3 AGND
RV1
C1
R16
SW1
SCALE
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
A2
MPR121 (Adafruit 1982)
GND E0 ... E11
QT
ORIG
JP1
R13
R14
SCL
SDA
J1
R15
JP1 3V3 selector:
ORIG = no white connectors
QT = 2 white connectors
R1 ... R12 = 3k3 1 % 2512 (E0 ... E11), keep solder and flux off the 5 mm gap
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
GND E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 GND
J2
FrutaMIDI v1.3 assembly map, component side, pin 1 marked 1