

Folio Fiscal: 16bf2c5b-a221-4c0e-8721-215efc30faa4

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V. Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

> Factura: 31120 Serie: TF2 Referencia: A172641-31120 Folio: 172641

Lugar. fecha y hora de 9570 / 2018-01-15T12:56:26

emisión: Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

| Clave Prod/Serv SAT | Código | Cantidad | Descripción | Unidad Medida | Unidad Medida SAT | Valor Unitario | Importe |
|------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| 78181500 | MO-1 | 1.00 | Desmontar y colocar facia delantera | SERV | E48 | \$250.00 | \$250.00 |
| 78181500 | MO-10 | 1.00 | Reconectar y checar sistema electrico | SERV | E48 | \$150.00 | \$150.00 |
| 78181500 | MO-11 | 1.00 | Pintar lo dañado | SERV | E48 | \$3,111.33 | \$3,111.33 |
| 78181500 | MO-12 | 1.00 | Realizar carga de gas freon | SERV | E48 | \$550.00 | \$550.00 |
| 78181500 | MO-13 | 1.00 | Desmontar y colocar sistema de enfriamiento | SERV | E48 | \$350.00 | \$350.00 |
| 78181500 | MO-2 | 1.00 | Desmontar y colocar rejilla inf de facia del | SERV | E48 | \$100.00 | \$100.00 |
| 78181500 | MO-3 | 1.00 | Desmontar y colocar alma delantera | SERV | E48 | \$150.00 | \$150.00 |
| 78181500 | MO-4 | 1.00 | Reparar bastidores delanteros | SERV | E48 | \$600.00 | \$600.00 |
| 78181500 | MO-5 | 1.00 | Reparar marco de radiador | SERV | E48 | \$550.00 | \$550.00 |
| 78181500 | MO-6 | 1.00 | Reparar cofre | SERV | E48 | \$800.00 | \$800.00 |
| 78181500 | MO-7 | 1.00 | Reparar bisagras de cofre | SERV | E48 | \$201.10 | \$201.10 |
| 78181500 | MO-8 | 1.00 | Reparar punta salpicadera izq | SERV | E48 | \$300.00 | \$300.00 |
| 78181500 | MO-9 | 1.00 | Reparar punta salpicadera der | SERV | E48 | \$300.00 | \$300.00 |

Total con letra:

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.

| Total: | \$8,598.42 |
|------------|------------|
| IEPS: | 0.00 |
| IVA: | \$1,185.99 |
| Neto: | \$7,412.43 |
| Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$7,412.43 |

CONTADO Pago en parcialidades o diferido 99

NOTAS:

ORDEN A172641 UNIDAD CHEVROLET AVEO MODELO 2012 PLACAS 143YDR NO. PÓLIZA 125380477 NO. SINIESTRO 76436625 PROPIEDAD DE MIGUEL MENA ALBA NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

 $RRDbnKeCfNyVO9+O1H9iozHRwZNIOnWcdTVNJyBAa9QUQatc/MShDA94flLd2aNuEeMg16ELyfOKJ7O/4Pl2Xa80Yw+6Gy7lzEvvtipowdFJRNjQThnl9a1rY1BLdFclAq8cw\\ muS20RhxdUbltNilX177OB8SEBL9y1rl9AHONcQ7sZvHSfPkqLEPfqpyonRLe+pMUlNFxCh9DMelLljwcht/uwnlVEHuUl8Tef/+1STPlrdK5yrizaS2Yc/xk7sw2lFROKrVuUoTNlcGwmLFiiWdZrXFXwOwejsBMa9nEhS2Vg+LBd+UX8n2zZfZCoWQ8+q++pp4h0MbOCcAL2vGg==$



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SA I:

||3.3|A|172641|2018-01-15T12:56:25|99|00001000000406147836|01|7412.43|MXNI|18598.42|||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE
C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-111.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia delantera|250.00|250.00|250.00|020|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|3111.33|3111.33|3111.33|010|21asa|0.160000|47.81|81500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Pealizar carga de gas freon|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|47.81|81500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Realizar carga de gas freon|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|487.81|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar sistema de enfriamiento|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla inf de facia del|100.00|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores delantera|500.00|500.00|600.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco de radiador|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de

cofre|201.10|201.10|201.10|002|Tasa|0.160000|32.18|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar punta salpicadera izq|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar punta salpicadera der|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|002|Tasa|0.160000|1185.99|1185.99|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-15T12:56:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI