

Folio Fiscal: 8d46ad72-ea49-4f27-b4ba-5e35a27071a8

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V. Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

> Factura: 31095 Serie: TF2 Referencia: A172698-31095 Folio: 172698

Lugar. fecha y hora de 9570 / 2018-01-10T13:55:37

emisión:

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

| Clave Prod/Serv SAT | Código | Cantidad | Descripción | Unidad Medida | Unidad Medida SAT | Valor Unitario | Importe |
|------------------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| 78181500 | MO-1 | 1.00 | Desmontar y colocar salpicadera izg | SERV | E48 | \$150.00 | \$150.00 |
| 78181500 | MO-2 | 1.00 | Reparar facia delantera | SERV | E48 | \$1,260.00 | \$1,260.00 |
| 78181500 | MO-3 | 1.00 | Reparar alma delantera | SERV | E48 | \$315.00 | \$315.00 |
| 78181500 | MO-4 | 1.00 | Reparar tolva int de salp izq | SERV | E48 | \$210.00 | \$210.00 |
| 78181500 | MO-5 | 1.00 | Reparar filo de puerta del izq | SERV | E48 | \$94.50 | \$94.50 |
| 78181500 | MO-6 | 1.00 | Reparar mco de rad lado izq | SERV | E48 | \$246.80 | \$246.80 |
| 78181500 | MO-7 | 1.00 | Reconectar y checar sistema electrico | SERV | E48 | \$76.75 | \$76.75 |
| 78181500 | MO-8 | 1.00 | Pintar lo dañado | SERV | E48 | \$2,481.09 | \$2,481.09 |

Total con letra:

CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.

| Total: | \$5,607.60 |
|------------|------------|
| IEPS: | 0.00 |
| IVA: | \$773.46 |
| Neto: | \$4,834.14 |
| Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$4,834.14 |
| | |

CONTADO 99 Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172698 UNIDAD FORD ESCAPE MODELO 2010 PLACAS 630XXF NO. PÓLIZA 221112915 NO. SINIESTRO 76733039 PROPIEDAD DE ARTURO CAMACHO HERNANDEZ NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

NWE7YJc61YcrgVn32JQinpsSMKvtVpbokwlmPgfa9khOvScGDM+POp3N79ATIUSsdeDV1jbMr84Ma47htSEfDYlcWmmvpjKNLu//NUeaB9pu7x/u5CiARbNpt9QXRtvwuEFF4AgMvSl/JzYCudZJIKmSCVwVrXQluu3nmoZFZ4BeWdaOnNDoVBM3jH1lKDew5lmYub+VO316AvhaMW6lTXWT/+CCcYKy5KwTQm1tNhLTpzmEFB5lx0hPB+74dnxli+v+FBGSlgX+ulspXuaw74i6LA0cZKYlabu0bptbAQvNOmMeGbjbs/ybGpx9tMJtJxZdY8FhPvtrGzi5eDtt6A==

gTihJRfrUwMumZobOKjEfah+ZKUDzVA+yb1BzYes+j8IP7k7OjbPCG3FxQF0dGTQmpUzuN0/0N4xOFdSYboxkSA9yEva8D4H0eWdwlccmyPNEi/G98BL98FzoUPoL/xBQpQbQ/3p1xHRTPTdfu9bxAC+X7psbgb2zUm0f6nLqpNePyMvVeUL3Hm6V3tRZYZPzyM484nzf/OGVMBbZ5SQNEnuMeSOI0vR6mvtgOW6DIB+bdXrHPc7fJSUgn4zRIPGC7FdQd0EwRli5LTOjqugzUEsrzOYCeR5Qqw62BWbQ4KszmuIODXFv06wzq8I5jwi2c/znYmZywV99CP0TvQd0A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[3.3]A|172698|2018-01-10T13:55:35]99|00001000000406147836|01|4834.14|MXN|1|5607.60|I||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar salpicadera izql150.00|150.00|102|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar facia delantera|1260.00|1260.00|1260.00|002|Tasa|0.160000|21.60|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma delantera|315.00|315.00|3015.00|002|Tasa|0.160000|50.40|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar folva int de salp izql210.00|210.00|210.00|002|Tasa|0.160000|35.40|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar flo de puerta del izq|94.50|94.50|94.50|902|Tasa|0.160000|15.12|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar flo de puerta del izq|94.50|94.50|94.50|902|Tasa|0.160000|15.12|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar mo de rad lado izq|246.80|246.80|002|Tasa|0.160000|37818181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76.75|76

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T13:55:37