

Folio Fiscal: No de Serie del Certificado del CSD:

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V. Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

 Factura:
 25
 Serie:
 TF2
 Referencia:
 A172462-30984-25
 Folio:
 25

Lugar. fecha y hora de 9570 emisión:
Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia delantera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar mensula salpicadera izq	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-11	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,514.23	\$1,514.23
78181500	MO-12	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar rejilla izq facia delantera	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar rejilla inf. facia delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar moldura cromada de rejilla inf	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar bastidores delanteros	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar salpicadera izq	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-7	1.00	Ajustar cofre	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$351.00	\$351.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar marco radiador	SERV	E48	\$300.00	\$300.00

Total con letra:

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.

Total:	\$4.947.67
IEPS:	0.00
IVA:	\$682.44
Neto:	\$4,265.23
Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$4,265.23

1 CONTADO Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172462 UNIDAD MAZDA MAZDA CX-7 MODELO 2011 PLACAS 985XUJ NO. PÓLIZA 215406141 NO. SINIESTRO 75524777 PROPIEDAD DE CARLOS SORIANO GONZALEZ NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: