

Folio Fiscal: No de Serie del Certificado del CSD:

R.F.C.: LAN7008173R5

Razón Social: MONZAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V. Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

> **Referencia:** A172601-30977-15-16 Factura: 16 Serie: TF2 Folio: 16

Lugar. fecha y hora de 62228 emisión:

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-10	1.00	Reparar bisagras de cofre	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar punta de salpicadera izq	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar punta de salpicadera der	SERV	E48	\$341.00	\$341.00
78181500	MO-13	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-14	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$3,385.82	\$3,385.82
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar moldura der de facia del p/pintar	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar moldura izq p/pintar facia del	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$350.00	\$350.00

Total con letra:

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.

Subtotal:	\$4,876.82
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,876.82
IVA:	\$780.29
IEPS:	0.00
Total:	\$5,657.11

99 CONTADO Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172601 UNIDAD VOLKSWAGEN BORA MODELO 2009 PLACAS 737YYE NO. PÓLIZA 179987490 NO. SINIESTRO 76224377 PROPIEDAD DE HILARIO SOTO VILLASEÑOR NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI