
# Simplificação de Diagrama de Blocos

24/05/2025.


# Reducing multiple subsystems using 'append' and 'connect'

#### Skill-Assessment Exercise 5.1

Coletado do livro Nise 6ª edição (2011)



Note que o código apresentado no lado direito, refere-se ao exemplo 5.2 apontado abaixo



```
Gl=tf(l,[l 1]);

G2=G1;G3=G1;

Hl=tf(l,[l 0]);

H2=H1;H3=H1;

System=append (G1,G2,G3,H1,H2,H3);

input = 1; output = 3;

Q = [1 -4 0 0 0
```

```
2 1 -5 0 0

3 2 1 -5 -6

4 2 0 0 0

5 2 0 0 0

6 3 0 0 0];

T=connect(System,Q, input, output);

T=tf(T); T=minreal(T)
```

#### Solução apontada no Apêndice


```
'Tente Implementar 5.1'
G1=tf(1,[1\ 1]);
G2=G1;G3=G1;
H1=tf(1,[1\ 0]);
H2=H1;H3=H1;
sistema=append...
(G1,G2,G3,H1,H2,H3);
entrada=1;saida=3;
Q=[1 -4 0 0 0]
  2 1 -5 0 0
  3 2 1 -5 -6
  42000
  52000
  6 3 0 0 0];
T=connect(sistema,Q,...
entrada, saida);
T=tf(T); T=minreal(T)
```

## Outra forma de Resolução


Discussão sobre forma melhor de resolução em MATLAB URDU part-I and II

https://www.youtube.com/watch?v=kLP2JbTUCRU [Urdu] https://www.youtube.com/watch?v=EHklJsJF\_eA [Urdu]

**Task 02:** Reduce the block diagram as shown in figure and then analysis its step response using LTI view/step command:



Modifique neste momento, para melhor resultado



```
clc; clear all
s = tf('s');
G1=s;
G2=s;
G3=1/s;
G4=1/s;
G5=s;
G6=1;
T = append (G1, G2, G3, G4,G5, G6)
input=6;
output = 3
q = [1 -2 -4 -5 6;
21000
3 2 4 0 0
4 -2 -4 -5 6;
5 3 0 0 0];
Ts = connect(T, q, input, output);
T = tf(Ts)
minreal(T)
```

Resposta esperada

$$T = \frac{s^3 + 1}{2s^4 + s^2 + 2s}$$

Resultados ao aplicar desta forma

Note que é o mesmo do apresentado acima com diferença do fator 2 dividindo tudo. Valores baixos como 2.776e-15 s^2 e 3.109e-15 s^3, são desprezados


### Problema 5

Coletado do livro Nise 6ª edição (2011)

 Find the transfer function, T(s) = C(s)/R(s), for the system shown in Figure P5.5. Use the following methods:

a. Block diagram reduction [Section: 5.2]

```
b. MATLAB. Use the following transfer functions: ML G_1(s) = 1/(s+7), G_2(s) = 1/(s^2+2s+3), G_3(s) = 1/(s+4), G_4(s) = 1/s, G_5(s) = 5/(s+7), G_6(s) = 1/(s^2+5s+10), G_7(s) = 3/(s+2), G_8(s) = 1/(s+6). Hint: Use the append and connect commands in MATLAB's Control System Toolbox.
```



```
G1=tf([0\ 1],[1\ 7]); %G1=1/s+7 input transducer
G2=tf([0 0 1],[1 2 3]); %G2=1/s^2+2s+3
G3=tf([0 1],[1 4]); %G3=1/s+4
G4=tf([0 1],[1 0]); %G4=1/s
G5=tf([0 5],[1 7]); %G5=5/s+7
G6=tf([0 0 1],[1 5 10]); %G6=1/s^2+5s+10
G7=tf([0 3],[1 2]); %G7=3/s+2
G8=tf([0 1],[1 6]); %G8=1/s+6
G9=tf([1],[1]); %Add G9=1 transducer at the input
T1=append(G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9);
Q=[1 -2 -5 9]
2180
3180
4180
5 3 4 -6
6700
7 3 4 -6
8 7 0 0];
inputs=9;
outputs=7;
Ts=connect(T1,Q,inputs,outputs);
T=tf(Ts)
```