신청번호 #	10		고객정보	
제품종류	UV	회사	명 tomcat co.	
담당 엔지니어	김철수	지역	<b>!</b> 경남	
요청날짜	2024-07-30	완료날짜		
문제사항	분석 파장에서 값이 이상하게 나와요			
해결내용	수리완료			
소모품명			수량	
D2 Lamp			1	
석영셀			2	
소모품 총액			540,000	
출장비		100,000		
총액 부가		4	합계	
640,0	000	64,000	704,000	

출력하 취소