S3-03 / EVIDENCE

高位错误被拒绝，同镜像恢复通过

0f 原始整核记录 · 2026-10-24 · core-01 的两个连续运行

保持相同：EMU 2d1db77cc407… / BIN b8b7e1a70320…

同一 boot-flash；恢复时将负控参考模型切回正常参考模型。

A negative-vdot：按预期拒错

exit 1

首次差异 PC 0x80001bdc · 指令 0x0294050b · 目的 v10

原 stdout 的高 64 位差异（L204）

right = 0x0000001000000000

wrong = 0x0000000000000000

位位置：高半部 bit 36 = 完整 128 位向量的 bit 100

12:46:20 → 12:58:45 +08 · 负控参考 SHA256 9b3aecf362b7…

ABORT 事件 PC 0x800016b0 是另一字段，不作首次失配地址。

B functional-0：恢复正常参考

exit 0

VDOT_SUMMARY planned=15 executed=15 passed=15

failed=0 unreachable=0 · HIT GOOD TRAP at 0x8000236a

12:58:45 → 13:28:42 +08 · 正常参考 SHA256 efbed0774add…

原 stdout L40–41 与 result.json；这是同镜像恢复，未添加独立 replay。

读数范围：原 stdout 显示高 64 位差异；完整向量位号由 64 + 36 得出。

本图绑定 2026-10-24 原 0f 运行；R5 clean02 的独立验收身份见正文。