首次差异：PC 0x10000004，instrCnt = 2

t0 不一致；两端默认启动序列不同

共同启动输入 boot-flash.bin · 12 B

0–3 B	4–7 B	8–11 B
0010029b	01f29293	00028067
addiw t0,zero,1	slli t0,t0,0x1f	jr t0



3 类 · 24 元素 · GOOD TRAP · exit 0