
# CAP III.- TENSIONES SIMPLES

Profesor : Ing. Guido Gomez U.


Departamento de: Ingeniería Mecánica

FCyT - UMSS


## **TENSIONES SIMPLES**




#### TENSIONES SIMPLES




### TENSIONES NORMALES SIMPLES




## TENSIONES NORMALES SIMPLES




#### TENSIONES NORMALES SIMPLES




#### TENSIONES CORTANTES SIMPLES



G= Modulo elásticos a la cortante o torsión  $\mu$ = Coeficiente de Poisson, q es propio de cada material  $\mu$  = 0,3 Acero  $\mu$  = 0,4 Al, Br



### TENSIONES SIMPLES



## Materiales Compuestos Ho As Plaito formo

#### Criterios de falla para resistencia de materiales:

Бтах

- Resistencia: "Un material falla, cuando la tensión máxima supera la tensión admisible". SIEMPREEEEE
- Rigidez: "Un material falla cuando la deformación máxima, supera la deformación admisible" NO SIEMPRE

## RESUMEN DE TENSIONES PRODUCIDAS POR UN SISTEMA DE FUERZAS




TABLA 9 Propiedades mecánicas de algunos aceros al carbono

Datos de varias fuentes, \* Valores aproximados. Consulte a los fabricantes de los materiales para información más precisa

Número SAE/AISI 1010	ESTAGO	Límite elástico a la tensión (convencional al 2%)		os fabricantes de los material Resistencia máxima a la tensión		Elongación en 2 in	Dureza Brinell
		kpsi	MPa	kpsi	MPa	%	-HB
	laminado en caliente	26	179	47	324	28	95
	laminado en frío	44	303	53	365	20	105
1020	laminado en caliente	. 30	207	55	379	25	111
	laminado en frío	57	393	68	469	15	131
1030	laminado en caliente	38	259	68	469	20	137
	normalizado @ 1 650°F	50	345	75	517	32	149
	laminado en caliente	64	441	76	524	12	149
	templado y revenido @ 1 000°F	75	517	97	669	28	255
	templado y revenido @ 800°F	84	579	106	731	23	302
	templado y revenido @ 400°F	94	648	123	848	17	495
1035	laminado en caliente	40	276	72	496	18	143
	laminado en frío	67	462	80	552	12	163
1040	laminado en caliente	42	290	76	524	18	149
	normalizado @ 1 650°F	54	372	86	593	28	170
	laminado en frío	71	490	85	586	12	170
	templado y revenido @ 1 200°F	63	434	92	634	29	192
	templado y revenido @ 800°F	80	552	110	758	21	241
	templado y revenido @ 400°F	86	593	113	779	19	262
1045	laminado en caliente	45	310	82	565	16	163
	laminado en frío	77	531	91	627	12	179
1050	laminado en caliente	50	345	90	621	15	179
	normalizado @ 1 650°F	62	427	108	745	- 20	217
	laminado en frío	84	579	100	689	10	197
	templado y revenido @ 1 200°F	78	538	104	717	28	235
	templado y revenido @ 800°F	115	793	158	1 089	13	444
	templado y revenido @ 400°F	117	807	163	1 124	9	514
1060	laminado en caliente	54	372	98	676	12	200
	normalizado @ 1 650°F	61	421	112	772	18	229
	templado y revenido @ 1 200°F	76	524	116	800	23	229
	templado y revenido @ 1 000°F	97	669	140	965	17	277
	templado y revenido @ 800°F	111	765	156	1 076	14	311
1095	laminado en caliente	66	455	120	827	10	248
	normalizado @ 1 650°F	72	496	147	1 014	9	13
	templado y revenido @ 1 200°F	80	552	130	896	21	269
	templado y revenido @ 800°F	112	772	176	1 213	12	363
	templado y revenido @ 600°F	118	814	183	1 262	10	375


## ESPESORES NORMALIZADOS DE PLANCHAS Y BARRAS DE ACEROS AL CARBONO

**Espesores nominales planchas** 

Diámetros	nomina	les barras
-----------	--------	------------

Espesor mm	ESPESOR		(Pulgadas) mm		us. Alexade e	mm	
0,5 Pulgadas		mm			pulgadas		
0,6	3/16"	0.188	4.78	1/64	0.40	1/16	6,0
0,8	1/4"	0.250	6.35	1/46	0.50	3/32	7,0
1,0	5/16"	0.313	7.95	1/40	0.60	1/8	7,5
1,5	3/8"	0.375	9.53	1/32	0.80	5/32	0,8
1000	7/16"	0.438	11.13	1/27	0.90	3/16 7/32	8,5
2,0	1/2"	0.500	12.70	100,000		1/4	9,0
3,5	9/16"	0.563	14.30	1/20	1.20	9/32	9,5
3,0	5/8"	0.625	15.88	1/16	1.50	5/16	10,0
4,0	11/16"	0.688	17.48		2.00	11/32	10,5
	3/4"	0.750	19.05	3/32	2.50	3/8	11,0
5,0	7/8"	0.875	22.23	1/8	3.18	13/32	11,5
6,0	1"	1.000	25.40	5/32	4.00	7/16 15/32	12,0
8,0	1 1/8"	1.125	28.58	3/32	4.50	1/2	13,D
10,0	1 1/4"	1.250	31.75	3/16		5/8"	15,0
12,0	1 3/8"	1.375	34.93	3/10	4.76	3/4"	16,D
15,0	1 1/2"	1.500	38.10		5.00	7/8"	19,0
and the state of t	1 5/8"	1.625	41.28	1/4	6.35	1"	22,0
20,0	1 3/4"	1.750	44.45	3/16	4.76	1-1/8"	25,0
25,0	2"	2.000	50.80	3/8	9.53	1-1/4"	29,0
30,0	2 1/4"	2.250	57.15	1/2	12.70	1-3/8"	32,0
40,0	2 1/2"	2.500	63.50	5/8	15.88	1-3/4"	36,0
The state of the s	3"	The second secon	76.20	300 × 560 3/4	19.05	2-1/4"	43,0
50,0	3	3.000	70.20	3/4	19.05	-	57.0


### **EJERCICIOS RESUELTOS**



#### **EJERCICIOS RESUELTOS**

Resistencia de Materiales I U.M.S.S – Ing.Civil Capitulo III

**PROBLEMA 3.2.**- Para el sistema que se muestra a continuación. Calcular la deformación total y el esfuerzo máximo .Considerando que  $A_1 = 1.5 \text{ cm}^2$ ,  $E_1 = 1.5 \text{ x } 10^6 \text{kg/cm}^2 \text{ y } A_2 = 4 \text{ cm}^2$ ,  $E_2 = 2.1 \text{ x } 10^6 \text{kg/cm}^2$ .




#### Solución

Para solucionar este ejercicio se tiene que seguir los siguientes Pasos:

- Equilibrar el sistema con un R = 7000Kg.
- Realizar un diagrama de De esfuerzos internos.
- 3.- El esfuerzo máximo se presenta donde actúa la fuerza R

Diagrama de esfuerzos internos de los bloques.




$$\delta_1 = F_1 L_1 / A_1 E_1 \longrightarrow \delta_1 = (2000 \text{ x } 80) \div (1.5 \text{ x } 1.5 \text{ x} 10^6) \longrightarrow \delta_1 = 0.0711 \text{cm}.$$

$$\delta_2 = F_2 L_2 / A_2 E_2 \longrightarrow \delta_2 = (7000 \text{ x } 100) \div (4 \text{ x } 2.1 \text{ x} 10^6) \longrightarrow \delta_2 = 0.0833 \text{cm}.$$

$$\delta_T = \delta_1 + \delta_2 \longrightarrow \delta_T = 0.0711 \text{ cm.} + 0.0833 \text{ cm.} \longrightarrow$$


 $\delta_T = 0.1544$ cm.

PROBLEMA 3.3.- Un tubo de acero se encuentra rápidamente sujeto por un perno de aluminio y por otro de bronce, tal como se muestra en la figura. Las cargas axiales se aplican en los puntos indicados. Calcule la deformación total del sistema, sin que no exceda un esfuerzo de 80MPa en el aluminio, E<sub>al</sub>=70 GPa; de 150MPa en el acero E<sub>ac</sub>=200GPa y de 100MPa en el bronce E<sub>bc</sub>=83 GPa.



#### Solución

Como no se sabe que fuerza actúan sobre cada uno de los bloques se tendrá que realizar un diagrama de esfuerzos internos.




$$\begin{split} &\sigma_{al} = P/A_{al} \leq \overline{\sigma} &\longrightarrow \sigma_{al} = (P + 200 \text{ mm}^2) \leq 80 \text{MPa} \longrightarrow P \leq 16000 \text{ N} \\ &\sigma_{ac} = 2P/A_{ac} \leq \overline{\sigma} &\longrightarrow \sigma_{ac} = (2P + 400 \text{ mm}^2) \leq 100 \text{MPa} \longrightarrow P \leq 30000 \text{ N} \\ &\sigma_{br} = 4PA_{br} \leq \overline{\sigma} &\longrightarrow \sigma_{br} = (4P + 500 \text{ mm}^2) \leq 100 \text{MPa} \longrightarrow P \leq 12500 \text{ N} \end{split}$$

Por lo tanto el valor de P máximo del sistema es:  $P_{máx} = 12500 \text{ N}$ 


$$\begin{split} \delta_{al} &= F_{al} L_{al} / A_{al} E_{al} \longrightarrow \delta_{al} = (12500 \text{ x } 1) \div (2*10^{-4} \text{ x} 70*10^9) \longrightarrow \delta_{al} = 0.08 \text{cm}. \\ \delta_{ac} &= F_{ac} L_{ac} / A_{ac} E_{ac} \longrightarrow \delta_{ac} = (25000 \text{ x } 2) \div (4*10^{-4} \text{x} 200*10^9) \longrightarrow \delta_{ac} = 0.0625 \text{cm}. \\ \delta_{br} &= F_{br} L_{br} / A_{br} E_{br} \longrightarrow \delta_{br} = (50000 \text{ x } 2.5) \div (5*10^{-4} \text{ x } 83*10^9) \longrightarrow \delta_{br} = 0.3012 \text{cm}. \end{split}$$


La deformación total es la suma de todas las deformaciones

## **EJERCICIOS PROPUESTOS**



## **EJERCICIOS PROPUESTOS**





 $Tg\alpha = 4/1,5 = ... \alpha = 69,44$ 

 $\sum Fy = 0$ 

Nudo A

500

T2 💉

<sup>†</sup> 167

#### Equilibrio externo:

- Sistema no concurrente ... 3 ELI  $\sum MA = 0$
- Numero de reacciones = 3
- 3=3 Isostático

#### Equilibrio interno

- b=2n-3
- 3=2\*3-3
- 3=3... Isostático

$$\sum Fx = 0$$

500 - Rax = 0

Rax= 500 Kg

$$\sum MB = 0$$

500\*4-1000\*1,5 + 3Ray =0

Ray= -167= +167 Kg

$$\sum Fy = 0$$

-167-1000 + 1167 =0

0=0.... ok

#### Resumen:

T1= 437 Kg ..Trac

T2= 178 Kg.. Trac T3=1246 Kg..Com

Dimensionamnier

Tracción:

T1/A≤6f/n.... Ø1≥

Compresión:

T3/A≤26f/n.... Ø2

Øfinal = Mayor (Ø:

#### Nudo C

500

1000

$$Tg\alpha = 4/1,5 = ... \alpha = 69,44$$


0 = 0

$$\sum Fy=0$$

x-1000 - 178 sen 69,4 + T3 sen 69,5=0

Kg T3= 1246 Kg T2=178 T3

#### Nudo B



500 **α** 

 $\sum Fy = 0$ 

+1167 – 1246 sen 69,4 ,5=0

Fx = 0

 $-437 + 1246 \cos 69,4 = 0$ 0 = 0

 $\mathbf{X} \sum_{\mathbf{F}} \mathbf{F} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 

 $T2\cos 69,4 + T1 - 500 = 0...T1 = 437$ Kg.

T2sen 69,4 - 167 = 0...T2 = 178

500 - 178cos 69,4 - 1246 cos 69,4 =