# FUNDICIONES

Profesor: Ing. Guido Gómez U. Dpto. de Mecánica FCyT - UMSS

#### Materiales férricos

- Los materiales Férricos se clasifican en dos grandes grupos aceros y fundiciones.
  - ☐ Acero es la aleación [Fe-C] cuyo contenido es de 0,03 a 1,76 % de carbono.
  - ☐ Fundición es la aleación [Fe-C-Si] cuyo contenido es de 1,76 a 4,5 % carbono.

## Propiedades generales de las fundiciones

1 - La ductilidad es muy baja, por lo que no puede laminarse, estirarse o deformarse a temperatura ambiente.

2- La mayor parte de ella no es maleable a ninguna temperatura.

3- Sin embargo, funden a T menores que el acero.

- 4- Pueden llenar el molde fácilmente o sea que son muy fluidas y por tanto permiten la fabricación de formas muy complicadas
- 5. Son más maquinables que los aceros.
- 6. No requieren equipos ni hornos costosos. Se pueden producir en hornos cubilotes, con la fusión de arrabio y chatarra mezclados con coque y piedra caliza a Temperaturas menores (1100°C) que los aceros.

- 8. Absorben las vibraciones y actúan como autolubricantes.
- 9. Resistentes al choque térmico, a la corrosión y al desgaste.
- 10. Son más económicas que los aceros

#### El Carbono en las Fundiciones

- En el acero, el carbono nunca se manifiesta en forma de grafito, mientras que la mayoría de las fundiciones de hierro lo poseen, definiendo a la fundición como un acero con grafito.
- El elemento diferenciador sigue siendo en ambos el carbono.





## Formas de Grafito

- Las fundiciones de hierro se definen como aleaciones hierro-carbono-Silicio [Fe-C-Si], en las que el carbono puede presentarse libre o combinado.
- Cuando el carbono se presenta libre, lo hace bajo la forma Grafítica, pudiendo adoptar morfologías muy diversas, que son las que dan las características a cada tipos de fundición de hierro.

## Grafito Laminar


- La forma laminar del grafito es la típica de las *fundiciones* grises.
- En el proceso de solidificación de este tipo de fundiciones se generan formaciones de grafito que adoptan la forma de laminas.






# Grafito Esferoidal


- Esta es la forma grafítica exigida a la fundiciones esferoidales.
- La uniformidad de tamaño indica la calidad de la fundición.





## Grafito Nodular (Maleable)

Esta forma del grafito es la típica de las fundiciones maleables, se llama tambien *carbono de recocido o corazon negro* debido a que se genera ya en estado sólido mediante el correspondiente tratamiento térmico.



# CLASIFICACIÓN

FUNDICIONES

GRIS


BLANCA

NODULAR

## **Fundición Gris**

- La mayoría de las fundiciones grises son aleaciones hipoeutécticas que contienen entre 2,5 y 4% de carbono y 1 a 3% de Silicio
- El grafito adopta la forma de numerosas laminillas curvadas, que son las que proporcionan a la fundición gris su característica fractura grisácea o negruzca

#### Fundición Gris Perlítica



#### Fundición Gris Ferritica



# Sus propiedades son

- Buena resistencia al desgaste por fricción
- Alta resistencia a la compresión
- Buena resistencia a la fatiga térmica
- Excelente capacidad para amortiguar vibraciones.
- Fácil de maquinar
- Soldable con dificultad
- Se puede fundir con facilidad en cubilote
- La más económica

#### Desventajas:


- Menor dureza que las otras fundiciones
- La de menor resistencia mecánica
- Moderada tenacidad

#### Usos:

- ☐ Perfiles para estructuras
- ☐ Equipos de cocina (hornillas, sartenes, pailas, etc.
- ☐ Carcasas de bombas de agua, medidores de agua, tapas de alcantarillado, etc.
- **□** Tuberias de calderos, condensadores, etc.

# Fundición blanca

- El hierro fundido blanco de forma cuando el proceso de solidificación gran parte del carbono se encuentra combinado bajo la forma de cementÍta en lugar de grafito.
- Su nombre se debe al color de su fractura.



## **Propiedades:**

- Alta dureza y Resistencia al desgaste.
- Alta resistencia a la abrasión

## Desventajas:


- Alta fragilidad.
- Sumamente quebradiza
- Difícil de mecanizar
- No se puede soldar

#### Usos:

- Molinos de bolas.
- Algunos tipos de estampas de estirar.
- En las boquillas de extrusión.
- También se utiliza en grandes cantidades, como material de partida, para la fabricación de
  - <u>fundición maleable</u>

## Fundición Nodular

- El C aparece en forma esferoidal, nódulos o esferas minúsculas.
- Por tanto la continuidad de la matriz se interrumpe mucho menos que cuando se encuentra en forma laminar o de manchas



#### **FUNDICIÓN NODULAR**

Nódulos de grafito en matriz ferritica

# **Propiedades**

- Lo anterior da lugar a una resistencia a la tracción y tenacidad mayores que en la fundición gris ordinaria y la maleable.
- Alta ductilidad, buen maquinado, buena fluidez para la colada, buena capacidad de endurecerse y tenacidad
- Pueden aumentar su dureza al ser sometidos a un tratamiento térmico superficial

#### **DESVENTAJAS:**

- ☐Requieren hornos de temperatura controlada
- ☐ Mayor costo económico

## Usos:

- Bancadas de máquinas herramientas
- Bloc de motores
- Cigüeñales
- Rodetes de bombas de agua
- Otros

