
Clase 12

SENSORES ANALÓGICOS

SENSOR DE LUZ







SENSORES ANALÓGICOS

Un sensor analógico es aquel que emite una señal continua en el tiempo, los valores que obtienen son proporcionales al tipo de unidad que se desea medir. Dentro del mercado existen varios sensores analógicos entre los mas conocidos están: Sensor uv, sensor de agua, sensores qtr, sensores de luz y sensores de temperatura corporal.



DIFERENCIA ENTRE SENSORES ANALÓGICOS Y DIGITALES



La principal diferencia primordial es que los sensores analógicos y digitales es el tipo de medición.

Los sensores digitales obtienen valores discretos basados en 2 valores: 0-1.

Los sensores analógicos trabajan con valores continuos dados en un rango específico, por lo que podrías dar datos mas precisos dependiendo el tipo de uso ya que pueden ser afectos por ruido eléctrico.

SENSOR DE LUZ

Es aquel que nos permite medir la presencia de luz, es decir, puede medir el nivel de iluminación en el ambiente.

TIPOS:



Fotodiodo Luz ambiente y luz IR



Fototransistor Luz infrarroja

Célula fotoeléctrica Luz ambiente e IR

LDR






LDR

Por sus siglas Ligth Dependent Resistor es un tipo de resistencia que varia su valor en función de la cantidad que incide sobre su superficie. Permite detectar la luz ambiente, luz infrarroja y luz ultravioleta. Trabaja en base a la longitud de onda.


Existen dos tipos:



Sulfuro de plomo



Sulfuro de cadmio



LDR – CARACTERÍSTICAS

Voltaje de trabajo: 3 – 600 v

Tiempo de medición: 1 decima de segundo

Resistencia de trabajo: $10 \text{ K}\Omega$


Disipación: 50mW – 1W

No tiene polaridad

Tipos de conexión:


> Luz


> Voltaje



> Luz

< Voltaje






EJEMPLO 1 – CIRCUTO



Imprimir por el monitor serie los valores obtenidos por un LDR a razón de un segundo.



EJEMPLO 1 – SOLUCIÓN




Imprimir por el monitor serie los valores obtenidos por un LDR a razón de un segundo.

```
1 int ldr=A0, lectura,
 2 luminosidad, ledR=8;
3 void setup() {
    Serial.begin (9600);
 7 void loop() {
    lectura=analogRead(ldr);
    Serial.println(lectura);
10
    delay(1000);
```

EJEMPLO 2 – CIRCUTO



Encender un led si la luminosidad es >50%, de lo contrario se apaga, imprimir por el monitor: "Valor de luminosidad: x%" cada segundo.



EJEMPLO 2 – SOLUCIÓN




Encender un led si la luminosidad es >50%, de lo contrario se apaga, imprimir por el monitor: "Valor de luminosidad: x%" cada segundo.

```
S12-E2
                                               if(luminosidad > 50)
1 int ldr=A0, lectura,
                                                 digitalWrite(ledR,1);
2 luminosidad, ledR=8;
3 void setup() {
                                               else
   Serial.begin(9600);
                                                 digitalWrite(ledR, 0);
   pinMode(ledR,OUTPUT);
                                               Serial.print("Valor de luminosidad " );
                                               Serial.print(luminosidad);
                                               Serial.println("%" );
8 void loop() {
                                               //Serial.println("Valor de luminosidad "+String(luminosidad)+"%");
   lectura=analogRead(ldr);
                                               delay(1000);
   luminosidad=map(lectura,0,1023,0,100); 20
```

EJEMPLO 3 – CIRCUTO

Si la falta de luminosidad es >60%, encender el led verde y apagar el led rojo, de lo contrario se apaga el verde y se enciende el rojo. Imprimir por el monitor: "Nivel de oscuridad: x%" cada segundo.



EJEMPLO 3 – SOLUCIÓN




Si la falta de luminosidad es >60%, encender el led verde y apagar el led rojo, de lo contrario se apaga el verde y se enciende el rojo. Imprimir por el monitor: "Nivel de oscuridad: x%" cada segundo.

```
S12-E3
                                                        digitalWrite(ledR,0);
 1 int ldr=A0, lectura,
 2 luminosidad, ledR=8, ledV=10;
 3 void setup() {
                                                      else{
                                                        digitalWrite(ledV,0);
     Serial.begin (9600);
                                                        digitalWrite(ledR,1);
     pinMode(ledR,OUTPUT);
     pinMode(ledV,OUTPUT);
                                                      Serial.print("Nivel de oscuridad " );
                                                      Serial.print(luminosidad);
 8 void loop() {
                                                      Serial.println("%" );
     lectura=analogRead(ldr);
                                                      //Serial.println("Nivel de oscuridad "+String(luminosidad)+"%");
     luminosidad=map(lectura, 0, 1023, 0, 100); 22
10
     if(luminosidad > 60){
                                                      delay(1000);
11
       digitalWrite(ledV,1);
                                                                 TUTOR:NAGIB LUIS VALLEJOS
```

EJEMPLO 4 – CIRCUTO

Si el nivel de oscuridad es < 400, encender el led verde y el resto apagado, si el nivel de la oscuridad está entre 400 y 800, encender el led amarillo y el resto apagado y si el nivel de la oscuridad es >= 800, encender el led rojo y el resto apagado.



EJEMPLO 4 – SOLUCIÓN




```
S12-E4
 1 int ldr=A0, luminosidad,
                                            digitalWrite(ledR,0);
                                      14
                                      15
 2 ledR=8, ledA=9, ledV=10;
                                          else if(luminosidad>=400 && luminosidad<800){</pre>
 3 void setup() {
                                      16
                                            digitalWrite(ledV,0);
     pinMode(ledR,OUTPUT);
                                      18
                                            digitalWrite(ledA,1);
     pinMode(ledA, OUTPUT);
                                            digitalWrite(ledR,0);
     pinMode(ledV, OUTPUT);
                                      19
                                      2.0
                                          else{
 9 void loop() {
                                      22
                                            digitalWrite(ledV,0);
                                            digitalWrite(ledA, 0);
     luminosidad=analogRead(ldr); 23
                                            digitalWrite(ledR,1);
     if(luminosidad < 400){</pre>
                                      24
12
                                      25
       digitalWrite(ledV,1);
       digitalWrite(ledA, 0);
13
                                      26
                                                     TUTOR:NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```

EJEMPLO 5 – CIRCUTO



Si la luminosidad es >=70 enciende el led rojo y activa al sensor ultrasónico y si el ultrasónico detecta un obstáculo < 15 cm, enciende el led verde y apaga el amarillo, de lo contrario apaga el verde y enciende el amarillo. Si no se cumple la condición de la luminosidad, se apagan los 3 leds.



EJEMPLO 5 – SOLUCIÓN



```
S12-E5
                                                        delayMicroseconds (10);
 1 int ldr=A0, lectura, luminosidad,
                                                 20
                                                        digitalWrite(trig,0);
 2 ledR=8, ledA=9, ledV=10,
                                                        duracion=pulseIn(echo, 1);
 3 trig=7, echo=6;
                                                 22
                                                        distancia=(duracion/2)/29;
 4 long duracion, distancia;
                                                 23
                                                        if (distancia<15) {
 5 void setup() {
                                                 24
    pinMode (trig, OUTPUT);
                                                 25
                                                          digitalWrite(ledV,1);
                                                          digitalWrite(ledA,0);
    pinMode (echo, INPUT);
                                                 26
    pinMode (ledR, OUTPUT);
                                                 27
     pinMode (ledA, OUTPUT);
                                                 28
                                                        else{
10
    pinMode (ledV, OUTPUT);
                                                 29
                                                          digitalWrite(ledV,0);
11 }
                                                          digitalWrite(ledA,1);
                                                 30
12 void loop() {
                                                 31
13
     lectura=analogRead(ldr);
                                                 32
14
     luminosidad=map(lectura, 0, 1023, 0, 100);
                                                 33
                                                      else{
     if (luminosidad>=70) {
                                                        digitalWrite(ledR, 0);
                                                 34
       digitalWrite(ledR,1);
16
                                                        digitalWrite(ledA,0);
                                                 35
17
       digitalWrite(trig,0);
                                                 36
                                                        digitalWrite(ledV,0);
18
       delayMicroseconds(2);
                                                 37
       digitalWrite(trig,1);
19
                                                 38 }
```

EJEMPLO – RETO



Usar un sensor de luz para activar el funcionamiento del circuito de manera automática.


Desde que el programa inicia, se debe imprimir por el monitor serie el mensaje: "Nivel de oscuridad x%"

Si la oscuridad detectada por el sensor es >60%, se encienden los 3 leds al mismo tiempo, se imprime por el monitor "Distancia: ycm" y se verifica que si existe un obstáculo <10cm.

 Si existe un obstáculo en el rango asignado, el sensor DHT empieza a leer datos y se imprime por el monitor en una sola línea: "Humedad z% HR Temperatura: wºC Indice:wºC

Si no se cumple la primera condición, se apagan los 3 leds al mismo tiempo y se desactiva el funcionamiento del circuito.


EJEMPLO – CIRCUITO





PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Doble clic en el siguiente link: https://youtu.be/DQhilE5Q7FA

CONTACTOS



(+591) 63096640



fb.me/RoboticsSpaceNV

@NagibVallejos

Robotics Space NV



https://github.com/nagibvalej os/Robotics-Space-NV