TJ819 Ein Quarznormal hat einen relativen Fehler von $F = \pm 0,001 \%$.

Wie genau können Sie eine Frequenz von f = 14100 kHz bestimmen?

Lösung: $F = \pm 141 \text{ Hz}$.

Fehlerfaktor: 100% ÷ 0,001% = 100 000

Fehler bei 14 100 kHz 14 100 000 Hz ÷ Faktor 100 000 = 141 Hertz

Mit Quarznormal ist ein Quarzgesteuerter Eichgenerator gemeint.