
TK109 HF-Einstrahlung in die ZF-Stufe eines Fernsehempfängers

führt in der Regel zu

Lösung: Problemen mit dem Fernsehempfang.



Der Grund für diese Unzulänglichkeit ist oftmals, daß der Hersteller des Fernsehgerätes die Einzelteile sparen möchte, die für Abhilfe sorgen, und die bei der Zulassung des Gerätes noch eingebaut waren!