hätte das

gedacht???

Bei der Überprüfung des Ausgangssignals eines Senders

sollte die Dämpfung der Oberwellen mindestens

den geltenden Richtwerten entsprechen.

TK104

Lösung:

Wer