TH323 Wie verhält sich das Stehwellenverhältnis, wenn Wasser

in eine genau angepasste Antennenspeiseleitung eindringt?

Lösung: Es erhöht sich.



Wasser ist relativ gut leitend. Infolgedessen bekommt das Kabel einen ungleichmäßigen Wellenwiderstand, der viel kleiner ist, als der ursprüngliche Wert.

Das Stehwellenverhältnis verschlechtert sich :

Es erhöht sich!