
TH231 Eine Langdrahtantenne mit einer senkrechten Speiseleitung in der Nähe eines Hauses

Lösung: kann unerwünschte Signale in TV-Koaxialkabel induzieren.



Was hier die Störung verursacht, ist die Speiseleitung. Denn bei diesem Langdraht ist die Speiseleitung schon strahlender Teil der Antenne.