TK101	Wie äußert sich Zustopfen bzw. Blockierung eines Empfängers?
Lösung:	Durch den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgeräuschen.
	Die Eingangsstufen werden durch ein zu starkes Signal so weit von der AGC zurückgeregelt, daß nichts mehr empfangen wird.
	Der Arbeitspunkt der Eingangs- und evtl. weiterer Stufen
	ist soweit übersteuert, daß ein Brodeln hörbar wird.
	Brodelgeräusche.
	LICHTBLICK- E • 12 / 2013 • DL9HCG