

Nom:

Prénoi

CPE Lyon - 4ETI

Ver: 09/11/2015 15:25

Devoir du module « Bases des systèmes embarqués » 13/11/2015

Merci d'indiquer sur chaque page votre nom et votre prénom

Questions relatives au cahier des charges : « Conception d'un poste de pesée et de mesure de niveau sur une ligne de production »

Remarque : Les questions peuvent être traitées indépendamment les unes par rapport aux autres.

Précision sur la configuration du 8051F020 : Pour traiter l'ensemble des questions, on considèrera que l'horloge SYSCLK fonctionne à la fréquence d'un quartz externe à 22,1184 MHz.

Précisions sur l'évaluation :

Sur l'ensemble des questions, 26 points sont attribués. Votre total de points obtenus sera directement considéré comme une note sur 20.

Certains exercices peuvent être traités de différentes manières. Toutefois l'évaluation sera maximale pour des solutions qui sollicitent le moins possible le processeur et utilisent au mieux les périphériques. Les solutions à base de temporisation et qui monopolisent le processeur sont à éviter.

1. Question – Configuration globale du microcontrôleur 8051F020 – 1 point. 25/4 Citez quelles sont les opérations de configuration globale du microcontrôleur à faire avant d'appeler les fonctions de configuration des divers périphériques. — Configuration de l'horloge — William de l'horloge — William de l'horloge
- Configuration des interruptions Times
- Configuration du XD18
- Configuration du GPIO,
- Configuration des Interruptions externes - gestion des sources de réinitialisation
- gestion des sources de reunitalisation - Activation globale des interruptions ni mécassaire
2. Question – Identification des périphériques– 1,5 points.
En première approche et compte tenu du cahier des charges, identifiez les périphériques que vous devrez forcément mettre en œuvre, justifiez leur emploi. Le GPIOn at pas forcement considérable comme un périphérique, mais et nécessaire pour différent signature.
nécessaire pous différents signaux à L'ULRT est nécessaire pour le transmission des mesures au parte de contrôle (L'URTO est in choise)
- Une interruption externe devora aussi extre paramétrée avec le crosshar. ceci afin de mesures l'echo ultrasonique. s Un ADC (ADCO) devora être utilisé pour effectues des mesures sur la balonce
Times ?



Nom:

Prénor

CPE Lyon – 4ETI

Ver: 09/11/2015 15:25

3. Question – Identification de Dessinez sur un schéma tous les signau	es entrées-sorties du sy	stème – 1,5 points. 16	lispositif Indiauoz la sans das
signaux (entrée ?, sortie ?), leur nature pour véhiculer les signaux de périphéri	(numérique ? analogique	?). Identifiez, côté 8051F020, les G	GPIOs, et les ports utilisés
pour veniculer les signaux de peripheri	ques.	i Soul mention contra	ire, les aigneux portravie
POT_0K	P3.3 E(P0.0	TX	
		2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
My 22 (NY -24)	ADCO ADCO		
	13.4 P2.1	pot NOOK	
Top-US 9	13.5		
devrant suffire; de	gestion des informations elle(s) interruption(s) ?, Qi er la configuration des reg en mede vimporte que prifirence a	uel(s) mode(s) ?, Quel(s) registre(s gistres, mais de montrer que votre s duts - rechargement lle période inférie me fréquence entire	t semble the la
Par exemple, le time auto rechargement.	a 2 peut être	utilia, en mode	16 lit over
Il se cofigure à Il s'agira du vecte	l'aide de	uption no 5.	N, RCAPZ L/H.
		garantee Chinagan and Statement & According to	



Nom

Préno

CPE Lyon – 4ETI

Ver: 09/11/2015 15:25

WANTED		
Pour conne vu par le 80 • De	051F020 soit au niveau bas. Essinez le schéma de branchement de l'in	K sur le 8051F020-1,5 points. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche GPIO P3.3. On veut que lors du passage du pot, le signal exterrupteur Pot_OK sur le microcontrôleur. In utilisera la broche P3.3 du microcontrôleur.
		nt qu'entrée: Il fant donc mettre
Note:	P3MDOUT n'est pas adresse P3MDOUT n'est pas adresse P3MDOUT &= n(1)	all sit à lit et requiert donc l'embi d'un . «2); devriet suffire
		du XBAR pour l'instant (entrées).
Le capteur P l'interrupteuréalisation, Une de Co	ur. Proposez une solution logicielle de tra mais simplement le principe). machine d'état ce rriges l'effet de m t de l'interruplem	aura donc des phenomenes de rebond durant les changements d'état de aitement de ces rebonds. (On ne vous demande pas les détails de la entre celle vue lors du TP peut persette rebond. Le principe est de virifies or sur plusieurs mesures effectuées à des
inster	nts différents, de man Les la sortie de le 2	vier à confirmer l'établissement du
A P	PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA	En pratique dans ce cas, une faible friquence de consultation suffit, et deux lectures ouccession identiques répares de 5 m s pornettraient de confirmer le changement d'état.



Nom:_

Prénom

CPE Lyon - 4ETI

Ver : 09/11/2015 15:25

Devoir du module « Bases des systèmes embarqués » 13/11/2015

1516

7. Question – Opération de Pesée– 4 points

Proposez et justifiez une solution de gestion de la pesée en donnant le squelette de 2 fonctions. On cherchera à obtenir la meilleure résolution possible.

- Fonction 1 : Config_Pesee () Fonction de configuration de la pesée, appelée une seule fois lors des initialisations du microcontrôleur.
- Fonction 2 : Execution_Pesee () Fonction chargée d'effectuer la pesée sur les 4 jauges. Cette fonction renvoie un poids en gramme (somme des poids mesurés par chaque jauge).

Précisez: Quel(s) périphérique(s)? Quelle(s) interruption(s)?, Quel(s) mode(s)?, Quel(s) registre(s), Quelle(s) broches(s)?

- Compte tenu du dispositif employé, quelle est la résolution de la mesure sur chaque jauge de contrainte ?
- Donnez un ordre de grandeur de la durée d'exécution de la fonction : *Execution_Pesee()*, à défaut de valeur précise, expliquez comment vous la calculeriez.

id Config_Perec(Koid) {
» configure la référence de tensión (2,4×1)
D'Active un multiplicateur par G (ADCOCF) D'Activation sur ADORUSY (ADOCM de ADCOCN)
* Activation sur ADORUSY (ADOCM de ADCOCN)
> ADOTM à 0 pour tracking contin.
→ ADOLJST en fonction des code. → ADOSC réglé pour une fréquence de Z, 5 MHz (ADCOCF) → AIV 0-7 configures en différentiels (AMXOCF)
long int Execution - Perce () {
4 capteurs powertalles jumps à 20 kg, soit 80 000g ma > 6553
- choix du capteur (loucle sus les capteurs) avec AMXOSL
(voir tablear P. 98 de la datashect).
La Mise à 1 des lit de conversion 100 BUSY La Attente (avec Tineout) de la fin de la conversion (par surulation
de ADOINT (préalablement mis à O andélut de la fonction).
to ajout dans une variable locale initialière à O (long int
on similaire) la valeur mesurée, avec conversion.
Lo back sur les capteurs suivants
s retour de la some.
3

Résolution de 12 luts avec un multiplicateur par 4:

0 -0 6095

OV 0 0,6 V

En supposant l'évolution du capteur lineaire, cela correspond à une résolution de 5,88 g (noit environ 6 gronnes).

(Les imprécisions dues aux arrondis, n'ont par eté prises en compte afin de gagnes du temps).

La viterse d'exécution maximale est limitée par le lemps de conversion (16 coups de Clock SAR à 2,5 MHz, soit 6,8 NS par capteur, ou 25,6 NS pour l'ensemble). À cela vient s'ayouter le coût de opérations de conversions en grannes, et des additions sur un type de données > 8 lits, qui peutêtre important. (5i l'on prend comme estimation 100 coups d'horlage à 22 MHz,

Le temps total de conversion est donc de l'ordre de la Trentaire de



Nom:_

Prénom

CPE Lyon - 4ETI

Ver: 09/11/2015 15:25

Devoir du module « Bases des systèmes embarqués » 13/11/2015

8. Question – Mesure de niveau– 4 points


ghs

Proposez et justifiez une solution de gestion de la mesure de niveau en donnant le squelette de 2 fonctions. On cherchera à obtenir la meilleure résolution possible (Résolution de l'ordre du millimètre) dans la mesure du temps d'aller-retour.

- Fonction 1 : Config_MesureNiveau () Fonction de configuration de la mesure de niveau, appelée une seule fois lors des initialisations du microcontrôleur.
- Fonction 2 : Execution_MesureNiveau() Fonction de chargée d'effectuer la mesure de niveau. Cette fonction renvoie une mesure de distance capteur US -. Surface de liquide en mm.

Précisez: Quel(s) périphérique(s)? Quelle(s) interruption(s)?, Quel(s) mode(s)?, Quel(s) registre(s), Quelle(s) broches(s)? Expliquez votre raisonnement.

Indice: un timer peut fonctionner autrement qu'en mode auto-rechargement....





Nom:

Préno

CPE Lyon – 4ETI

Ver: 09/11/2015 15:25

9. Question – Transmission du résultat de mesure– 2,5 points
Les résultats de mesure seront transmis en utilisant le périphérique UART1. Coder, en les commentant les 3 fonctions
<pre>suivantes: void Config_Clock_UART1(void) ; // Configuration de l'horloge pilotant l'UART1</pre>
void Config UART1(void) ; // Configuration de l'UART1 char Putchar(char c) ; // Envoi d'un caractère sur l'UART1 - La fonction retourne le caractère
the state of the s
void Config - Clock - UART (void) &
resulation du flag de transmisser
remotion on jugar remotion
The state of the s
induction of letter described out the contractors of \$2.50 to 100 miles and the contractors of the contracto
The first term of the first and the second of the second o
the results of the second seco
MONTA TO PARAMETER AND ADMINISTRAÇÃO POR TO TRANSPORTO DE CARACITA
The state of the s
The second secon
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
and the second of the second o
The second secon



Nom

Préno

CPE Lyon – 4ETI

Ver: 09/11/2015 15:25

	on – Signalement Pot non conforme – 1 points
Ce signal sera co	nnecté sur la broche P3.4. Quelle configuration devez-vous adopter sur cette broche et pourquoi ?
, Une co	infiguration push pull area actuation à l'état las
ex pri	l'ésable, car la latine consomme 66 m. A. En réalité,
un tra	noistor est préférable pour le pilates confonder avec P3.5
T 0 0	it configures cette sortie en drain onvent afin d'avois pa
Le fai	organis constant for land and cool cool
On real	un état hante inscéderce (on hant, avec la pull-UP). ise ainsi un on colle ?, au l'une des sorties passant à O entre on - Pilotage de l'éjection-1.5 points le passage à O de toute la ligne 13.5 qui pilotera le relais chargé de commander le noussoir d'éjection. Pour fermer le circuit alimentant le
11 Questio	on - Pilotage de l'éjection-1.5 points le gange à 0 de toute la ligne
C'est la broche P	3.5 qui pilotera le relais chargé de commander le poussoir d'éjection. Pour fermer le circuit alimentant le
noussoir il suffit	d'assurer une tension d'au moins 3V aux bornes B1/B2 de la bobine (voir schéma). Le relais sera activé (conta
fermé hobine al	imentée) sur un niveau haut sur P3.5.
	ez un schéma électrique de câblage entre P3.5 et le relais.
	ez la configuration requise sur P3.5.
Explique	the +5 V
	B P3.5 doit être configurée en push-pe
	Same and the same
	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR PRODUCTION OF THE CONTRACTOR OF THE C
	240 004 004 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40	
~ CR	
-MM->	A professional commence of the control of the contr
	THE RESIDENCE OF THE CONTROL OF THE PARTY OF
The same of the sa	The second secon
	THE REPORT OF THE PROPERTY OF
at the second se	The second state of the se
	The state of the s
. Accompanies and the first first	WHILE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH
T 4 4 4 7 7 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
4.4.4	
4- Mg - Nagara - 10, 20 - 2001, 40 - 100000 - 100	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
CITED Die make andere	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
and the second second second	The second secon
the state of the second st	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
and the second s	The second control of
	THE RELEASE AND THE RESIDENCE AND A SECURITION OF THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE WAY OF THE WAY OF THE PARTY OF THE PART



Nom	n:	
-----	----	--

Prénom : _____

CPE Lyon - 4ETI

Ver: 09/11/2015 15:25

Devoir du module « Bases des systèmes embarqués » 13/11/2015

12.	Question -	- Conception	complète-4	points.
-----	------------	--------------	------------	---------

Proposez un squelette de solution pour ce cahier des charges. Y apparaitront essentiellement des noms de fonctions. Chaque fonction sera explicitée si nécessaire.

Précisez les fonctions exécutées dans le « main » et les fonctions exécutées dans les routines d'interruption. Précisez la nature des évènements produisant les interruptions.

Un schéma d'illustration sera le bienvenu.