

Klasse: **438-6/01-200/51 BS x6,0**

Ma. Nr: 440293


Motor: Quick-Synchro QE 6040 P 205 Motornr:

4164281 Öl: 0T32


Nadel: 134 (R) 75-90

Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren



Unterfaden aufspulen



- leere Spule auf Spulerspindel (2) stecken
- im **Gegenuhrzeigersinn** einige Fadenumwindun gen aufwickeln
- **(2)** und **(3) gleichzeitig** drücken um Spulvorgang zu ermöglichen
- Faden aus Nadel ausfädeln und Spulvorgang starten oder wärend Nähvorgang spulen

Zickzackstich einstellen:

- durch drücken des Stichlagenhebels (3) die erforderliche Possition einstellen
- L = Nadelanschlag links
- R = Nadelanschlag rechts
- M = Nadelanschlag mittig
- (4) beide Hebel zusammendrücken und Überstichbreite (Zickzackbreite) einstellen
- (1) Stichlänge durch drehen der Rändelschraube einstel len
- (2) Rückwärtsnähen



Klasse: **438-6/01-200/51 BS x6,0**

Ma. Nr: 440293


Motor: Quick-Synchro QE 6040 P 205 Motornr:

4164281 Öl: 0T32

Nadel: 134 (R) 75-90

Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren




Nadel einsetzen:

- Schraube (1) lösen; Nadel mit der langen Rille nach vorne bis zum Anschlag einset zen
- Schraube (2) wieder fesrziehen


Faden in Nadelöhr einfädeln:

von vorne nach hinten



Stichlänge einstellen:

- Sperrblech **(1)** drücken und am Stellrad **(1)** die erforderliche Stichlänge einstellen



Anheben des Stoffdrückerfußes:

- anheben: Kniehebel nach rechts drücken
- zum **Umlegen des Nähmaschineoberteiles** die Maschine aus schalten, den Kniiehebel mit kleinem Ruck nach vorne abziehen.
- **Beim Einschieben** muss des Bolzen (1) in die Nut der Kupp lungsmuffe (2) eingreifen

Motornr:



Klasse: **438-6/01-200/51 BS x6,0**

Ma. Nr: 440293

Motor: Quick-Synchro QE 6040 P 205


4164281 ÖI: 0T32

Nadel: 134 (R) 75-90

Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren

Fadenspannung einstellen:



Faden muss zwischen den Fadenspannplättchen liegen.

im Uhrzeigersinn drehen:

höhere Spannung

entgegen Uhrzeigersinn drehen:

geringere Spanung

Fadenspannung ist richtig, wenn sich Ober- und Unterfaden in der Warenmitte verschlingen



Faden unter die Feder führen