# 海宝电机行业MES解决方案

#### # 行业简介

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。

电机制造业属于典型的离散型工业,其主要特点:

- **Ø** 加工过程:原料加工,部件装配,成品组装出厂;
- Ø 生产方式:按订单生产为主,库存生产为辅;
- Ø 产品结构(BOM)复杂,工程设计任务很重;
- Ø 制造工艺复杂、不确定,生产过程所需机器设备和工装夹具种类繁多;
- Ø 物料存储简易方便:
- Ø 离散加工,质量和生产率依赖于人工,自动化水平相对较低;
- Ø 产品生命周期长,更新换代慢;
- Ø 在制品管理不易;
- **0** 产品种类多,零件材料多,加工工艺复杂,不确定因素多,导致编制生产、 采购计划比较困难:
- Ø 产品零部件会采用自制与外协加工相结合的方式;

## ## 相关输入

- 1. 零件加工图:
- 2. 产品装配图:
- 3. 产品及零部件质量标准:
- 4. 产品及零部件生产计划;
- 5. 生产条件,包括机床设备和工艺设备的规格、性能和现有的状态、工人的技术水平、工厂自制工艺装备的能力以及工厂供电、供气的能力等;
- 6. 工艺规程设计、工艺装备设计所需要的设计手册和有关标准。

## # 相关工作

- 1. 分析研究产品的装配图和零件图:
- 2. 确定原料毛坯及齐套性;
- 3. 拟定工艺路线,选择定位基面;
- 4. 确定各工序所采用的设备,检查设备状态;
- 5. 确定各工序所采用的刀具、夹具、量具和辅助工具;
- 6. 确定各主要工序的技术要求及检验方法;
- 7. 确定各工序的加工余量, 计算工序尺寸和公差:
- 8. 确定工时定额。

#### # 行业范围

- 1. 电气伺服传动领域;
- 2. 信息处理领域:
- 3. 交通运输领域;
- 4. 家用电器领域;
- 5. 消费电子领域;
- 6. 国防领域:
- 6. 特殊用途领域;

#### # 常用设备

生产常用设备有卧式立式车床、立钻摇臂钻、卧镗立镗、磨床、铣床、锯床、冲压锻压床、焊接设备、喷涂设备、动平衡机、电机检测台等。

### # 行业应用软件


- 1. 计算机辅助设计软件 CAD:
- 2. 计算机辅助分析软件 CAE;
- 3. 计算机辅助加工软件 CAM;
- 4. 产品全生命周期管理 PLM(PDM\CAPP\PM);
- 5. 企业资源计划 ERP;
- 6. 制造执行系统 MES:
- 7. 设备联网与设备监控系统 M2M;
- 8. 高级计划排产系统 APS。

# # 生产管理现状及痛点

- 1. 单件小批量越来越明显,品种多批量少成常态:
- 2. 人工成本越来越高,而且员工不稳定,高流动性成常态;
- 3. 交期越来越紧,质量要求越来越高,但价格越来越低;
- 4. 车间文件传递大多仍然传统纸质方式,效率低问题多;
- 5. 生产任务执行过程仍然传统手工方式,信息处理和传递仍然人工传统方式;
- 6. 人员绩效不能数据化,难以发挥人员积极性;
- 7. 设备管理、刀具管理仍然传统人工方式,处于失控状态;
- 8. 物料及物料配送仍然传统方式,物料浪费严重,影响生产;
- 9. 质量管控及信息数据采集和处理手段仍然传统方式,效率低管控力底追溯性差:

10. 生产过程突发及异常问题没有跟踪处理和追溯机制,重复问题不断发生。

### # 行业信息化整体解决方案



### # MES目标

- 1. 质量:保证机器零件的加工质量(或机器的装配质量),达到设计图样上规定的各项技术要求。
- 2. 效率:不断提高制造过程的生产率,缩短交货周期。
- 3. 成本:不断降低制造成本。
- 4. 人员:不断减少管理人员、技术人员及操作工人的劳动强度及技能和经验要求。

#### # MES整体内容

以"交期"、"质量"、"成本"为核心价值目标,以"人"、"机"、"料"、"法"为主要管理对象,以"生产计划管理"、"生产过程管理"、"车间物流管理"、"质量管理"、"设备管理"为主要内容,以"生产任务下达"到"产成品入库"的全加工过程为管理范围,在传统 IT 技术的基础上,集成移动终端、交互终端、显示终端、传感器、Bar-Code 条码技术、RFID 射频技术、手机 APP、立体库、AGV 车、以太网、云计算、有线及无线技术,集成 ERP、PLM、立库 WMS、APS 等软件,实现更加智能和集成的新一代 MES,即海宝"i-MES"。

