

# 城市消防栓解决方案

陕西拓普索尔电子科技有限责任公司

## 目录CONTENTS





## 城市消防栓设计依据





消防栓水压无法动态监测

信息传输方式单一不透明,无法共享

数据真实性无法保证, 预警方式单一

工作协同性差,人员绩效不明确

人工检查误差大,消防设施完好率无法统计



# 城市消防栓设计依据








## 城市消防栓简介






- 1、内置防盗、防撞检测模块,及时报警通知维护人员
- 3、实时数据采集,多种网络可以选择GPRS/GSM、NB-IOT和 eMTC 。

- **2**、内嵌微动检测模块,实时、灵敏感应消防栓阀门、水压变 化。
- 4、支持百万级数据访问,数据传输稳定一、快速。

# 城市消防栓系统构架




#### 原理图



#### 远程监控系统平台显示功能





当消防栓出现欠 压、阀门打开、 消防栓离线、被 撞击、偷水漏水 现象时,系统上 会显示消火栓的 实时状态,达到 实时监测消防栓 运行状况,同时, 系统平会台通过 短信方式发送相 应的短信到管理 人员手机上,提 醒管理员及时赶 往处理。

#### 远程监控系统平台显示功能




武钢江南中燃燃气(武汉)有限公司压力监控系统 ♣告警 マ ❷ 语言 マ ♣ admin マ ★ 全部区域(Top Areas) 设备管理 - 设备列表 ■ 设备列表 运输计划 操作 ♥ 设备地图 设备名称 所属区域 压力(kPa)-1 压力(kPa)-2 压力(kPa)-3 压力(kPa)-4 供电类型 最近更新 数据相关 17号站# 全部区域(Top Areas) 1-41.71 .... 100.00% ○ 离线 2016/4/22 16:35:57 设备地图 实时数据 历史数据 ₹ 运输计划 500KPa测试1 全部区域(Top Areas) 1 2.22 实时数据 历史数据 ▲ 用户管理 701所锅炉 全部区域(Top Areas) 45.65 设备地图 实时数据 历史数据 ■ 操作日志 测试002 (1MPa) 全部区域(Top Areas) **6** -**6** -.... 100.00% ① 离线 设备地图 | 实时数据 | 历史数据 测试003 (1MPa) 全部区域(Top Areas) .... 100.00% ① 离线 设备地图 实时数据 历史数据 全部区域(Top Areas) 1-电力二期锅炉 42.55 **6** 0 设备地图 实时数据 历史数据 全部区域(Top Areas) 电力一期锅炉 43.9 1 -..... 100.00% ① 寓线 2016/4/22 8:44:54 设备地图 实时数据 历史数据 附一锅炉调压站 全部区域(Top Areas) 1 41.38 **6** 0 ..... 100.00% ○ 离线 2016/4/20 8:38:50 实时数据 历史数据 公安厅锅炉 全部区域(Top Areas) 1 设备地图 实时数据 历史数据 广元市 昭化区 自来水公司(升达片区) 广元市昭化区 **6** -.... 100.00% ① 离线 设备地图 实时数据 历史数据 广元市昭化区水务局02 广元市昭化区 设备地图 实时数据 历史数据 广元市昭化区自来水公司(柳桥片区) 广元市昭化区 1 -0.6458 **†** -**6** 0 设备地图 实时数据 历史数据 广元市昭化区自来水公司(升达片区) 广元市昭化区 6 0.5492 **....** 100.00% ○ 寓线 2017/5/9 6:35:53 设备地图 实时数据 历史数据 广元市昭化区自来水公司(升达片区) 广元市昭化区 **†** -设备地图 实时数据 历史数据 华诵公司试用 全部区域(Top Areas) 1 ..... 100.00% ① 离线 2016/6/7 10:19:54 设备地图 实时数据 历史数据 全部区域(Top Areas) 1 -昆仑合资交气点 **4**1.75 设备地图 实时数据 历史数据 全部区域(Top Areas) 1 -梅家山中中调压站 48.13 设备地图 实时数据 历史数据

## 远程监控













# 地上消防栓应用



#### 地上消防 栓施工图




#### 改造后现 场图










楼宇消防栓





## 社会效益与经济效益





- 1、免去日常到现场监督管理的任务;
- 2、在火灾发生时可以快速定位消防栓;
- 3、通过消防栓水压远程检测,提高消防队员救火成功率。

- 1、能够及时快速的对消防栓进行维护、抢修;
- 2、节约了大量的淡水资源,挽回了因漏水或不良用水造成的经济财产损失。

- 1、能够及时快速的对消防栓进行维护、抢修;
- 2、节约了大量的淡水资源,挽回了因漏水或不良用水造成的经济财产损失。

#### 联系我们



地址: 中国陕西省西安市太白立交西北角瑞鑫摩天城2栋4单元2114室


Add.:Rm2114,Unit4,Building2,Ruixin Skyscraper City,

Xi'an city, Shaanxi, China

电话:86-029-8919 8658

Tel.:86-029-8919 8658





# 感谢聆听