## 无线温湿度传感器说明

- 采用进口高精度温湿度采集元件,
  锂电池供电,超低功耗无需布线;
- 2、 传感器每隔设定的时间自动测量所在位置的温湿度,并将测得的数据用无线信号发送输出至对应主机;



3、每个无线温湿度传感器具有唯一的编号(ID码),实际使用时需要分配、记录每个传感器的安装地点,并与编号一起存入对应主机的配置文件中。

## 性能参数:

测量范围:温度:-40~120 ℃;湿度:0~100%无结露

精度等级:温度:0.5 ℃ 湿度:4.5%(典型 I 型)

• 供电方式:内置 3.6V 锂电池 , 电池寿命 5 年

• 无线传输: GFSK 433M

• 待机电流:小于 1.2uA

• 协调协议:与对应主机连接后,通过 RS485 外传

传输距离:视距300米(常规有障环境100米)

• 工作环境:温度-30℃~80℃ 湿度<90%无结露

• 安装方式:视现场安装,可粘贴,可螺丝固定

• 尺寸: 110\*85\*40mm(塑壳)

• 重量:小于100g