

众所周知,三辊闸机报价较别的品种的闸机便宜,其设备对环境的要求也不高,所以在平常应用中最经常见的闸机就是它。但是量这么多构造又简略的设备有了毛病,我们要怎样做呢?实际上,三辊闸运作原理十分简略,设备也十分牢靠。 其出现毛病不外乎三辊闸使用不当或三辊闸设备故障。

1、手动三辊闸:三辊闸设备手动三辊闸比较简略,毛病率比较低,呈现的状况一般为:

A 铅盘松动:擦机箱。用相应类型的扳手拧紧机芯和铅盘,调整机芯方位,自在滚动不擦机箱为准。

B 闸杆强行能过人, 锁不住。及时替换定位盘和定位臂。

2、电磁阀式三辊闸:

A 给信号闸机主板能接纳, 三辊闸设备不开闸, 主板第二个绿灯亮, 闸机没反应。

- ①查看三辊闸电磁阀线是不是触摸无缺。
- ②丈量电磁阀是不是导通,不导通要替换电磁阀。
- ③丈量电磁阀输出电压为是不是有 24V。
- ④整理阀芯尘埃,加适当的黄油。
- ⑤阀钩开裂或脱钩,及时替换或处理。
- B上电后不能上杆,刷卡运转会掉杆。
- ①电磁铁是不是有电,是不是产生吸力。
- ②查看三辊闸主板的接线端口 H6, 电压输出为 24V, 不然替换主板
- ③电吸盘总成向下偏移,松开两头 M5 螺杆,合上阀杆,三辊闸调整铅盘上小锁头和电吸盘打板之间 0.5-1mm 空隙 为好,紧固螺丝
 - ④铅盘上小锁头是不是卡在电吸盘打板之间,按③办法处理
 - ⑤压簧是不是掉落,巨细锁是不是磨损严峻,及时处理,上黄油
 - C 开闸不能及时复位, 能够转多圈, 刷卡能够过屡次人
 - ①查看主板 H2 方位是不是有 12V 电压输出,没有可能主板有疑问
 - ②用金属片挡住复位开关头,主板亮红灯,复位开关尾部亮红灯,阐明没有疑问,哪个不亮哪个有疑问
- ③定位臂不能复位,刷卡开闸后不能及时复位,查看电磁阀电压是不是有 24V,复位盘绷簧有无松动,摆臂摆布滚动是不是自在等

对以上三辊闸故障应遵从先电后机,先简后繁的准则进行诊断。假如想防止以上问题的发生,可联络有实力的三辊闸厂 家西莫罗采购,心动不如行动快快来电咨询吧!

TEL: 15323786608