# EY-IO852 多路温度采集仪

#### 一. 用途:

多路温度信号 (Pt100、Pt1000、Ni1000等)采集,适用于高精度多路的温度测量。本产品支持最多 12 路两线制或 6 路三线制温度测量。使用标准 Modbus RTU 通讯协议通讯,能够和组态软件、PLC、触屏等标准设备直接连接使用。

## 二. 特点:

长期稳定性好

测量温度范围宽、精度高

抗干扰设计

灵敏度高,温漂小

使用灵活,两线制三线制自由配置

#### 三. 主要技术参数:

测温范围: -100℃ ~ +270℃ (取决于传感器类型)

测温路数: 最多 12 路两线制、6 路三线制(或者 6-12 路两三线制混合使用)

最小测量精度:0.1℃

传感器类型: Pt100、Pt1000、Ni1000(其他可定制)

环境温度: -10 ~ +60℃

环境湿度: 5%RH~95%RH

供电电源: AC220V 转 DC9~30V

精确度: ±0.3℃

AD 精 度: 16 位

传输距离: 1.2Km


通讯接口: RS485 (Modbus RTU 通讯协议)

通讯波特率: 1200, 2400, 4800, 9600 ( 默认 ), 19200, 38400

通讯参数: N,8,1(默认);N,8,2;O,8,1;E,8,1

功耗: 260mW

## 四. 外形及尺寸:



上图为产品图片和两线制 PT1000 探头图片

安装方式:导轨安装

外型尺寸: 121mm×71.5mm×25.5mm

## 五.接线:

#### 1.两线制接线方法



注:COM 为公共端,端子上 2 个 COM 内部已连接在一起。AI1-AI6 分别接 6 路温度传感器(热电阻)一端,COM 接入所有传感器另一端,完成最多 6 路温度测量(AI7-AI12 可以测量另外 6 路温度)。不使用通道可以不接传感器。上图中为使用 1、2、3 通道接入 3 个传感器,其他未接。另一测端子 V+接电源正 GND 接电源负,传感器接线同理。

#### 2. 三线制接线方法



注:如果传感器与本设备之间所用线缆长度过长(线缆电阻不可忽略不计),建议使用 3 线制消除线缆的影响。1 路三线制测量占用 2 路两线制通道(最多可以同时测量 6 路三线制)。其中:(AI1、AI2、COM),(AI3、AI4、COM),(AI5、AI6、COM),(AI7、AI8、COM),(AI9、AI10、COM),(AI11、AI12、COM)为三线制的 6 个通道。

#### 3. 混合接线方法



## 六. 使用说明:

- 1. 本产品支持 Pt100、Pt1000、Ni1000 等热电阻, 其他可定制。
- 2. 使用 Pt100 时建议使用 3 线制。
- 3. 接入相应传感器前需要提前配置传感器类型,否则温度不准。
- 4. 本产品使用两线制或三线制接线方式需要提前配置, AI1、AI3、AI5、AI7、AI9、AI11 分别为三线制用法时对应温度数值。
- 5. 模块默认地址为 01 ,可以使用 255 读任何地址数据(只能连接 1 个设备使用,当不知设备地址时可以使用此方法查看设备地址)。

## 七、注意事项

- 1.请检查包装是否完好,并核对产品型号和规格是否与您选购的产品相符;
- 2.本产品所有通道测量前需要根据所接信号类型通过通讯进行设置,设置完成后才可以接入信号
- 3.本设备属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸,以免造成产品的损坏。