


目 录

- 1. 电池安全事故举例
- 2. 事故的原因分析
- 3. 密封电池存在的问题
- 4. 电池常见的维护方式
- 5. 电池维护存在的难题
- 6. 电池健康管理目标
- 7. 各行业应用情况

- 8. 电池管理系统分类
- 9. SE产品介绍
- 10. 健康管理一体化解决方案
- 11. 效益简介
- 12. 典型应用案例
- 13. 问题分析处理汇总









时间: 2015年11月

地点:山西证券机房

事件:电池导致机房起火

损失: 火灾致大厦电力中断, 山西证券有限责任公司总部交易服务器断电瘫痪, 致使山西及国内多地股民正常股票交易受阻, 部分股民蒙受损失。



现状与背景

随着互联网与信息技术的快速发展,数据机房中UPS蓄电池得到大量应用。但因蓄电池导致的机房着火、停电事故近年也随之增加。

为何数据机房电池事故频出?

- 价格竞争导致电池质量降低
- 缺少维护导致电池寿命降低
- 早期故障电池不能提前检出

密封电池存在的问题

免维护误区

让用户误以为不需要维护

耗材类设备

有使用寿命

内阻小

短路情况下具有强大的 瞬间放电能力

会产生恶性爆炸/燃烧事故



温度条件苛刻

对温度敏感

易导致热失控

有缺陷率


壳体瑕疵、安全阀失灵

必须串联使用


短板效应

电池组性能由最差一节决定

几个数据



75%的电源系统 故障是由蓄电池 失效导致




新进场的电池中 有5%的故障电 池 Two Weeks

电池从开始异常到 失效约**2周**时间, 最短只要**2天**

注:以上数据来源于电池监控供应商美国NDSL公司

蓄电池可靠性存在短板效应



传统维护方式

核对性放电测试




- 每季度测试,专人值守
- 不宜频繁测试
- 不能在线测试
- 不能及时发现电池过热

监控电池电压



- 只能发现损坏严重的电池
- 不能提前预警电池失效
- 不能及时发现电池过热
- 不能发现电极/连线缺陷

人工测试内阻




- **每季度测试,专人操作**
- 测试时间长,工作量大
- 威胁人身安全
- 很难发现数据的规律性变化

交流

目前我们电池的维护方式? 例举目前电池维护面临的问题

维护难题1:不全面



问题: 监控参数不全面

对策: 电压只能发现劣化严重的电池, 还需要对单

体内阻、单体温度进行监控。

说明: 内阻是业界公认最直接体现电池性能的参数,可以从变化趋势提前预估电池劣化情况,提前避免事故发生。

监测到每一节电池的温度,可实时、有效 发现电池热失控问题,避免造成起火等恶性事故。

蓄电池内阻检测已成为数据中心标准

国家标准GB50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》

等级	A类	B类	C类
机房定义	系统中断导致重 大经济损失或者 公共秩序严重混 乱的电子信息机 房	系统中断导致较 大经济损失或者 公共秩序混乱的 电子信息机房	其他机房
冗余能力	有容错能力	有冗余	无冗余
可用性	99.99%	99.75%	99.67%
供电系统可用 性	99.99999%以上	99.99%以上	99.9%

项目 .	技术要求		
	A 级	B级	C级
电池	监控每一个蓄电 池的电压、阻抗 和故障	监控每一组蓄电 池的电压、阻抗 和故障	ä

维护难题2:不及时



问题: 问题发现不及时且得不到快速处理

对策: 采用在线式电池监控系统及相应处理设备

说明: 在线式电池监控系统数据采集频度可达秒级,

第一时间发现电池问题,问题发现越早处理的代价 越低。并且可以实时监控电池劣化趋势,预判问题,

及时采用相应设备处理,真正做到把恶性事故<mark>扼杀</mark> 在摇篮中。

维护难题3:维护累



问题: 常规维护方式工作量大

对策: 设备监控替代人工测试, 网络化管理替代人

工测试分析数据。

说明: 机房电池成百上干,维护一次需要耗费大量人力物力。因部分电池安装后空间狭小,人工很难测试。很难对多次测试数据进行规律性分析。对于维护人员专业性要求高。



维护难题4:不安全



问题: 人工测试安全隐患大

对策: 传感器安装在电池上替代人工测试。

说明: 电池组构成几百伏直流电压, 短路瞬间放电

电流可达上干安培。维护人工接触电池组容易产生 电击、烧伤、腐蚀等事故。此类工作完全不需要由 人工完成。

电池健康管理目标

目标:提供安全、实时、全面的智能化电池管理解决方案。

- 保障安全:人员安全、电池安全、设备可靠性高;
- 数据实时: 在线式监控, 定时快速提供预警信息和诊断结果;
- 监测全面:包含电池组和单体的电压、内阻、电流、温度监控, 实现建立电池数据库;
- 智能分析: 电池性能指标健康度及诊断方法, 集成到系统软件中实现智能化分析。

行业应用情况


相关标准:

- ANSI/TIA942数据中心机房构建要求;
- 国标GB50174-2008电子信息系统机房设计规范。

应用行业:

- 在金融行业已大规模应用;
- 电力、通讯、医疗、石化等行业广泛应用;
- 在银行、IDC数据中心领域已成为标配设备。

SE诊断预警系统介绍



采用单体式架构

传感器模块贴紧电池安 装,采集电池参数

主控模块利用环形数据 总线收集处理数据

自动进行告警判断

专业软件提供可视化数

据



SE电池在线监测系统介绍

电池内阻采集模块



型号:

	低压型	高压型
内置温度	WP-BM3KRS-L-E	WP-BM3KRS-H-E
外置温度	WP-BM3KRS-L-T	WP-BM3KRS-H-T

功能: 监测单体电池电压、内阻、温度

配置数量: 每节电池配一个

电池组电流采集模块



型号: WP-BM00IS

功能: 监测电池组电流, 需配合霍尔电

流传感器使用。

配置数量:每组电池配一个

主控模块(显示型)



型号: WP-BM00CS

功能: 汇总单体电池、电流数据, 处理告

警信息并上传数据。

接口: RS232/485、LAN接口, MODBUS

通讯协议。

配置数量:每台UPS配一个(可接254节电

池)

主控模块(不带显示型)



型号: WP-BM00CM

功能: 汇总单体电池、电流数据,

处理告警信息并上传数据。

接口: RS485、LAN接口,

MODBUS通讯协议。

配置数量:每台UPS配一个(可接

254节电池)

SE系统可实现的功能

- 可监控参数: 采集频度:
 - 単体电压
 - 単体温度
 - 单体内阻
 - 组电压
 - 组电流

- 每10秒
- 每10秒
- 1天~1月可设置
- 每10秒
- 每1秒

SE系统应用优点1-安全性高



- ・ 架构简单才会安全;
- · 强弱电隔离,单体故障不 波及其它电池;
- 高阻抗设计;
- 功耗极低,无源设计;
- · 采用阻燃材料。

SE系统应用优点2-可靠性高




- · 产品设计使用寿命不少于十二年;
- · 与行业知名可靠性咨询公司深圳易瑞 来长期合作;
- 完善的过压、过流、过温保护;
- · 每一颗物料认证与可靠性评估,从源 头确保产品可靠性;
- 在设计阶段即开展最坏情况分析。

SE系统应用优点3-适应性广

- 专业设计的垫片,可匹配各种电池电极;
- · 可测量3000Ah以下容量的各种电池。电压适用2V、6V、12V;
- ・ 适用于各种充电设备: UPS、EPS、直流屏;
- · 安装灵活,对各种电池摆放方式均有方案;


SE系统应用优点4-设备精度高



SE功能优势




SE系统应用优点5-网络化管理数据



电池数据由主控模块上传到局域 网后,可通过网络接入以下可选 设备,进行进一步功能拓展。


- 数据存储服务器
- **数据实时监控电脑**
- 短信息报警模块
- SE动环监控系统

SE软件可直观查看电池数据



SE系统应用优点6-专业监控服务

- · 伟朋公司拥有对电池性能深入理解的研发团队,从事电池性能指标健康度的判断研究。
- · 软件团队将专业性的电池分析、诊断方法集成到系统软件中,实现智能分析。
- 用户不需要掌握专业的电池参数知识,仅需通过告警信息和健康度信息来维护电池。降低了对维护人员的要求。



客户效益简介

- 降低因电池故障导致的停电、宕机、着火等安全事故概率。
- 树立良好的电池使用方式,延长使用寿命,节约采购成本。
- 建立完整的蓄电池运维数据库,为蓄电池的产品选择提供依据。
- 保障电池组稳定可靠,确保机房电源系统正常工作。
- 提高电池维护效率,节省人员投入和时间。

	需要人数	需要工具	需要时间(每次)	
人工检测		[0000	4-6小时	
在线监测			5分钟	优

SE电池监测系统部分成功案例



SE电池监测系统部分成功案例



项目: 中国银行陕西省分行

数量: 660节

型号: WP-BM00CS

发现问题:15节电池浮充电压高,

2节电池内阻上限超标

电池热失控:

现象: XX中心电池组因充电设备设置不当或

故障偏离,导致电池组过充电,引发电池失水。

导致内阻逐步加大,容量逐步下降。

后果: 电池出现鼓包。

建议措施:通过在线温度监测,及时发现此问

题,并及时处理,避免事故发生。



内阻值:

YD/T 799-2010标准要求: 内阻偏差率小于15%。


现象: 16号电池内阻实测为95.25mΩ, 其余正常电

池平均内阻值7mΩ,偏差率超标严重。

后果: 该电池性能已经明显恶化, 会拉低整组电池性

能,导致放电异常。

建议措施: 更换电池或用单节落后电池维护仪对该电池进行处理。如果整组电池偏差率超标,则用均衡活化充电机进行处理。处理完成后再用容量测试仪来校验容量不均衡率指标。



浮充电压偏差大:

YD/T 799-2010标准要求: 12V电池小于480mV。

现象: XX分行2节电池浮充电压为12.258V、12.078V,

正常电池浮充电压在13.5±0.2V范围内,偏差较大。

后果:该电池性能已明显恶化,会拉低整组电池性能,

导致放电异常。

建议措施: 更换电池或用单节落后电池维护仪对问题电池进行处理。如果整组电池偏差率超标,则用均衡活化充电机进行处理。处理完成后再用容量测试仪来校验容量不均衡率指标。



电极损伤、电池漏液:

现象: XX分行B组UPS电池2组28号电池正极

端子破损 (上图)。

C组UPS电池2组1号电池出现漏液导致电池外壳裂开(下图)。

后果: 电池电极损伤导致接触电阻增大, 放电

时此处会发热严重。严重损伤可能会导致起火。

漏液说明电池已损坏内阻增大,严重导致火灾。

建议措施: 更换电池。





应用建议

- 当电池逐步进入老年化阶段时,故障产生的频率会相应增大,其维保工作量也随之加大。
- 定期快速掌握电池各项运行参数指标,及时查找出有问题的电池, 并予以快速处理,消除隐患,保障电池组一致性,是目前电池维保 工作迫切需要解决的问题。
- 综上所述,为了提升电池维护工作效益,节约电池采购成本,保障电池组的一致性和稳定性,亟待对电池组实施在线式、信息化健康管理!

谢谢!