Micromake3D 打印机手动调平

使用手动调平说明

请尽量使用自动调平,如硬件组装无问题的话,【打印高度】【水平半径】【XYZ 限位开关偏移】均能通过自动调平自动设置。手动调平一般适用于对平整度要求 非常高的模型,自动调平后,手动微调下参数,达到完美效果。

解决一边高一边低问题

铺底时,打印头一边高,一边低,是因为三轴的限位开关高度不一致造成的。 可调整以下 XYZ 轴的限位开关偏移进行补偿,使其高度一致,按以下方法调整。

打印头偏低方向轴的限位开关偏移值减小,打印头偏高方向轴的限位开关偏移值增大。

建议每次调整幅度 30 左右,一次只改一个轴的限位开关偏移值。

调整完成后,点击【保存】按钮,再点击【复位】按钮,取下之前打印残留,重新开始打印。

继续看铺底是否均匀,如不均匀,继续按以上方法调整,几次尝试后即可完美。

实际演示下手动调平过程。

下载网盘, MICROMAKE 模型目录中的 Leveling.gcode 文件,放入 SD 卡,

执行液晶屏菜单【SD Card】【Print File】选择文件名脱机打印。或者 Cura 直接打开 GCODE 文件联机打印。

点击 Cura【机型】【机型调试】菜单,打开对话框后,选择【参数设置】页框,可见参数如下图所示。

Micromake Debugger	×	
电机调试 自动调平 参数设置 固件配置		
打印高度	259.5	
斜杆长度	209.0	
水平半径	93.0	
出丝流量	150.0	
开关偏移		
X 限位开关偏移	915	
Y 限位开关偏移	200	
Z 限位开关偏移	1591	
手动调平		
铺底时,打印头一边高,一边低,是因为三轴的限位开关高度不一致造成的。 可调整以下 X Y Z 轴的限位开关偏移进行补偿,使其高度一致,按以下方法调整。		
复位置底保存	载入 清除	

现在直接开始脱机打印,可见如下打印效果。



打印完成后,发现Y轴方向,打印头离平台太低,把美纹纸都划破了。依照**打印** 头偏低方向轴的限位开关偏移值减小的原则,把【Y限位开关偏移】减少,从200 直接减少200设置成0。为了演示效果明显,直接减的比较多,这个根据两边的实际高度差距决定减多少,一般调整幅度30左右。由于Y轴减少的比较多,200等于0.2mm,同时把【打印高度】增加0.2mm,设置为259.8,这样基本等于同时增加XYZ轴偏移200。改【打印高度】不是每步必须,可以待调试的铺底均匀后再一次性调整。此时参数设置如下。

Micromake Debugger	×	
电机调试 自动调平 参数设置 固件配置		
打印高度	259.7	
斜杆长度	209.0	
水平半径	93.0	
出丝流量	150.0	
开关偏移		
X 限位开关偏移	915	
Y限位开关偏移	0	
Z 限位开关偏移	1591	
手动调平		
铺底时,打印头一边高,一边低,是因为三轴的限位开关高度不一致造成的。 可调整以下 X Y Z 轴的限位开关偏移进行补偿,使其高度一致,按以下方法调整。		
复位 置底 保存 载入 清除		


继续打印 Leveling.gcode 文件,得到如下效果。



此时就发现,似乎【Y限位开关偏移】减的太多,Y轴方向打印头离平台太高, 耗材都无法粘在美纹纸上了,而且耗材两条线之间会有缝隙。依照**打印头偏高方 向轴的限位开关偏移值增大**的原则,把【Y限位开关偏移】增加40,设置成40。 同时由于大部分面积耗材都粘不到美纹纸上,整体打印头离平台太高,给【打印 高度】继续增加0.2mm,设置成259.8。此时参数设置如下。

Micromake Debugger	×	
电机调试 自动调平 参数设置 固件配置		
打印高度	259.8	
斜杆长度	209.0	
水平半径	93.0	
出丝流量	150.0	
开关偏移		
X限位开关偏移	915	
Y限位开关偏移	50	
Z 限位开关偏移	1591	
手动调平		
铺底时,打印头一边高,一边低,是因为三轴的限位开关高度不一致造成的。 可调整以下 X Y Z 轴的限位开关偏移进行补偿,使其高度一致,按以下方法调整。		
复位 置底 保存 载入 清除		

继续打印 Leveling.gcode 文件,得到如下效果。



可见所有轴方向,铺底厚度均匀,已完美。

补充说明:

比如 XZ 轴之间偏高,等于就是 Y 轴偏低,可将【Y 限位开关偏移】增大。反之, 比如 XZ 轴之间偏低,等于就是 Y 轴偏高,可将【Y 限位开关偏移】减小。 假如 Y 轴开关偏移已经减到 0 了,打印头还是 Y 轴方向偏低,可将 X 和 Z 开关 偏移同时增加。例如 XZ 开关偏移同时增加 100,等于 Y 开关偏移是-100 的效 果。

调整中间和两边高度差


如果【水平半径】设置的不正确,会造成打印头中间和两边高度不一致。 铺底时,如果打印头中间高,两边低,将此值加大。如果打印头中间低,两边高,

将此值减小。每次增减3左右。

如下图参数设置。

Micromake Debugger	×	
电机调试 自动调平 参数设置 固件配置		
打印高度	259.8	
斜杆长度	209.0	
水平半径	90	
出丝流量	150.0	
开关偏移		
X 限位开关偏移	915	
Y 限位开关偏移	50	
Z 限位开关偏移	1591	
手动调平		
铺底时,打印头一边高,一边低,是因为三轴的限位开关高度不一致造成的。 可调整以下 X Y Z 轴的限位开关偏移进行补偿,使其高度一致,按以下方法调整。		
复位 置底 保存 载入 清除		

打印 Leveling.gcode 文件,得到如下效果。



发现中间打印头离平台过高,造成耗材无法粘到美纹纸上,边沿打印头离平台过低,压住平台都无法出丝。依照**如果打印头中间高,两边低,将此值加大**的原则,把【水平半径】增加3,设置为93,即可得到完美效果。反之亦然。