




SIGLENT
HA
HB
HC
EAB
光标


SIGLENT
HA
HB
HC
EAC
光标


SIGLENT
HA
HB
HC
EBC
光标


Ebc
B
Eba
Eb
-Ec
Eac
-Ea
Ea
A
Ec
Eab
Eca
-Eb
C
Ecb


相序 1 2 3 4 5 6
HA 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
HB 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
HC 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Eac超前Eab60° Eac
Eab
Ebc超前Eac60° Ebc
Ea滞后Eac30°，Eac右移动30° Ea
Eb超前Ea120°，Ea左移120° Eb
Ec滞后Ea120°，Ea右移120° Ec

相序	HA	HB	HC	组合值	通电顺序
1	1	0	1	5	a正b负
2	0	0	1	1	c正b负
3	0	1	1	3	c正a负
4	0	1	0	2	b正a负
5	1	1	0	6	b正c负
6	1	0	0	4	a正c负

取反

相序	HA	HB	HC	组合值	通电顺序
1	0	1	0	2	a正b负
2	1	1	0	6	c正b负
3	1	0	0	4	c正a负
4	1	0	1	5	b正a负
5	0	0	1	1	b正c负
6	0	1	1	3	a正c负

