

سارا السادات زماني

دانشکده فناوریهای صنعتی

دانشگاه صنعتی ارومیه

يابيز ١٣٩٩



### نرمافزارهای مورد استفاده در آزمایشگاه ریزپردازنده

• نرمافزار CodeVision

Proteus نرمافزار



### هدف آزمایش۸

• هدف از این آزمایش، راهاندازی موتور پلهای و آشنایی با نحوه برنامهنویسی آن است.

• آزمایش ۴-۱۸ از دستورکار +MICRO: راهاندازی موتور پلهای به صورت پله کامل

■ آزمایش شماره ۵ از دستور کار آز ریزپردازنده: راهاندازی موتور پلهای




# آشنایی با موتورپلهای (Step Motor)

- موتورپلهای (Step Motor) نوعی موتور مشابه موتورهای DC است که حرکت دورانی تولید میکند. با این تفاوت که موتورپلهای دارای حرکت دقیق و حساب شده تری است.
  - این موتورها به صورت درجهای دوران می کنند و با درجههای مختلف در بازار موجود هستند.
    - موتورپلهایهای موجود در بازار معمولا در دو نوع ۵ یا ۶ سیم یافت میشود.
    - این موتورها ساختار کنترلی سادهای دارند، لذا در ساخت ربات کاربرد زیادی دارند.
- موتورپلهایهای تکقطبی، دارای ۴ ورودی است که با اعمال پالس به هر یک از آنها، شفت موتور در موقعیت خاصی قرار
  - موتورپلهای تکقطبی را به دو صورت نیمپله (half step) و تمامپله (full step) میتوان راهاندازی نمود.

### راهاندازی موتور پلهای در حالت تمام پله (Full Step)



### Single Phase Full-Step Stepper Motor Drive Table



Index	1a	1b	2a	2b
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1
5	1	0	0	0
6	0	1	0	0
7	0	0	1	
8	0	0	0	1

• مراحل درایو موتورپلهای در حالت تمام پله (Full Step) طی ۴ مرحله انجام میشود.


در حالت تک فازیا (Single phase) در هر مرحله تنها یک سیم پیچ روشن و بقیه سیمپیچها خاموش هستند.

با استفاده از ترتیب روشن و خاموش شدن سیمپیچها می توان جهت چرخش را مشخص نمود.

## راهاندازی موتور پلهای در حالت تمام پله (Full Step)



### Full-Step Stepper Motor Drive Table




	Index	1a	1b	2a	2b
	1	1	0	0	1
	2	1	1	0	0
	3	0	1	1	0
	4	0	0	1	1
	5	1	0	0	1
	6	1	1	0	0
889	7	0	1	1	0
à	8	0	0	1	1

Alternate Full-Step Sequence (Provides more torque)

- وش دیگری نیز برای راهاندازی تمام پله وجود دارد که گشتاور یا Torque بیشتری را فراهم خواهد نمود.
  - در این روش در هر مرحله ۲ سیمپیچ روشن است.
    - موتور در این حالت توان بیشتری خواهد داشت.
    - در هر مرحله موتوریک پله کامل را طی می کند.
- این حالت نیز مانند حالت تمام پله تک فاز در ۴ مرحله انجام میشود

# راهاندازی موتور پلهای در حالت نیم پله (Half Step)

### Half-Step Stepper Motor Drive Table



Index	1a	1b	2a	2b
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	0	0	1	0
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1
8	1	0	0	1
9	1	0	0	0
10	1	1	0	0
11	0	1	0	0
12	0	1	1	0
13	0	0	1	0
14	0	0	1	1
15	0	0	0	1
16	1	0	0	1

Half-Step Sequence

- در حالت راهاندازی Half Step موتوریلهای، در هر گام، موتورپلهای نیمپله به جلو حرکت میکند.
- از این روش برای افزایش دقت موتورپلهای استفاده میشود.
- این روش، برخلاف دو روش قبل در ۸ مرحله انجام میشود.
- در این روش پس از روشن شدن هر سیمپیچ، در مرحله بعد همان سیمپیچ و سیمپیچ بعدی روشن میشود.
- در مرحلهی بعد سیمپیچی که در ۲ مرحله قبل روشن بوده، خاموش می شود، و تنها سیم پیچی که در مرحه دوم اضافه شده به تنهایی روشن میماند.
- این روند برای هر ۴ سیم پیچ طی میشود تا موتور به حرکت خود ادامه دهد.



# اجرای آزمایش۸

■ یک عدد موتور پله ای ۶ سیمه با زاویه چرخش پله ۱.۸ درجه به همراه یک عدد درایور ULN2803A در بلوکی با عنوان Stepping Motor در برد آموزشی آزمایشگاه قرار داده شده است.

اطلاعات تولید شده توسط میکروکنترلر در ابتدا وارد درایور ULN2803A شده و پس از تقویت جریان به حد مطلوب به سیم پیچهای استپ موتور اعمال میشود.

### م منابعة وفاري


### اجرای آزمایش۸

- - ا اعمال رشتههایی از پالس پله به پینهای خروجی موتور پلهای خواهد چرخید.
  - ا باید توجه داشت که می توان با هر یک از رشته های موجود آغاز کرد ولی میبایست ترتیب را رعایت نمود.
- به دلیل اینکه زاویه هر پله در این موتور پله ای ۱.۸ درجه است، برای یک دور کامل باید ۲۰۰ پله اعمال شود؛ زیرا

در جهت ساعت	شماره پله	پین A	پین B	پين *A	پين *B	خلاف جهت ساعت
	1	1	0	0	0	•
	2	0	1	0	0	T
	3	0	0	1	0	
	4	0	0	0	1	


### ساختار آزمایش۸





### ساختار آزمایش۸





## برنامهنویسی آزمایش۸



```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
                     تعریف متغیر با مقدار اولیه 1 برای تحریک قطب های موتور//
char data=0x01;
void main(void) {
                                                                                                    پين *B
                                                                                            پين *A
                                                                               پين A
                                                                                      پين B
                                                                       شماره یله
                                                            در جهت ساعت
                                                                                                           خلاف جهت ساعت
PORTB=0x00;
                                                                                 1
                                                                                       0
                                                                                              0
                                                                                                      0
                                                                                        1
                                                                                              0
                                                                                                      0
DDRB=0xFF;
                                                                                                      0
while (1) {
                                                                                 0
                                                                                       0
                                                                                              0
                                                                                                      1
PORTB=data;
                    شیفت به چپ چرخش ساعتگرد //
data=data<<1;
If (data==0x10)
    data = 0x01;
```

delay\_ms(100);

وجود تاخیر الزامی است تا سیم پیچ ها زمان کافی برای پاسخ به تحریک را داشته باشند//



### سوالات

- 1. برنامه را طوری تغییر دهید که موتورپلهای در جهت پادساعتگرد چرخش نماید.
  - 2. برنامه را طوری تغییر دهید که موتورپلهای با گشتاور بیشتری چرخش نماید.
- 3. برنامه را طوری تغییر دهید که موتورپلهای در حالت نیمپله در جهت پادساعتگرد چرخش نماید.
- 4. برنامه را طوری تغییر دهید که با افزودن متغییر Speed سرعت چرخش موتور قابل تنظیم باشد.
  - گزارش کار این جلسه شامل جواب سوالات بالا در نرمافزارهای کدویژن و پروتئوس است.
    - فایل زیپ پروژهها را باید ارسال نمایید.